



경상북도 한옥현황 및 통계

경상북도 한옥현황 및 통계

발행일 2019년 12월 31일
발행처 건축도시공간연구소
펴낸이 박소현
엮은이 국가한옥센터, 경상북도청
지은이 이민경, 이종민, 방보람

출판등록

주 소 세종특별자치시 절재로 194, 701호
홈페이지 www.auri.re.kr

인 쇄 (주)삼일기획

ISBN 979-11-5659-257-0

비매품

© 2019, 건축도시공간연구소 국가한옥센터

- * 본 단행본은 2014년부터 2018년까지 건축도시공간연구소 국가한옥센터와 경상북도청이 협업하여 추진한 '경상북도 한옥 전수조사 및 DB구축'의 성과품입니다.
- * 이 책의 저작권은 건축도시공간연구소와 경상북도청에 있습니다. 허락 없이는 어떠한 형태로도 내용의 전부 또는 일부를 사용할 수 없습니다.
- * 이 책은 건축도시공간연구소 홈페이지 <http://www.auri.re.kr>에서도 볼 수 있습니다.

목 차

제1장 경상북도 한옥 전수조사 개요	1
1. 경상북도 한옥 전수조사 사업 개요	2
제2장 경상북도 시·군·구별 한옥현황	7
1. 경상북도 한옥현황 일람	8
2. 경상북도 행정구역별 한옥현황	10
1) 경상북도 경산시	10
2) 경상북도 경주시	14
3) 경상북도 고령군	18
4) 경상북도 구미시	20
5) 경상북도 군위군	23
6) 경상북도 김천시	25
7) 경상북도 문경시	29
8) 경상북도 봉화군	32
9) 경상북도 상주시	34
10) 경상북도 성주군	38
11) 경상북도 안동시	40
12) 경상북도 영덕군	43
13) 경상북도 영양군	47
14) 경상북도 영주시	51
15) 경상북도 영천시	55

16) 경상북도 예천군	58
17) 경상북도 울릉군	62
18) 경상북도 울진군	64
19) 경상북도 의성군	68
20) 경상북도 청도군	71
21) 경상북도 청송군	73
22) 경상북도 칠곡군	77
23) 경상북도 포항시 남구	80
24) 경상북도 포항시 북구	83

제3장 경상북도 한옥DB 활용방안 및 정책제언 87

1. 경상북도 한옥 전수조사의 의의 및 한옥특성	88
2. 경상북도 한옥DB 활용방안 및 정책제언	95

경상북도
한옥현황 및 통계

경상북도 한옥 전수조사 개요

01-1 경상북도 한옥 전수조사 사업 개요

1. 사업의 필요성 및 목적

1.1. 사업의 필요성

가. 한옥 관련 정책 및 사업 추진의 기초자료인 한옥현황 부재

- 중앙부처 및 지방자치단체에서는 한옥의 보전·활용을 위해 다양한 정책 및 사업이 추진되고 있으나, 이를 실효성 있게 시행할 수 있는 한옥현황에 관한 자료가 부족한 실정
- 경상북도에서는 “경북형 한옥”을 선포하고 한옥 진흥정책을 수립하고 있으며, 이를 효과적으로 추진하기 위해 도내 분포하고 있는 한옥현황 자료 구축이 시급하고, 이를 통해 정책 기초자료 생산 필요

나. 역사문화도시로서의 가치 제고를 통한 한옥 진흥의 선도적 역할

- 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」(이하 한옥등건축자산법) 시행('15.6.4.)에 따라, 한옥 건축 활성화 및 건축자산 진흥을 위한 정책 및 관리계획 수립 의무화
- 한옥 전수조사 및 DB구축을 통해 상주시, 군위군, 청도군의 역사문화 가치 발굴
- 오랜 시간에 걸쳐 형성되어 온 역사문화의 집합소로서 경상북도의 가치 홍보
- 경상북도 한옥 관련 정책 및 사업 추진의 구심점으로서 역할 수행을 위한 기반 마련

다. 한옥 등 건축자산 진흥의 기반 마련 필요

- 한옥 DB구축을 통해 「한옥등건축자산법」에 따른 건축자산 기초조사(제6조)와 건축자산 정보 체계의 구축 등(제7조)의 기반 마련
- 또한, 동법 제5조에 따른 건축자산 진흥 시행계획의 수립, 제3장에 따른 우수건축자산의 등록 및 관리, 제4장에 따른 건축자산 진흥구역의 지정 및 관리 등을 위한 정책 기초자료로 활용

1.2. 사업의 목적

가. 현장조사를 통한 한옥 DB구축

- 경상북도 23개 시·군의 현장조사를 통한 한옥 분포현황, 지붕형식 및 재료, 한옥등급 등 한옥현황 기초자료 구축

나. 정책 기초자료로서의 한옥 DB 활용방안 제안

- 경상북도 23개 시·군을 대상으로 한옥의 보전과 활용을 위한 정책지원 대상과 근거 제시
- 한옥밀집지역 후보지 도출 등 합리적인 한옥 정책 및 사업 추진 지원 방안 제안
- 도시관리계획 관련 법률로 지정된 지역·지구 내 한옥분포 현황 파악(주거환경개선지구, 도시 및 주거환경 정비구역, 택지개발예정지구, 문화재 보호구역 등)
- 대한민국 건축자산 정보체계 연계를 통한 지속적인 한옥 DB 유지관리 방안 제시

2. 사업 추진경위

가. 2014년 한옥 전수조사 대상 지자체 선정을 위한 공모사업 선정

- 건축도시공간연구소(국가한옥센터)-국토교통부 공동으로 추진된 ‘2014년 한옥 전수조사 대상 지자체 선정을 위한 공모사업’을 통해 경상북도 선정('14.07.)
- 건축도시공간연구소 국가한옥센터-경상북도청 협력을 통해 ‘경상북도 한옥 전수조사 중장기(5개년) 추진계획’ 수립('14.08.)

나. 경상북도 사군구별 한옥 전수조사 추진 경위

- 2014년부터 2018년까지 총 8.9억원(국가한옥센터 2.3억원, 경상북도청 6.6억원)의 예산을 투입하여 경상북도 전역에 대한 한옥 전수조사를 추진하였으며, 총 60,790채에 대한 한옥DB구축 완료

[경상북도 사군구별 한옥현황 (단위 : 채)]

조사기간	조사지역	조사예산	총괄 수행기관	현장조사 수행기관
'14.09.~'14.12.	영주시	0.4억 (국가한옥센터)	국가한옥센터	안동대학교
'14.12.~'15.04.	고령군	0.4억 (경상북도청)		신화엔지니어링
'15.08.~'15.12.	김천시, 성주군	0.4억 (국가한옥센터)		신화엔지니어링
'15.05.'16.05.	경주시, 안동시	1.6억 (경상북도청)		계명대학교
'16.08.~'16.11.	문경시, 예천군, 구미시	0.5억 (국가한옥센터)		신화엔지니어링
'16.07.~'17.07.	포항시, 영천시, 경산시	1.6억 (경상북도청)		한국자연환경연구소
'17.04.~'17.12.	봉화군, 울진군, 영덕군	1.3억 (경상북도청)		신화엔지니어링
'17.10.~'17.12.	영양군, 청송군	0.5억 (국가한옥센터)		우리옛집연구소
'18.04.~'18.12.	상주시, 군위군, 청도군	1.7억 (경상북도청)		화정엔지니어링
'18.07.~'18.12.	의성군, 칠곡군, 울릉군	0.5억 (국가한옥센터)		우리옛집연구소

경상북도
한옥현황 및 통계

경상북도 시·군·구별 한옥현황

02-1 경상북도 한옥현황 일람

1. 경상북도 한옥현황

가. 경상북도 한옥은 총 60,790채로 경주시(12,551채)에 가장 많은 한옥이 분포하고 있음

- 경상북도 한옥 중 A등급 한옥이 11,575채(19.0%), B등급 한옥이 10,817채(17.8%), C등급 한옥이 37,814채(62.2%)로, 유지관리가 필요하거나 시급한 한옥(C등급)이 62.2%를 차지하고 있음

[경상북도 시군구별 한옥현황 (단위 : 채)]

시군구	목조 건축물	한옥 등급					조사완료 시기
		A등급	B등급	C등급	판단보류	합계	
고령군	7,216	221	365	3,252	-	3,838	2014년
영주시	10,989	544	1,031	2,749	-	4,324	2015년
경주시	22,458	3,515	3,819	4,633	584(268)	12,551	2016년
안동시	19,710	1,537	1,374	4,647	-	7,558	2016년
김천시	4,595	288	191	1,108	-	1,587	2016년
성주군	7,510	280	284	1,611	-	2,175	2016년
문경시	4,662	264	99	1,042	-	1,405	2016년
예천군	10,935	305	100	2,705	-	3,110	2016년
구미시	1,928	484	167	272	-	923	2016년
포항시	15,113	321	176	2,085	-	2,582	2017년
영천시	14,994	447	258	2,337	-	3,042	2017년
경산시	9,112	184	90	1,138	-	1,412	2017년
영덕군	6,333	181	92	888	-	1,161	2017년
봉화군	9,303	455	392	1,725	-	2,572	2017년
울진군	10,087	65	70	1,921	-	2,056	2017년
영양군	5,938	368	446	1,239	-	2,053	2017년
청송군	4,330	391	372	1,082	-	1,845	2017년
상주시	3,528	167	70	177	-	414	2018년
군위군	5,489	174	111	399	-	684	2018년
청도군	17,649	310	293	830	-	1,433	2018년
의성군	7,862	692	832	1,481	-	3,005	2018년
칠곡군	2,611	373	180	337	-	890	2018년
울릉군	1,159	9	5	156		170	2018년
합계	203,511	11,575	10,817	37,814	584(268)	60,790	

[illegible]

02-2 경상북도 행정구역별 한옥현황

1. 경상북도 경산시

가. 경상북도 경산시에 분포하고 있는 한옥은 총 1,412채


- 경산시 한옥 1,412채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 용성면(16.9%, 239채)
 - 경산시의 읍 단위에서 한옥은 진량읍(164채) > 하양읍(157채) 순으로 조사됨
 - 면 단위에서 한옥은 용성면(239채) > 와촌면(187채) > 자인면(164채) 순으로 조사됨
 - 동 단위에서 한옥은 임당동(31채) > 중방동(30채) > 삼북동(14채) 순으로 조사됨

[경상북도 경산시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
갑제동	-	-	4	4
계양동	-	-	1	1
남방동	-	-	3	3
내동	-	1	-	1
대동	-	1	-	1
대정동	1	-	5	6
백천동	1	-	4	5
사동	1	-	1	2
사정동	2	-	3	5
삼남동	-	-	5	5
삼북동	2	-	12	14
상방동	1	1	2	4
신교동	-	-	3	3
여천동	1	-	2	3
옥곡동	-	-	12	12
옥산동	1	-	-	1
유곡동	3	-	1	4
임당동	2	1	28	31
점촌동	2	-	2	4
정평동	-	-	1	1
중방동	8	2	20	30
중산동	-	-	2	2
평산동	-	-	7	7
남산면	8	4	111	123
남천면	15	7	95	117
압량면	1	2	109	112

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
와촌면	32	19	136	187
용성면	22	17	200	239
자인면	17	7	140	164
진량읍	15	9	140	164
하양읍	49	19	89	157
합계	184	90	1,138	1,412

[경상북도 경산시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 184채, B등급 한옥 90채, C등급 한옥 1,138채

- A등급 한옥은 184채로 전체 한옥의 13.0%
 - 하양읍에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(49채)하고 있으며, 경산시 A등급 한옥의 26.6%가 하양읍에 분포
 - 하양읍 외 A등급 한옥이 많은 지역은 와촌면(32채) > 용성면(22채) > 자인면(17채) > 진량읍과 남천면(각각 15채) 순으로 조사됨
 - 와촌면에는 경산시 한옥 1,412채 중 187채(13.2%)가 분포하고 있으며, 이 중 17.1%가 A등급 한옥
- B등급 한옥은 90채로 전체 한옥의 6.4%
 - 와촌면과 하양읍에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(각각 19채)하고 있음
 - 와촌면과 하양읍 외 B등급 한옥이 많은 지역은 용성면(17채) > 진량읍(9채) > 자인면(7채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 1,138채로 전체 한옥의 80.6%
 - 용성면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(200채)하고 있으며, 경산시 C등급 한옥의 17.6%가 유천면에 분포
 - 용성면 외 C등급 한옥이 많은 지역은 자인면과 진량읍(각각 140채) > 와촌면(136채) > 남산면(111채) > 압량면(109채) 순으로 조사됨

[범례] 한옥등급

경산시_한옥_포인트

- A등급
- B등급
- C등급

2. 경상북도 경주시

가. 경상북도 경주시에 분포하고 있는 한옥은 총 12,551채


- 경주시에 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 외동읍으로, 경주시 전체 한옥의 10.6%(12,551채 중 1,336채)가 분포함
- 경주시 한옥이 많이 분포하는 곳은 외동읍(10.6%, 1,336채) > 강동면(7.3%, 921채) > 양북면(7.3%, 913채) > 건천읍(7.2%, 900채) 순으로 나타남

[경상북도 경주시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	등급판단보류	한옥판단보류	합계
감포읍	142	118	341	-	-	601
강동면	481	250	157	7	26	921
건천읍	114	373	395	9	9	900
광명동	11	45	26	1	3	86
교동	83	9	26	-	1	119
구정동	24	13	38	3	1	79
구황동	11	20	43	-	-	74
남산동	40	29	40	8	-	117
내남면	333	163	196	33	29	754
노동동	-	7	5	1	-	13
노서동	7	13	9	-	-	29
덕동	2	-	3	1	-	6
도지동	38	11	26	3	-	78
동방동	38	25	39	4	-	106
동부동	3	9	12	1	-	25
동천동	8	35	46	8	-	97
마동	17	19	34	7	5	82
배동	29	21	31	-	7	88
배반동	37	16	48	5	1	107
보문동	23	14	25	-	-	62
북군동	2	6	8	-	-	16
북부동	13	37	45	-	2	97
사정동	63	114	200	1	1	379

구 분	A등급	B등급	C등급	등급판단보류	한옥판단보류	합계
산내면	159	118	201	20	58	556
서면	49	146	162	7	7	371
서부동	13	35	17	-	1	66
서악동	17	32	63	2	1	115
석장동	-	7	5	-	-	12
성건동	5	46	29	6	1	87
성동동	20	43	30	5	6	104
손곡동	9	32	9	2	-	52
시동	20	6	16	1	-	43
시래동	7	5	16	-	-	28
신평동	1	-	-	-	-	1
안강읍	174	328	284	5	11	802
암곡동	5	11	20	-	1	37
양남면	183	112	262	-	-	557
양북면	411	164	338	-	-	913
외동읍	357	344	472	107	56	1,336
용강동	20	55	25	1	-	101
율동	76	95	50	3	1	225
인왕동	19	26	103	15	1	164
조양동	11	16	13	2	-	42
진현동	44	24	46	3	5	122
천군동	13	35	21	8	6	83
천북면	109	236	211	8	3	567
충효동	5	34	24	3	-	66
탑동	46	20	37	-	2	105
평동	21	22	21	1	1	66
하동	15	16	15	-	-	46
현곡면	75	203	137	2	6	423
황남동	45	107	70	2	8	232
황성동	6	17	12	-	-	35
황오동	24	82	101	19	3	229
황용동	9	17	25	-	2	53
효현동	28	38	5	3	2	76
합계	3,515	3,819	4,633	317	267	12,551


[경상북도 경주시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 3,515채, B등급 한옥 3,819채, C등급 한옥 4,633채, 등급판단보류 및 한옥판단보류 585채

- A등급 한옥은 3,515채로 전체 한옥의 28.0%
 - 강동면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(481채)하며, 이는 경주시 A등급 한옥의 13.7%임
 - 강동면 외에 양북면(411채) > 외동읍(357채) > 내남면(333채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 3,819채로 전체 한옥의 30.4%
 - 건천읍에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(373채)하며, 이는 경주시 B등급 한옥의 9.8%임
 - 건천읍에 외에 외동읍(344채) > 안강읍(328채) > 강동면(250채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 4,633채로 전체 한옥의 36.9%
 - 건천읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(395채)하였으며, 이는 경주시 C등급 한옥의 8.5%임
 - 건천읍 외에 감포읍(341채) > 양북면(338채) > 안강읍(284채) 등의 순으로 분포함

[경상북도 경주시 한옥등급별 분포현황]



3. 경상북도 고령군


가. 경상북도 고령군에 분포하고 있는 한옥은 총 3,838채

- 고령군 한옥 3,838채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 쌍림면(19.0%, 730채)
 - 고령군의 유일한 읍 단위인 대가야읍(고령읍)은 630채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 쌍림면(730채) > 우곡면(457채) > 개진면(442채) 순으로 조사됨

[경상북도 고령군시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
개진면	5	50	387	442
대가야읍(고령읍)	42	43	545	630
다산면	23	25	286	334
덕곡면	22	57	349	428
성산면	16	61	343	420
쌍림면	84	61	585	730
우곡면	15	37	405	457
운수면	14	31	352	397
합계	221	365	3,252	3,838


[경상북도 고령군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 221채, B등급 한옥 365채, C등급 한옥 3,252채

- A등급 한옥은 221채로 전체 한옥의 5.8%
 - 쌍림면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(84채)하고 있으며, 고령군 A등급 한옥의 38.0%가 쌍림면에 분포
 - 쌍림면 외에 A등급 한옥이 많은 지역은 대가야읍(42채) > 다산면(23채) > 덕곡면(22채) 순으로 조사됨
- B등급 한옥은 365채로 전체 한옥의 9.5%
 - 성산면과 쌍림면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(각각 61채)하고 있으며, 고령군 B등급 한옥의 16.7%가 성산면과 쌍림면 각각에 분포
 - 그 외 B등급 한옥이 많은 지역은 덕곡면(57채) > 개진면(50채) > 대가야읍(43채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 3,252채로 전체 한옥의 84.7%
 - 쌍림면에서 가장 많은 C등급 한옥이 분포(585채)하고 있으며, 고령군 C등급 한옥의 18.0%가 쌍림면에 분포
 - 쌍림면 외 C등급 한옥이 많은 지역은 대가야읍(545채) > 우곡면(405채) > 개진면(387채) 순으로 조사됨

[경상북도 고령군 한옥등급별 분포현황]



4. 경상북도 구미시


가. 경상북도 구미시에 분포하고 있는 한옥은 총 923채

- 구미시 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 장천면(19.2%, 178채)
 - 구미시 한옥 923채 중 읍 단위에서 선산읍(160채) > 고아읍(84채) 순으로 조사됨
 - 면 단위에서 한옥은 장천면(178채) > 해평면(117채) > 도개면(49채) 순으로 조사됨
 - 동 단위에서 한옥은 인의동(36채) > 양호동(23채) > 임수동(22채) 순으로 조사됨

[경상북도 구미시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
거의동	2	-	4	6
고아읍	57	14	13	84
광평동	3	-	-	3
구평동	14	-	3	17
구포동	-	3	3	6
금전동	-	-	2	2
남통동	8	-	-	8
도개면	26	7	16	49
도량동	1	2	1	4
무을면	19	14	8	41
봉곡동	8	3	-	11
부곡동	-	1	-	1
비산동	-	1	-	1
사곡동	2	-	-	2
산동면	12	10	6	28
상모동	1	-	-	1
선기동	2	1	-	3
선산읍	88	15	57	160
신동	15	3	2	20
양호동	10	6	7	23
오태동	9	4	2	15
옥성면	22	10	13	45
원평동	6	1	15	22
인의동	30	3	3	36
임수동	21	-	1	22
임은동	-	-	1	1
장천면	61	43	74	178
진평동	5	-	-	5
해평면	54	25	38	117
형곡동	2	-	-	2
황상동	6	1	3	10
합계	484	167	272	923


[경상북도 구미시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 484채, B등급 한옥 167채, C등급 한옥 272채

- A등급 한옥은 484채로 전체 한옥의 52.4%
 - A등급 한옥이 다른 등급에 비해 그 수가 많은 것이 특징
 - 선산읍에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(88채)하고 있으며, 구미시 A등급 한옥의 18.1%가 선산읍에 분포
 - 선산읍 외 A등급 한옥이 많은 지역은 장천면(61채) > 고아읍(57채) > 해평면(54채) > 인의동(30채) 순으로 조사됨
 - 장천면에는 구미시 한옥 923채 중 178채(19.3%)가 분포하고 있으며, 이 중 34.3%가 A등급 한옥
 - 고아읍은 구미시 한옥 923채 중 84채(9.1%)가 분포하고 있으며, 이 중 67.9%가 A등급 한옥
- B등급 한옥은 167채로 전체 한옥의 18.1%
 - 장천면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(43채)하고 있으며, 구미시 B등급 한옥의 25.7%가 장천면에 분포
 - 장천면 외 B등급 한옥이 많은 지역은 해평면(25채) > 선산읍(15채) > 고아읍과 무을면(각각 14채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 272채로 전체 한옥의 29.5%
 - 장천면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(74채)하고 있으며, 구미시 C등급 한옥의 27.2%가 장천면에 분포
 - 장천면 외 C등급 한옥이 많은 지역은 선산읍(57채) > 해평면(38채) > 도개면(16채)

[경상북도 구미시 한옥등급별 분포현황]



5. 경상북도 군위군


가. 경상북도 군위군에 분포하고 있는 한옥은 총 684채

- 군위군 한옥 684채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 소보면(16.8%, 115채)
 - 군위군의 유일한 읍 단위인 군위읍은 105채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 소보면(115채) > 효령면(106채) > 부계면(95채) > 우보면(83채) 순으로 조사됨

[경상북도 군위군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
고로면	4	8	24	36
군위읍	23	14	68	105
부계면	37	19	39	95
산성면	10	7	46	63
소보면	20	4	91	115
우보면	21	21	41	83
의흥면	21	18	42	81
효령면	38	20	48	106
합계	174	111	399	684


[경상북도 군위군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 174채, B등급 한옥 111채, C등급 한옥 399채

- A등급 한옥은 174채로 전체 한옥의 25.4%
 - 효령면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(38채)하고 있으며, 군위군 A등급 한옥의 21.8%가 효령면에 분포
 - 효령면 외 A등급 한옥이 많은 지역은 부계면(37채) > 군위읍(23채) > 우보면과 의흥면(각각21채) 순으로 조사됨
 - 부계면에는 군위군 한옥 684채 중 13.9%가 분포하고 있으며, 이 중 38.9%가 A등급 한옥
- B등급 한옥은 111채로 전체 한옥의 16.2%
 - 우보면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(21채)하고 있으며, 군위군 B등급 한옥의 18.9%가 우보면에 분포
 - 우보면 외 B등급 한옥이 많은 지역은 효령면(20채) > 부계면(19채) > 의흥면(18채) > 군위읍(14채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 2,705채로 전체 한옥의 58.3%
 - 소보면에서 가장 많은 C등급 한옥이 분포(91채)하고 있으며, 군위군 C등급 한옥의 22.8%가 소보면에 분포
 - 소보면 외 C등급 한옥이 많은 지역은 군위읍(68채) > 효령면(48채) > 산성면(46채) > 의흥면(42채) 순으로 조사됨

[경상북도 군위군 한옥등급별 분포현황]



6. 경상북도 김천시


가. 경상북도 김천시에 분포하고 있는 한옥은 총 1,587채

- 김천시 한옥 1,587채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 대덕면(17.2%, 273채)
 - 김천시의 유일한 읍 단위인 아포읍은 15채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 대덕면(273채) > 구성면(268채) > 부항면(237채) 순으로 조사됨
 - 동 단위에서 한옥은 황금동(52채) > 남산동(31채) > 평화동(17채) 순으로 조사됨

[경상북도 김천시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
감호동	-	-	1	1
교동	8	1	1	10
남산동	2	-	29	31
다수동	-	1	1	2
대광동	-	-	5	5
덕곡동	-	-	3	3
모암동	-	-	11	11
문당동	-	-	2	2
백옥동	-	4	-	4
부곡동	6	-	3	9
삼락동	-	-	3	3
성내동	-	-	6	6
신음동	-	-	6	6
양천동	9	3	3	15
용두동	-	-	7	7
응명동	-	-	1	1
지좌동	-	-	6	6
평화동	-	-	17	17
황금동	3	9	40	52
감문면	4	-	4	8
감천면	9	3	5	17
개령면	10	1	6	17
구성면	31	41	196	268
남면	12	5	7	24
농소면	12	1	9	22
대덕면	12	16	245	273
대항면	57	5	25	87
봉산면	16	3	9	28
부항면	31	49	157	237
아포읍	4	1	10	15
어모면	4	-	4	8
조마면	9	1	32	42
증산면	35	18	125	178
지례면	14	29	129	172
합계	288	191	1,108	1,587


[경상북도 김천시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 288채, B등급 한옥 191채, C등급 한옥 1,108채

- A등급 한옥은 288채로 전체 한옥의 18.1%
 - 대항면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(57채)하고 있으며, 김천시 A등급 한옥의 19.8%가 대항면에 분포
 - 대항면 외에 A등급 한옥이 많은 지역은 증산면(35채) > 구성면과 부항면(각각 31채) > 봉산면(16채) 순으로 조사됨
 - 증산면에는 김천시 한옥 1,587채 중 178채(11.2%)가 분포하고 있으며, 이 중 19.7%의 비율로 A등급 한옥이 존재
- B등급 한옥은 191채로 전체 한옥의 12.0%
 - 부항면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(49채)하고 있으며, 김천시 B등급 한옥의 25.7%가 부항면에 분포
 - 부항면 외에 B등급 한옥이 많은 지역은 구성면(41채) > 지례면(29채) > 증산면(18채) > 대덕면(16채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 1,108채로 전체 한옥의 69.8%
 - 대덕면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(245채)하고 있으며, 김천시 C등급 한옥의 22.1%가 대덕면에 분포
 - 대덕면 외에 C등급 한옥이 많은 지역은 구성면(196채) > 부항면(157채) > 지례면(129채) > 증산면(125채) 순으로 조사됨

[경상북도 김천시 한옥등급별 분포현황]



7. 경상북도 문경시


가. 경상북도 문경시에 분포하고 있는 한옥은 총 1,405채

- 문경시 한옥 1,405채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 문경읍(25.8%, 362채)
 - 문경시의 읍 단위에서 한옥은 문경읍(362채) > 가은읍(139채) 순으로 조사됨
 - 면 단위에서 한옥은 산북면(254채) > 마성면(199채) > 농암면(149채) 순으로 조사됨
 - 동 단위에서 한옥은 점촌동(40채) > 흥덕동(13채) > 신기동(12채) 순으로 조사됨

[경상북도 문경시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가은읍	56	10	73	139
농암면	7	10	132	149
동로면	15	6	79	100
마성면	21	12	166	199
문경읍	32	28	302	362
산북면	87	13	154	254
산양면	26	8	41	75
영순면	10	5	7	22
호계면	5	3	17	25
공평동	-	-	1	1
모전동	-	1	2	3
신기동	-	-	12	12
영신동	-	-	3	3
우지동	1	-	-	1
유곡동	-	-	2	2
윤직동	-	-	4	4
점촌동	2	2	36	40
창동	-	-	1	1
흥덕동	2	1	10	13
합계	264	99	1,042	1,405


[경상북도 문경시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 264채, B등급 한옥 99채, C등급 한옥 1,042채

- A등급 한옥은 264채로 전체 한옥의 18.8%
 - 산북면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(87채)하고 있으며, 문경시 A등급 한옥의 33.0 %가 산북면에 분포
 - 산북면 외에 A등급 한옥이 많은 지역은 가은읍(56채) > 문경읍(32채) > 산양면(26채) > 마성면(21채) 순으로 조사됨
 - 가은읍에는 문경시 한옥 1,405채 중 139채(13.3%)가 분포하고 있으며, 가은읍의 한옥 중에서 40.3%의 비율로 A등급 한옥이 존재
- B등급 한옥은 99채로 전체 한옥의 7.0%
 - 문경읍에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(28채)하고 있으며, 문경시 B등급 한옥의 28.3%가 문경읍에 분포
 - 문경읍 외에 B등급 한옥이 많은 지역은 산북면(13채) > 마성면(12채) > 가은읍과 농암면(각각 10채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 1,042채로 전체 한옥의 74.2%
 - 문경읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(302채)하고 있으며, 문경시 C등급 한옥의 29.0%가 문경읍에 분포
 - 문경읍 외 C등급 한옥이 많은 지역은 마성면(166채) > 산북면(154채) > 농암면(132채) 순으로 조사됨

[경상북도 문경시 한옥 등급별 분포현황]



8. 경상북도 봉화군


가. 경상북도 봉화군에 분포하고 있는 한옥은 총 2,572채

- 봉화군 한옥 2,572채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 봉화읍(20.9%, 537채)
 - 봉화군의 유일한 읍 단위인 봉화읍은 537채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 봉성면(355채) > 춘양면(350채) > 물야면(298채) > 상운면(279채) 순으로 조사됨

[경상북도 봉화군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
명호면	6	18	222	246
물야면	80	55	163	298
법전면	32	22	171	225
봉성면	76	110	169	355
봉화읍	167	100	270	537
상운면	53	43	183	279
석포면	-	1	56	57
소천면	10	12	107	129
재산면	-	8	88	96
춘양면	31	23	296	350
합계	455	392	1,725	2,572


[경상북도 봉화군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 455채, B등급 한옥 392채, C등급 한옥 1,725채

- A등급 한옥은 455채로 전체 한옥의 17.7%
 - 봉화읍에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(167채)하고 있으며, 봉화군에서 A등급 한옥의 36.7%가 봉화읍에 분포
 - 봉화읍 외에 A등급 한옥이 많은 지역은 물야면(80채) > 봉성면(76채) > 상운면(53채) 순으로 조사됨
 - 물야면에는 봉화군 한옥 2,572채 중 11.6%가 분포하고 있으며, 물야면의 한옥 중 26.8%가 A등급 한옥
- B등급 한옥은 392채로 전체 한옥의 15.2%
 - 봉성면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(110채)하고 있으며, 봉화군 B등급 한옥의 28.1%가 봉성면에 분포
 - 봉성면 외 B등급 한옥이 많은 지역은 봉화읍(100채) > 물야면(55채) > 상운면(43채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 1,725채로 전체 한옥의 67.1%
 - 춘양면에서 가장 많은 C등급 한옥이 분포(296채)하고 있으며, 봉화군 C등급 한옥의 17.2%가 춘양면에 분포
 - 춘양면 외 C등급 한옥이 많은 지역은 봉화읍(270채) > 명호면(222채) > 상운면(183채) 순으로 조사됨

[경상북도 봉화군 한옥등급별 분포현황]



9. 경상북도 상주시

가. 경상북도 상주시에 분포하고 있는 한옥은 총 414채


- 상주시 한옥 414채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 함창읍(17.1%, 71채)
 - 상주시의 유일한 읍 단위인 함창읍은 41채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 이안면(30채) > 낙동면(29채) > 외서면(21채) 순으로 조사됨
 - 동 단위에서 한옥은 남성동(13채) > 신봉동과 연원동(각각 12채) > 남장동(11채) 순으로 조사됨

[경상북도 상주시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공검면	8	3	3	14
공성면	1	6	1	8
낙동면	20	3	6	29
내서면	7	1	-	8
모동면	2	-	-	2
모서면	5	3	5	13
사벌면	6	1	1	8
외남면	1	4	1	6
외서면	10	9	2	21
은척면	9	4	1	14
이안면	10	8	12	30
중동면	5	1	3	9
청리면	4	4	-	8
함창읍	11	6	54	71
화남면	-	-	1	1
화동면	4	-	-	4
화북면	5	6	-	11
화서면	9	4	-	13
가장동	-	-	2	2
개운동	-	1	1	2
계산동	-	-	1	1
낙상동	-	-	2	2
낙양동	-	-	10	10
남성동	-	1	12	13
남장동	9	-	2	11
도남동	7	-	-	7
만산동	4	-	2	6
무양동	-	1	5	6
병성동	-	-	2	2
복룡동	-	-	5	5
서곡동	4	1	-	5
서문동	4	-	2	6
서성동	-	-	4	4
성동동	-	-	9	9
성하동	-	-	3	3

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
신봉동	9	2	1	12
양촌동	-	-	2	2
연원동	11	-	1	12
오대동	-	-	1	1
외답동	-	-	5	5
인봉동	1	-	2	3
인평동	1	1	2	4
죽전동	-	-	1	1
중덕동	-	-	2	2
지천동	-	-	4	4
초산동	-	-	3	3
화산동	-	-	1	1
합계	167	70	177	414

[경상북도 상주시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 167채, B등급 한옥 70채, C등급 한옥 177채

- A등급 한옥은 167채로 전체 한옥의 40.3% 차지하고 있으며, A등급 한옥의 비율이 비교적 높다는 점이 주목할 만함
 - 낙동면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(20채)하고 있으며, 상주시 A등급 한옥의 12.0%가 낙동면에 분포
 - 낙동면 외에 A등급 한옥이 많은 지역은 함창읍과 연원동(각각 11채) > 외서면과 이안면(각각 10채) 순으로 조사됨
 - 함창읍에는 상주시 한옥 414채 중 71채(17.1%)가 분포하고 있으며, 이 중 15.5%의 비율로 A등급 한옥이 존재
 - 연원동에는 상주시 한옥 414채 중 12채(2.9%)가 분포하고 있으며, 이 중 91.7%의 비율로 A등급 한옥이 존재
- B등급 한옥은 70채로 전체 한옥의 16.9%
 - 외서면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(9채)하고 있으며, 상주시 B등급 한옥의 12.9%가 외서면에 분포
 - 외서면 외에 B등급 한옥이 많은 지역은 이안면(8채) > 공성면, 함창읍, 화북면(각각 6채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 177채로 전체 한옥의 42.8%
 - 함창읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(54채)하고 있으며, 상주시 C등급 한옥의 46.2%가 함창읍에 분포
 - 함창읍 외에 C등급 한옥이 많은 지역은 이안면과 남성동(각각 12채) > 낙양동(10채) > 성동동(9채) 순으로 조사됨

[범례] 한약등급
 상주시_한약_포인트
 ● A등급
 ● B등급
 ● C등급

10. 경상북도 성주군


가. 경상북도 성주군에 분포하고 있는 한옥은 총 2,175채

- 성주군 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 수륜면으로, 성주군 전체 한옥의 18.1%(2,175채 중 394채)가 수륜면에 분포
- 성주군 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 수륜면(18.1%, 394채)이며, 이어서, 용암면(12.6%, 274채), 벽진면(10.1%, 219채), 월항면(10.0%, 218채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 성주군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가천면	6	18	192	216
금수면	4	17	121	142
대가면	20	39	157	216
벽진면	36	42	141	219
선남면	18	18	134	170
성주읍	17	15	167	199
수륜면	55	47	292	394
용암면	31	32	211	274
월항면	64	40	114	218
초전면	29	16	82	127
합계	280	284	1,611	2,175


[경상북도 성주군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 280채, B등급 한옥 284채, C등급 한옥 1,611채

- A등급 한옥은 280채로 전체 한옥의 12.9%
 - 월항면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(64채)하였으며, 이는 성주군 A등급 한옥의 22.9%임
 - 월항면 외에 수륜면(55채) > 벽진면(36채) > 용암면(31채) > 초전면(29채) 등의 순으로 분포
- B등급 한옥은 191채로 전체 한옥의 13.1%
 - 수륜면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(47채)하였으며, 이는 성주군 B등급 한옥의 16.5%임
 - 수륜면에 외에 벽진면(42채) > 월항면(40채) > 대가면(39채) 등의 순으로 분포
- C등급 한옥은 1,107채로 전체 한옥의 74.1%
 - 수륜면에 가장 많은 C 등급 한옥이 분포(394채)하였으며, 이는 성주군 C등급 한옥의 18.1%임
 - 수륜면 외에 용암면(211채) > 가천면(192채) > 성주읍(167채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 성주군 한옥등급별 분포현황]



11. 경상북도 안동시

가. 경상북도 안동시에 분포하고 있는 한옥은 총 7,558채


- 안동시 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 태화동으로, 안동시 전체 한옥의 11.5%(7,558채 중 868채)가 태화동에 분포함
- 안동시 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 태화동(11.5%, 868채)이며, 이어서, 풍산읍(8.0%, 603채), 임하면(7.1%, 540채), 풍천면(6.1%, 459채)에 많은 수의 한옥이 분포함

[경상북도 안동시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
광석동	-	-	12	12
금곡동	-	-	37	37
길안면	60	163	221	444
남문동	-	-	11	11
남부동	-	-	3	3
남선면	33	54	192	279
남후면	30	33	261	324
노하동	-	1	13	14
녹전면	30	34	195	259
당북동	2	1	40	43
대석동	-	-	6	6
도산면	103	43	191	337
동문동	2	4	24	30
동부동	-	-	-	-
명륜동	-	-	27	27
목성동	1	-	1	2
법상동	-	-	47	47
법흥동	4	6	43	53
북문동	13	-	5	18
북후면	45	73	260	378
삼산동	-	-	2	2
상아동	2	-	2	4
서부동	-	-	1	1
서후면	68	16	290	374
석동동	-	1	9	10
성곡동	42	1	11	54
송천동	24	3	30	57
송현동	7	1	1-	18
수상동	1	6	17	24
수하동	2	3	16	21
신세동	-	-	12	12
신안동	1	3	65	69
안기동	5	3	46	54
안막동	5	-	28	33
안흥동	-	6	115	121
예안면	29	18	223	270
옥동	1	3	5	9
옥야동	3	12	96	111
옥정동	-	2	24	26
와룡면	54	46	177	277
용상동	6	144	134	284
윤안동	-	10	9	19
윤흥동	-	-	12	12

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
율세동	-	2	14	16
이천동	3	3	11	17
일직면	37	41	231	309
임동면	32	53	129	214
임하면	120	98	322	540
정상동	15	8	61	84
정하동	4	4	54	62
천리동	-	2	8	10
태화동	423	350	95	868
평화동	-	3	176	179
풍산읍	112	58	433	603
풍천면	218	62	179	459
화성동	-	-	11	11
합계	1,537	1,374	4,647	7,558


[경상북도 안동시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 1,573채, B등급 한옥 1,374채, C등급 한옥 4,647채

- A등급 한옥은 1,573채로 전체 한옥의 20.3%
 - 태화동에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(1,573채 중 423채)하였으며, 이는 안동시 A등급 한옥의 27.5%임
 - 태화동 외에 풍천면(14.2%, 218채) > 임하면(7.8%, 120채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 1,374채로 전체 한옥의 18.2%
 - 태화동에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(1,374채 중 350채)하였으며, 이는 안동시 B등급 한옥의 25.5%임
 - 태화동 외에 길안면(11.9%, 163채) > 용상동(10.5%, 144채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 4,647채로 전체 한옥의 61.5%
 - 풍산읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(4,647채 중 433채)하였으며, 이는 안동시 C등급 한옥의 9.3%임
 - 풍산읍 외에 임하면(6.9%, 322채) > 서후면(6.2%, 290채) > 남후면(5.6%, 261채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 안동시 한옥등급별 분포현황]



12. 경상북도 영덕군


가. 경상북도 영덕군에 분포하고 있는 한옥은 총 1,161채

- 영덕군 한옥 1,161채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 창수면(17.5%, 203채)
 - 영덕군의 유일한 읍 단위인 영덕읍은 180채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 창수면(203채) > 병곡면(154채) > 지품면(137채) > 영해면(127채) 순으로 조사됨

[경상북도 영덕군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
강구면	5	-	73	78
남정면	5	7	62	74
달산면	8	10	102	120
병곡면	5	13	136	154
영덕읍	12	7	161	180
영해면	55	13	59	127
지품면	17	4	116	137
창수면	55	30	118	203
축산면	19	8	61	88
합계	181	92	888	1,161


[경상북도 영덕군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 181채, B등급 한옥 92채, C등급 한옥 888채

- A등급 한옥은 181채로 전체 한옥의 15.6%
 - 영해면과 창수면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(각각 55채)하고 있으며, 영덕군 A등급 한옥의 30.4%가 영해면과 창수면 각각에 분포
 - 그 외 A등급 한옥이 많은 지역은 축산면(19채) > 지품면(17채) > 영덕읍 (12채) 순으로 조사됨
 - 축산면에는 영덕군 한옥 1,161채 중 7.6%가 분포하고 있으며, 축산면 88채의 한옥 중 21.6%가 A등급 한옥
- B등급 한옥은 92채로 전체 한옥의 7.9%
 - 창수면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(30채)하고 있으며, 영덕군 B등급 한옥의 32.6%가 창수면에 분포
 - 창수면 외 B등급 한옥이 많은 지역은 병곡면과 영해면(각각 13채) > 달산면(10채) > 축산면(8채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 888채로 전체 한옥의 76.5%
 - 영덕읍에서 가장 많은 C등급 한옥이 분포(161채)하고 있으며, 영덕군 C등급 한옥의 18.1%가 영덕읍에 분포
 - 영덕읍 외 C등급 한옥이 많은 지역은 병곡면(136채) > 창수면(118채) > 지품면(116채) 순으로 조사됨

[경상북도 영덕군 한옥등급별 분포현황]



13. 경상북도 영양군


가. 경상북도 영양군에 분포하고 있는 한옥은 총 923채

- 영양군 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 영양읍(27.7%, 569채)
 - 영양군의 유일한 읍 단위인 영양읍은 569채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 일월면(453채) > 입암면(393채) > 석보면(318채) 순으로 조사됨

[경상북도 영양군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
석보면	89	45	184	318
수비면	29	66	169	264
영양읍	80	138	351	569
일월면	85	128	240	453
입암면	66	58	269	393
청기면	19	11	26	56
합계	368	446	1,239	2,053


[경상북도 영양군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 368채, B등급 한옥 446채, C등급 한옥 1,239채

- A등급 한옥은 368채로 전체 한옥의 17.9%
 - 석보면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(89채)하고 있으며, 영양군 A등급 한옥의 24.2%가 석보면에 분포
 - 석보면 외 A등급 한옥이 많은 지역은 일월면(85채) > 영양읍(80채) > 입암면(66채) > 수비면(29채) 순으로 조사됨
- B등급 한옥은 446채로 전체 한옥의 21.7%
 - 영양읍에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(138채)하고 있으며, 영양군 B등급 한옥의 30.9%가 영양읍에 분포
 - 영양읍 외 B등급 한옥이 많은 지역은 일월면(128채) > 수비면(66채) > 입암면(58채) > 석보면(45채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 1,239채로 전체 한옥의 60.4%
 - 영양읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(351채)하고 있으며, 영양군 C등급 한옥의 28.3%가 영양읍에 분포
 - 영양읍 외 C등급 한옥이 많은 지역은 입암면(269채) > 일월면(240채) > 석보면(184채) > 수비면(169채) 순으로 조사됨

[경상북도 영양군 한옥등급별 분포현황]



14. 경상북도 영주시


가. 경상북도 영주시에 분포하고 있는 한옥은 총 4,324채

- 영주시 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 이산면으로, 영주시 전체 한옥의 11.5%(4,324채 중 496채)가 이산면에 분포함
- 영주시 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 이산면(11.5%, 496채)이며, 이어서, 평은면(11.1%, 478채), 안정면(9.2%, 398채)에 많은 수의 한옥이 분포함

[경상북도 영주시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가흥동	5	42	60	107
고현동	2	18	18	38
단산면	55	66	156	277
문수면	98	79	179	356
문정동	5	-	1	6
봉현면	10	20	84	114
부석면	21	47	121	189
상망동	4	3	84	91
상죽동	4	8	14	26
순흥면	82	29	134	245
아지동	3	3	10	16
안정면	36	65	297	398
영주동	14	30	251	295
이산면	69	190	237	496
장수면	26	64	177	267
조암동	3	8	6	17
조와동	-	6	23	29
창진동	7	6	21	34
평은면	54	176	248	478
풍기읍	28	33	266	327
하망동	14	110	260	384
휴천동	4	28	102	134
합계	544	1,031	2,749	4,324


[경상북도 영주시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 544채, B등급 한옥 1,031채, C등급 한옥 2,749채

- A등급 한옥은 544채로 전체 한옥의 12.6%
 - 문수면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(544채 중 98채)하였으며, 이는 영주시 A등급 한옥의 18.0%임
 - 문수면 외에 순흥면(15.1%, 82채) > 이산면(12.7%, 69채) > 단산면(10.1%, 55채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 1,031채로 전체 한옥의 23.8%
 - 이산면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(1,031채 중 190채)하였으며, 이는 영주시 B등급 한옥의 18.4%임
 - 이산면 외에 평은면(17.1%, 176채) > 하망동(10.7%, 110채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 2,749채로 전체 한옥의 63.6%
 - 안정면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(2,749채 중 297채)하였으며, 이는 영주시 C등급 한옥의 10.8%임
 - 안정면 외에 풍기읍(9.7%, 266채) > 하망동(9.5%, 260채) > 영주동(9.1%, 251채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 영주시 한옥등급별 분포현황]



15. 경상북도 영천시

가. 경상북도 영천시에 분포하고 있는 한옥은 총 3,042채


- 영천시 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 임고면으로, 영천시 전체 한옥의 12.4%(3,042채 중 377채)가 임고면에 분포함
- 영천시 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 임고면(12.4%, 377채)이며, 이어서, 고경면(11.9%, 363채), 금호읍(8.3%, 254채)에 많은 수의 한옥이 분포함

[경상북도 영천시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
고경면	19	26	318	363
금호읍	32	20	202	254
대창면	30	13	119	162
북안면	29	22	194	245
신녕면	37	7	199	243
임고면	92	41	244	377
자양면	21	12	67	100
청통면	51	8	119	178
화남면	37	24	184	245
화북면	24	17	143	184
화산면	18	21	213	252
과전동	1	5	6	12
괴연동	4	7	25	36
교촌동	11	-	10	21
금노동	-	-	6	6
녹전동	4	3	14	21
대전동	4	6	28	38
도남동	5	1	-	6
도동	2	-	7	9
도림동	-	-	27	27
망정동	-	-	12	12
매산동	2	2	9	13
문내동	-	-	6	6
문외동	-	1	18	19
본촌동	2	-	8	10
봉동	-	1	3	4
서산동	-	1	10	11
성내동	1	3	33	37
신기동	1	-	-	1

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
쌍계동	2	-	6	8
야사동	2	2	6	10
언하동	-	6	21	27
오미동	5	3	2	10
오수동	-	-	1	1
완산동	4	2	47	53
작산동	2	-	4	6
조교동	1	1	14	16
창구동	2	1	7	10
채신동	2	-	3	5
화룡동	-	2	2	4
합계	447	258	2,337	3,042


[경상북도 영천시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 447채, B등급 한옥 258채, C등급 한옥 2,337채

- A등급 한옥은 447채로 전체 한옥의 14.7%
 - 임고면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(447채 중 92채)하였으며, 이는 영천시 A등급 한옥의 20.6%임
 - 임고면 외에 청통면(11.4%, 51채) > 신평면·화남면(각 8.3%, 37채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 258채로 전체 한옥의 8.5%
 - 임고면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(258채 중 41채)하였으며, 이는 영천시 B등급 한옥의 15.9%임
 - 임고면 외에 고경면(10.1%, 26채) > 북안면(8.5%, 22채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 2,337채로 전체 한옥의 76.8%
 - 고경면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(2,337채 중 318채)하였으며, 이는 영천시 C등급 한옥의 13.6%임
 - 고경면 외에 임고면(10.4%, 244채) > 화산면(9.1%, 213채) > 금호읍(8.6%, 202채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 영천시 한옥등급별 분포현황]



16. 경상북도 예천군


가. 경상북도 예천군에 분포하고 있는 한옥은 총 3,110채

- 예천군 한옥 3,110채 중 유천면(362채) > 지보면 (341채) > 용문면 (329채) > 호명면(309채)
 - 예천군 읍면동 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 유천면(362채)이며, 이어서 지보면(341채)과 용문면(329채), 호명면(309채)에 많은 수의 한옥이 분포
- 예천군 읍면동 중 하리면(은풍면)에만 한옥이 100채 미만(89채) 분포하고 있으며, 대부분 C등급 한옥(89채중 82채, 92.1%)으로 조사되었음

[경상북도 예천군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
감천면	30	7	233	270
개포면	10	-	210	220
보문면	30	9	256	295
상리면(효자면)	9	4	119	132
예천읍	15	13	194	222
용궁면	27	7	211	245
용문면	104	25	200	329
유천면	9	7	346	362
지보면	28	10	303	341
풍양면	15	3	278	296
하리면(은풍면)	3	4	82	89
호명면	25	11	273	309
합계	305	100	2,705	3,110


[경상북도 예천군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 305채, B등급 한옥 100채, C등급 한옥 2,705채

- A등급 한옥은 305채로 전체 한옥의 9.8%
 - 용문면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(104채)하고 있으며, 예천군 A등급 한옥의 34%가 용문면에 분포
 - 용문면 외 A등급 한옥이 많은 지역은 보문면과 감천면(각각 30채) > 지보면(28채) > 용궁면(27채) > 호명면(25채) 순으로 조사됨
 - 보문면에는 예천군 한옥 3,110채 중 295채(9.4%)가 분포하고 있으며, 이 중 10.1%가 A등급 한옥
 - 감천면에는 예천군 한옥 3,110채 중 270채(8.6%)가 분포하고 있으며, 이 중 11.1%가 A등급 한옥
- B등급 한옥은 100채로 전체 한옥의 3.2%
 - 용문면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(25채)하고 있으며, 예천군 B등급 한옥의 25%가 용문면에 분포
 - 용문면 외 B등급 한옥이 많은 지역은 예천읍(13채) > 호명면(11채) > 지보면(10채) > 보문면(9채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 2,705채로 전체 한옥의 87%
 - 유천면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(346채)하고 있으며, 예천군 C등급 한옥의 13%가 유천면에 분포
 - 유천면 외 C등급 한옥이 많은 지역은 지보면(303채) > 풍양면(278채) > 호명면(273채) > 보문면 (256채) > 감천면(233채) 순으로 조사됨

[경상북도 예천군 한옥등급별 분포현황]



17. 경상북도 울릉군

가. 경상북도 울릉군에 분포하고 있는 한옥은 총 170채

- 울릉군 한옥 170채 중 현포리(37채) > 사동리(26채) > 남양리(21채) > 천부리(19채)
- 울릉군 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 현포리(37채)이며, 이어서 사동리(26채), 남양리(21채), 천부리(19채) 순으로 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 울릉군 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
울릉읍	6	-	54	60
서면	1	2	46	49
북면	2	3	56	61
합계	9	5	156	170


[경상북도 울릉군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 9채, B등급 한옥 5채, C등급 한옥 156채

- A등급 한옥은 9채로 전체 한옥의 5.3%
 - 도동리에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(6채)하고 있으며, 울릉군 A등급 한옥의 66.7%가 용문면에 분포
 - 도동리 외 A등급 한옥이 존재하는 지역은 서면 태하리, 천부리, 나리로 각각 1채의 A등급 한옥이 존재
- B등급 한옥은 5채로 전체 한옥의 2.9%
 - 현포리에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(3채)하고 있으며, 울릉군 B등급 한옥의 60.0%가 용문면에 분포
 - 용문면 외 B등급 한옥이 존재하는 지역은 남서리로 2채의 B등급 한옥이 존재
- C등급 한옥은 156채로 전체 한옥의 91.8%
 - 현포리에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(34채)하고 있으며, 울릉군 C등급 한옥의 21.8%가 현포리에 분포
 - 현포리 외 C등급 한옥이 많은 지역은 사동리(26채) > 남양리(21채) > 저동리와 천부리(각각 18채) > 서면 태하리(14채) 순으로 조사됨

[경상북도 울릉군 한옥등급별 분포현황]



18. 경상북도 울진군


가. 경상북도 울진군에 분포하고 있는 한옥은 총 2,056채

- 울진군 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 울진읍으로, 울진군 전체 한옥의 16.4%(2,056채 중 337채)가 울진읍에 분포
- 울진군 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 울진읍(16.4%, 337채)이며, 이어서, 기성면(14.8%, 304채), 근남면(13.0%, 268채), 매화면(12.1%, 249채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 울진군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
근남면	7	8	253	268
금강송면	1	2	45	48
기성면	8	16	280	304
매화면	4	4	241	249
북면	5	4	214	223
온정면	9	19	199	227
울진읍	15	7	315	337
죽변면	3	1	104	108
평해읍	13	6	162	181
후포면	-	3	108	111
합계	65	70	1,921	2,056


[경상북도 울진군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 65채, B등급 한옥 70채, C등급 한옥 1,921채

- A등급 한옥은 65채로 전체 한옥의 3.2%
 - 울진읍에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(15채)하였으며, 이는 울진군 A등급 한옥의 23.1%임
 - 울진읍 외에 평해읍(20.0%, 13채) > 온정면(13.8%, 9채) > 기성면(12.3%, 8채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 70채로 전체 한옥의 3.4%
 - 온정면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(19채)하였으며, 이는 울진군 B등급 한옥의 27.1%임
 - 온정면 외에 기성면(22.9%, 16채) > 근남면(11.4%, 8채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 1,921채로 전체 한옥의 93.4%
 - 울진읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(315채)하였으며, 이는 울진군 C등급 한옥의 16.4%임
 - 울진읍 외에 기성면(14.6%, 280채) > 근남면(13.2%, 253채) > 매화면(12.5%, 241채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 울진군 한옥등급별 분포현황]



19. 경상북도 의성군


가. 경상북도 의성군에 분포하고 있는 한옥은 총 3,005채

- 의성군 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 의성읍으로, 의성군 전체 한옥의 14.1%(3,005채 중 425채)가 의성읍에 분포
- 의성군 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 의성읍(14.1%, 425채)이며, 이어서, 사곡면(12.7%, 383채), 금성면(11.2%, 336채), 점곡면(10.9%, 329채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 의성군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가음면	50	88	88	226
구천면	6	1	5	12
금성면	97	93	146	336
다인면	14	1	5	20
단밀면	9	12	6	27
단북면	-	-	1	1
단촌면	44	79	113	236
봉양면	46	53	85	184
비안면	19	18	27	64
사곡면	70	128	185	383
신평면	13	14	12	39
안계면	19	26	52	97
안사면	13	1	2	16
안평면	35	46	119	200
옥산면	48	55	115	218
의성읍	73	66	286	425
점곡면	85	86	158	329
춘산면	51	65	76	192
합계	692	832	1,481	3,005


[경상북도 의성군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 692채, B등급 한옥 832채, C등급 한옥 1,481채

- A등급 한옥은 692채로 전체 한옥의 23.0%
 - 금성면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(97채)하였으며, 이는 의성군 A등급 한옥의 14.0%임
 - 금성면 외에 점곡면(12.3%, 85채) > 의성읍(10.5%, 73채) > 사곡면(10.1%, 70채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 832채로 전체 한옥의 27.7%
 - 사곡면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(128채)하였으며, 이는 의성군 B등급 한옥의 15.4%임
 - 사곡면 외에 금성면(11.2%, 93채) > 가음면(10.6%, 88채) > 점곡면(10.3%, 86채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 1,481채로 전체 한옥의 49.3%
 - 의성읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(286채)하였으며, 이는 의성군 C등급 한옥의 19.3%임
 - 의성읍 외에 사곡면(12.5%, 185채) > 점곡면(10.7%, 158채) > 금성면(9.9%, 146채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 의성군 한옥등급별 분포현황]



20. 경상북도 청도군


가. 경상북도 청도군에 분포하고 있는 한옥은 총 1,433채

- 청도군 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 매전면으로, 청도군 전체 한옥의 17.1%(1,433채 중 245채)가 매전면에 분포
- 청도군 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 매전면(17.1%, 245채)이며, 이어서, 화양읍 (15.4%, 221채), 이서면(14.9%, 214채), 금천면(14.8%, 212채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 청도군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
각남면	20	8	58	86
각북면	25	14	16	55
금천면	54	29	129	212
매전면	31	58	156	245
운문면	29	42	71	142
이서면	46	28	140	214
청도읍	31	49	90	170
풍각면	30	27	31	88
화양읍	44	38	139	221
합계	310	293	830	1,433


[경상북도 청도군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 310채, B등급 한옥 293채, C등급 한옥 830채

- A등급 한옥은 310채로 전체 한옥의 21.6%
 - 금천면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(54채)하였으며, 이는 청도군 A등급 한옥의 17.4%임
 - 금천면 외에 이서면(14.8%, 46채) > 화양읍(14.2%, 44채) > 매전면·청도읍(각 10.0%, 31채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 293채로 전체 한옥의 20.4%
 - 매전면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(58채)하였으며, 이는 청도군 B등급 한옥의 19.8%임
 - 매전면 외에 청도읍(16.7%, 49채) > 운문면(14.3%, 42채) > 화양읍(13.0%, 38채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 830채로 전체 한옥의 57.9%
 - 매전면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(156채)하였으며, 이는 청도군 C등급 한옥의 18.8%임
 - 매전면 외에 이서면(16.9%, 140채) > 화양읍(16.7%, 139채) > 금천면(15.5%, 129채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 청도군 한옥등급별 분포현황]



21. 경상북도 청송군


가. 경상북도 청송군에 분포하고 있는 한옥은 총 1,845채

- 청송군 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 파천면으로, 청송군 전체 한옥의 18.5%(1,845채 중 341채)가 파천면에 분포
- 청송군 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 파천면(18.5%, 341채)이며, 이어서, 부남면(14.7%, 272채), 진보면(14.7%, 271채), 안덕면(13.6%, 250채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 청송군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
부남면	26	75	171	272
부동면	50	24	88	162
안덕면	69	26	155	250
진보면	54	56	161	271
청송읍	48	35	117	200
파천면	79	43	219	341
현동면	18	92	28	138
현서면	47	21	143	211
합계	391	372	1,082	1,845


[경상북도 청송군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 391채, B등급 한옥 372채, C등급 한옥 1,082채

- A등급 한옥은 391채로 전체 한옥의 21.2%
 - 파천면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(79채)하였으며, 이는 청송군 A등급 한옥의 20.2%임
 - 파천면 외에 안덕면(17.6%, 69채) > 진보면(13.8%, 54채) > 부동면(12.8%, 50채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 372채로 전체 한옥의 20.2%
 - 현동면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(92채)하였으며, 이는 청송군 B등급 한옥의 24.7%임
 - 현동면 외에 부남면(20.2%, 75채) > 진보면(15.1%, 56채) > 파천면(11.6%, 43채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 1,082채로 전체 한옥의 58.6%
 - 파천면에 가장 많은 C 등급 한옥이 분포(219채)하였으며, 이는 청송군 C등급 한옥의 20.2%임
 - 파천면 외에 부남면(15.8%, 171채) > 진보면(14.9%, 161채) > 안덕면(14.3%, 155채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 청송군 한옥등급별 분포현황]



22. 경상북도 칠곡군


가. 경상북도 칠곡군에 분포하고 있는 한옥은 총 890채

- 칠곡군 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 지천면으로, 칠곡군 전체 한옥의 26.7%(890채 중 238채)가 지천면에 분포
- 칠곡군 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 지천면(26.7%, 238채)이며, 이어서, 동명면(22.1%, 197채), 기산면(13.7%, 122채), 왜관읍(12.6%, 112채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 칠곡군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가산면	38	27	10	75
기산면	45	34	43	122
동명면	77	27	93	197
북삼읍	24	10	9	43
석적읍	36	10	34	80
약목면	7	5	11	23
왜관읍	62	9	41	112
지천면	84	58	96	238
합계	373	180	337	890


[경상북도 칠곡군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 373채, B등급 한옥 180채, C등급 한옥 337채

- A등급 한옥은 373채로 전체 한옥의 41.9%
 - 지천면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(84채)하였으며, 이는 칠곡군 A등급 한옥의 22.5%임
 - 지천면 외에 동명면(20.6%, 77채) > 왜관읍(16.6%, 62채) > 기산면(12.1%, 45채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 180채로 전체 한옥의 20.2%
 - 지천면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(58채)하였으며, 이는 칠곡군 B등급 한옥의 32.2%임
 - 지천면 외에 기산면(18.9%, 34채) > 가산면·동명면(15.0%, 27채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 337채로 전체 한옥의 37.9%
 - 지천면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(96채)하였으며, 이는 칠곡군 C등급 한옥의 28.5%임
 - 지천면 외에 동명면(27.6%, 93채) > 기산면(12.8%, 43채) > 왜관읍(12.2%, 41채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 칠곡군 한옥등급별 분포현황]



23. 경상북도 포항시 남구


가. 경상북도 포항시 남구에 분포하고 있는 한옥은 총 750채

- 포항시 남구 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 장기면으로, 포항시 남구 전체 한옥의 33.3%(750채 중 250채)가 장기면에 분포
- 포항시 남구 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 장기면(33.3%, 250채)이며, 이어서, 구룡포읍(22.9%, 172채), 오천읍(13.9%, 104채), 대송면(13.3%, 100채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 포항시 남구 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
구룡포읍	6	6	160	172
대송면	10	7	83	100
동해면	5	-	33	38
연일읍	28	4	22	54
오천읍	17	11	76	104
장기면	31	26	193	250
호미곶면	1	-	19	20
상도동	-	-	1	1
이동	1	-	-	1
효자동	9	1	-	10
합계	108	55	587	750


[경상북도 포항시 남구 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 108채, B등급 한옥 55채, C등급 한옥 587채

- A등급 한옥은 108채로 전체 한옥의 14.4%
 - 장기면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(108채 중 31채)하였으며, 이는 포항시 남구 A등급 한옥의 28.7%임
 - 장기면 외에 연일읍(25.9%, 28채) > 오천읍(15.7%, 17채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 55채로 전체 한옥의 7.3%
 - 장기면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(55채 중 26채)하였으며, 이는 포항시 남구 B등급 한옥의 47.3%임
 - 장기면 외에 오천읍(20.0%, 11채) > 대송면(12.7%, 7채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 587채로 전체 한옥의 78.3%
 - 장기면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(587채 중 193채)하였으며, 이는 포항시 남구 C등급 한옥의 32.9%임
 - 장기면 외에 구룡포읍(27.3%, 160채) > 대송면(14.1%, 83채) > 오천읍(12.92%, 76채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 포항시 남구 한옥등급별 분포현황]



24. 경상북도 포항시 북구


가. 경상북도 포항시 북구에 분포하고 있는 한옥은 총 1,832채

- 포항시 북구 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 흥해읍으로, 포항시 북구 전체 한옥의 24.6%(1,832채 중 450채)가 흥해읍에 분포
- 포항시 북구 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 흥해읍(24.6%, 450채)이며, 이어서, 기계면(16.9%, 310채), 죽장면(16.5%, 303채), 신광면(13.3%, 244채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 포항시 북구 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
기계면	51	26	233	310
기북면	32	6	126	164
송라면	22	4	189	215
신광면	29	26	189	244
죽장면	22	30	251	303
청하면	10	3	39	52
흥해읍	29	21	400	450
대신동	-	-	1	1
대흥동	-	-	3	3
덕산동	-	-	3	3
덕수동	2	-	4	6
두호동	-	-	4	4
득량동	3	1	1	5
신흥동	-	-	9	9
양덕동	3	-	5	8
여남동	-	-	20	20
여천동	-	-	1	1
용흥동	4	2	5	11
우현동	4	-	1	5
장성동	1	2	1	4
죽도동	-	-	2	2
창포동	1	-	-	1
학산동	-	-	2	2
항구동	-	-	1	1
환호동	-	-	8	8
합계	213	121	1,498	1,832


[경상북도 포항시 북구 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 213채, B등급 한옥 121채, C등급 한옥 1,498채

- A등급 한옥은 213채로 전체 한옥의 11.6%
 - 기계면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(213채 중 51채)하였으며, 이는 포항시 북구 A등급 한옥의 23.9%임
 - 기계면 외에 기북면(15.0%, 164채) > 신광면(13.6%, 29채) > 송라면·홍해읍(각 10.3%, 22채) 등의 순서로 분포함
- B등급 한옥은 121채로 전체 한옥의 6.6%
 - 죽장면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(121채 중 30채)하고 있으며, 그 다음으로는 기계면·신광면(각 21.5%, 26채) > 홍해읍(17.4%, 21채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 1,921채로 전체 한옥의 81.8%
 - 홍해읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(1,498채 중 400채)하고 있으며, 그 다음으로는 죽장면(16.8%, 251채) > 기계면(15.6%, 233채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 포항시 북구 한옥등급별 분포현황]



경상북도 한옥현황 및 통계

경상북도 한옥DB 활용방안 및 정책제언

03-1 경상북도 한옥 전수조사의 의의 및 한옥특성

1. 경상북도 한옥 전수조사의 의의


- 경상북도는 전국 8개 도(道) 중에서 최초로 한옥 전수조사가 완료되는 지역이며, 유교선비문화권 등 한옥과 관련된 사업 추진을 위한 기초자료가 구축됨
- 경상북도 한옥 전수조사는 2014년부터 2018년까지 5년에 걸쳐 완료되었으며, 광역지자체와 건축 도시공간연구소 국가한옥센터와의 협업을 통해 한옥DB라는 정책 기초자료를 구축한 성공적 모델을 제시함
- 향후 경상북도의 고유한 지역성을 제고하고 지역가치를 창출하는 정책 및 사업을 추진함에 있어, 한옥DB는 정책·사업의 합리적 근거를 제공하고 그 효과를 증진시킬 것으로 기대됨
- 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」에 의거한 ‘건축자산 진흥 시행계획’ 수립, ‘건축자산 기초조사’, ‘건축자산 진흥구역 지정’ 등 건축문화의 진흥을 위한 광역지자체장의 권리와 의무에 대응할 수 있는 기반으로서 한옥 전수조사는 그 의의가 있음

2. 경상북도 한옥 특성

2.1. 평면유형

- 경상북도 한옥의 평면유형은 ‘一’자형이 47,078채(83.4%)로 가장 높은 비율을 나타냈으며, ‘ㄱ’자형이 7,834채(13.9%), ‘ㄷ’자형이 387채(0.7%), ‘ㄴ’자형이 374채(0.7%)로 나타났음
- 경상북도 모든 시·군에서 ‘一’자형 평면유형이 가장 높게 나타났으나, 안동시의 경우, ‘一’자형(53.4%)과 ‘ㄱ’자형(41.5%)이 유사한 비율로 나타남

[경상북도 평면유형별 한옥현황]




[경상북도 평면유형별 한옥현황]

구분	一자형	ㄱ자형	ㄷ자형	ㄹ자형	기타	확인불가	합계
고령군	3,659	174	4	0	1	-	3,838
영주시							
경주시	10,618	1,341	53	46	77	416	12,551
안동시	4,039	3,134	121	159	30	75	7,558
김천시	1,459	113	8	0	6	1	1,587
성주군	2,012	142	6	4	2	9	2,175
문경시	1,236	148	9	1	5	6	1,405
예천군	2,645	390	39	25	3	8	3,110
구미시	846	56	13	2	6	0	923
포항시	2,448	108	6	3	8	9	2,582
영천시	2,751	259	11	9	5	7	3,042
경산시	1,221	181	2	0	3	5	1,412
영덕군	1,020	79	11	41	3	7	1,161
봉화군	2,048	437	36	37	4	10	2,572
울진군	1,892	119	18	13	4	10	2,056
영양군	1,692	327	8	20	3	3	2,053
청송군	1,571	233	10	8	7	16	1,845
상주시	339	57	5	3	6	4	414
군위군	591	79	4	0	5	5	684
청도군	1,316	97	3	0	11	6	1,433
의성군	2,725	265	12	1	1	1	3,005
칠곡군	800	79	7	1	3	0	890
울릉군	150	16	1	1	2	0	170
합계	47,078	7,834	387	374	195	598	56,466

2.2. 평면유형

- 경상북도 한옥의 지붕형식 중 팔작지붕이 45,171채(74.3%)로 가장 많은 비율로 조사되었고, 우진각지붕이 10,233채(16.8%), 맞배지붕이 4,224채(6.9%)로 조사됨
- 경상북도 모든 시·군에서 팔작지붕 형태의 한옥 비율이 가장 높게 나타났으며, 그 다음으로는 지역에 따라 우진각지붕과 맞배지붕의 비율이 다르게 나타남

[경상북도 지붕형식별 한옥현황]




[경상북도 지붕형식별 한옥현황]

구분	팔작지붕	맞배지붕	우진각지붕	기타	확인불가	합계
고령군	1,739	250	1,821	7	21	3,838
영주시	3,673	270	300	73	8	4,324
경주시	8,106	1,167	2,617	138	523	12,551
안동시	6,472	488	392	75	131	7,558
김천시	906	113	561	6	1	1,587
성주군	1,443	110	613	2	7	2,175
문경시	1,017	144	236	2	6	1,405
예천군	2,854	113	130	3	10	3,110
구미시	536	232	144	9	2	923
포항시	1,643	190	738	1	10	2,582
영천시	1,941	282	816	1	2	3,042
경산시	1,206	87	115	2	2	1,412
영덕군	975	28	154	2	2	1,161
봉화군	2,370	91	91	2	18	2,572
울진군	1,947	20	79	6	4	2,056
영양군	1,898	70	76	2	7	2,053
청송군	1,626	79	122	2	16	1,845
상주시	308	87	16	3	0	414
군위군	510	61	107	1	5	684
청도군	1,120	98	195	14	6	1,433
의성군	2,105	144	752	1	3	3,005
칠곡군	654	100	132	1	3	890
울릉군	122	20	26	1	1	170
합계	45,171	4,224	10,233	354	788	60,790

2.3. 지붕재료

- 경상북도 한옥에 가장 많이 사용된 지붕재료는 조립식패널로 60,790채 중 11,855채(19.5%)가 조사되었으며, 금속기와를 사용한 한옥이 10,872채(17.9%), 전통기와를 사용한 한옥 10,768채(17.7%), 한식 또는 일식의 시멘트기와를 사용한 한옥이 15,567채(25.6%)로 조사됨
- 경상북도 23개 시·군 중 고령군, 성주군, 구미시, 상주시, 군위군, 청도군, 칠곡군에서는 전통기와를 사용한 한옥의 비율이 가장 높게 나타남

[경상북도 지붕재료별 한옥현황]



[경상북도 지붕재료별 한옥현황]

구분	전통기와	시멘트기와 (한식)	시멘트기와 (일식)	금속기와	조립식패널	슬레이트	기타	확인불가	합계
고령군	990	638	509	717	325	578	50	31	3,838
영주시	467	814	780	1,027	55	1,062	104	15	4,324
경주시	1,800	819	4,034	2,045	2,071	983	258	541	12,551
안동시	1,202	774	1,393	2,356	549	1,049	160	75	7,558
김천시	340	97	193	113	333	507	3	1	1,587
성주군	702	266	287	120	558	212	14	16	2,175
문경시	355	127	63	29	432	386	7	6	1,405
예천군	388	215	285	64	916	1,195	38	9	3,110
구미시	403	65	154	150	35	98	17	1	923
포항시	446	254	22	198	804	826	23	9	2,582
영천시	733	428	391	243	882	355	3	7	3,042
경산시	323	118	119	4	666	166	4	12	1,412
영덕군	328	50	40	83	521	133	5	1	1,161
봉화군	376	160	315	558	712	423	5	23	2,572
울진군	152	141	33	54	1,156	509	5	6	2,056
영양군	135	58	187	966	294	400	5	8	2,053
청송군	126	46	199	747	350	342	16	19	1,845
상주시	249	38	9	1	83	31	1	2	414
군위군	219	39	164	2	178	72	4	6	684
청도군	468	106	135	7	460	243	2	12	1,433
의성군	302	96	644	1,129	276	548	7	3	3,005
칠곡군	259	59	203	252	45	59	9	4	890
울릉군	5	0	0	7	154	0	3	1	170
합계	10,768	5,408	10,159	10,872	11,855	10,177	743	808	60,790

* 기타는 추가/나무, 함석 등의 재료

03-2 경상북도 한옥DB 활용방안 및 정책제언

1. 경상북도 한옥DB 활용방안

가. 체계적 통계생산을 통한 경상북도 고유의 건축문화 관리기반 마련

- 경상북도는 전국 8개 도(道) 중에서 최초로 한옥 전수조사가 완료된 지역으로서, 경상북도의 한옥 현황을 체계적으로 관리하기 위해 국가승인통계로 추진
- 국가승인통계 추진 시 한옥 전수조사가 5년 전인 2014년부터 시작되었다는 점과 조사 시점이 지역별로 다르다는 점을 감안하여 데이터의 현행화가 선행되어야 함
- 한옥DB는 건축물대장과의 연계성을 위한 건축물대장관리번호 기반으로 구축되어 있어, 정기적으로 한옥DB와 건축물대장과의 비교·검토를 통해 데이터 현행화가 가능한 상태임
- 한옥 DB의 데이터 현행화 과정에서 한옥의 멸실 여부를 확인할 수 있어 한옥 멸실통계 또한 생산이 가능한 상황임

나. 경상북도 한옥DB의 체계적 운영·관리 방안

- 현재 구축되어 있는 한옥DB는 마이크로소프트의 ACCESS, ESRI의 ArcGIS 등 전문성이 요구되는 프로그램을 통해서 관리가 가능한 상황임
- 효율적으로 한옥DB가 관리되기 위해서는 이러한 전문성이 요구되지 않는 시스템이 별도로 개발되어야 하나, 소요되는 예산, 인력 등의 현실적인 어려움이 있음
- 이에, 현재 국토교통부와 건축도시공간연구소 건축문화자산센터가 공동 운영하고 있는 ‘대한민국 건축자산 정보체계’를 활용하여 한옥DB를 유지관리하는 것이 효율적이라고 판단됨
- 또한 앞서 언급한 바와 같이 「한옥 등 건축자산의 진흥에 관한 법률」에서 규정하고 있는 지역 건축문화 진흥을 위한 지방자치단체의 책무와 권리(건축자산 진흥 시행계획 수립, 건축자산 기초조사 수행, 건축자산 진흥구역 지정, 운영·관리 등)를 ‘대한민국 건축자산 정보체계’를 활용하여 효과적으로 수행할 수 있음


[illegible]

2. 정책 제언

가. 한옥밀집지역, 건축자산 진흥구역 지정을 통한 한옥 보전·활용 추진

- 한옥DB는 위치기반의 공간정보로 구축되어 있으며, ArcGIS, QGIS 등 공간정보분석 프로그램을 활용하여 밀집도 등을 분석할 수 있음
- 밀집도 분석을 통해 한옥밀집지역을 도출할 수 있으며, 이를 건축자산 진흥구역으로 지정하여 개별 한옥뿐만 아니라 집적되어 있는 지역에 대한 면적(面的)인 보전·활용체계를 구축할 수 있음

[경상북도 영천시 한옥 밀집도 분석 예시]



나. 한옥 공가 활용 플랫폼 구축을 통한 창업 및 귀농·귀촌 유도

- 경상북도 한옥 전수조사 결과, 한옥 공가는 총 13,542채로 경상북도 총 한옥(고령군, 영주시 제외)의 22.3%를 차지하고 있어 한옥 10채 중 2채 이상이 활용되지 못한 채 방치되어 있는 것으로 파악됨
- 한옥 공가 중 유지관리상태가 양호한 A등급 한옥이 3,796채로 28.0%를 차지하고 있어 유효한 활용 자원으로서의 가치가 높다고 판단됨
- 경상북도에서 귀농·귀촌을 고려하는 사람들이 한옥 공가에 대한 정보를 검색할 수 있도록 ‘한옥 공가 활용 플랫폼’을 구축하여 운영함으로써 귀농·귀촌을 유도하는 것이 바람직하다고 판단됨
- 또한 이러한 플랫폼은 한옥만이 가지고 있는 가치를 활용한 창업을 적극 유도할 수 있다고 판단되며, 플랫폼 구축운영과 함께 창업 및 거주 목적으로 한옥 공가를 활용할 경우 경상북도 차원에서의 지원 사항도 함께 마련되어야 할 것으로 판단됨


[경상북도 시군구별 한옥 공가 현황]

시군구	한옥 등급					조사완료 시기
	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계	
고령군	-	-	-	-	-	2014년
영주시	-	-	-	-	-	2015년
경주시	954	917	891	101(38)	2,863	2016년
안동시	467	449	1,079	-	1,995	2016년
김천시	97	48	282	-	427	2016년
성주군	168	117	451	-	736	2016년
문경시	71	8	158	-	237	2016년
예천군	125	28	652	-	805	2016년
구미시	37	46	62	-	145	2016년
포항시	129	56	465	-	650	2017년
영천시	257	88	579	-	924	2017년
경산시	56	16	192	-	264	2017년
영덕군	77	31	196	-	304	2017년
봉화군	170	70	264	-	504	2017년
울진군	27	15	326	-	368	2017년
영양군	108	134	177		419	2017년
청송군	157	82	138		377	2017년
상주시	113	51	26		190	2018년
군위군	117	74	168		359	2018년
청도군	198	151	262		611	2018년
의성군	325	324	364		1,013	2018년
칠곡군	140	63	80		283	2018년
울릉군	3	2	63		68	2018년
합계	3,796	2,770	6,875	101(38)	13,542	

나. 한옥밀집지역을 대상으로 경상북도 고유의 품격있는 한옥문화체험공간 조성

- 경상북도 한옥 전수조사 결과를 토대로 도출된 한옥밀집지역의 문화재 및 건축자산과의 관계, 입지적 특성을 고려하여 경상북도 고유의 품격있는 한옥문화체험공간 조성 추진
- 문화재 및 건축자산, 한옥 등 역사문화자원이 밀집한 지역에 대해서는 한옥건축 촉진지구 및 건축자산 진흥구역으로 지정하여 경상북도 고유의 역사문화경관 창출 및 관광자원화를 통한 한옥체험 숙박시설 조성 등을 위한 정책 추진 필요
- 한옥 밀집 주거지역을 도출하여 범정부 차원에서 추진하고 있는 도시재생 뉴딜사업(건축자산 연계형 등)과 연계한 ‘한옥 주거지 재생사업’ 또는 소규모주택정비사업 등의 추진 제안
- 한옥밀집지역과 연계될 문화재, 건축자산 등의 역사문화자원이 없는 경우에는 한옥 공가의 공동체 이용을 활성화 하는 등 주거 안정 지원 및 주거환경개선사업 등을 추진

[경상북도 지붕재료별 한옥현황]





경상북도 한옥현황 및 통계

| 경산시, 영천시, 청도군 |

경상북도 한옥현황 및 통계

| 경산시, 영천시, 청도군 |

발행일 2019년 12월 31일
발행처 건축도시공간연구소
펴낸이 박소현
엮은이 국가한옥센터, 경상북도청
지은이 이민경, 이종민, 방보람

출판등록

주 소 세종특별자치시 절재로 194, 701호
홈페이지 www.auri.re.kr

인 쇄 (주)삼일기획

ISBN 979-11-5659-257-0

비매품

© 2019, 건축도시공간연구소 국가한옥센터

- * 본 단행본은 2014년부터 2018년까지 건축도시공간연구소 국가한옥센터와 경상북도청이 협업하여 추진한 '경상북도 한옥 전수조사 및 DB구축'의 성과품입니다.
- * 이 책의 저작권은 건축도시공간연구소와 경상북도청에 있습니다. 허락 없이 어느 형태로도 내용의 전부 또는 일부를 사용할 수 없습니다.
- * 이 책은 건축도시공간연구소 홈페이지 <http://www.auri.re.kr>에서도 볼 수 있습니다.

목 차

제1장 경상북도 경산시 한옥현황	1
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	2
2. 한옥형태별 현황	6
3. 한옥재료별 현황	8
4. 기타 현황	12
5. 한옥밀집지역	16
제2장 경상북도 영천시 한옥현황	21
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	22
2. 한옥형태별 현황	25
3. 한옥재료별 현황	27
4. 기타 현황	31
5. 한옥밀집지역	35
제3장 경상북도 청도군 한옥현황	39
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	40
2. 한옥형태별 현황	42
3. 한옥재료별 현황	44
4. 기타 현황	48
5. 한옥밀집지역	51

경상북도 한옥현황 및 통계

| 경산시, 영천시, 청도군 |

경상북도 경산시 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 경산시에 분포하고 있는 한옥은 총 1,412채

- 경산시 한옥 1,412채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 용성면(16.9%, 239채)
 - 경산시의 읍 단위에서 한옥은 진량읍(164채) > 하양읍(157채) 순으로 조사됨
 - 면 단위에서 한옥은 용성면(239채) > 와촌면(187채) > 자인면(164채) 순으로 조사됨
 - 동 단위에서 한옥은 임당동(31채) > 중방동(30채) > 삼북동(14채) 순으로 조사됨

[경상북도 경산시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
갑제동	-	-	4	4
계양동	-	-	1	1
남방동	-	-	3	3
내동	-	1	-	1
대동	-	1	-	1
대정동	1	-	5	6
백천동	1	-	4	5
사동	1	-	1	2
사정동	2	-	3	5
삼남동	-	-	5	5
삼북동	2	-	12	14
상방동	1	1	2	4
신교동	-	-	3	3
여천동	1	-	2	3
옥곡동	-	-	12	12
옥산동	1	-	-	1
유곡동	3	-	1	4
임당동	2	1	28	31
점촌동	2	-	2	4
정평동	-	-	1	1
중방동	8	2	20	30
중산동	-	-	2	2
평산동	-	-	7	7
남산면	8	4	111	123
남천면	15	7	95	117
압량면	1	2	109	112
와촌면	32	19	136	187
용성면	22	17	200	239
자인면	17	7	140	164
진량읍	15	9	140	164
하양읍	49	19	89	157
합계	184	90	1,138	1,412


[경상북도 경산시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 184채, B등급 한옥 90채, C등급 한옥 1,138채

- A등급 한옥은 184채로 전체 한옥의 13.0%
 - 하양읍에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(49채)하고 있으며, 경산시 A등급 한옥의 26.6%가 하양읍에 분포
 - 하양읍 외 A등급 한옥이 많은 지역은 와촌면(32채) > 용성면(22채) > 자인면(17채) > 진량읍과 남천면(각각 15채) 순으로 조사됨
 - 와촌면에는 경산시 한옥 1,412채 중 187채(13.2%)가 분포하고 있으며, 이 중 17.1%가 A등급 한옥
- B등급 한옥은 90채로 전체 한옥의 6.4%
 - 와촌면과 하양읍에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(각각 19채)하고 있음
 - 와촌면과 하양읍 외 B등급 한옥이 많은 지역은 용성면(17채) > 진량읍(9채) > 자인면(7채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 1,138채로 전체 한옥의 80.6%
 - 용성면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(200채)하고 있으며, 경산시 C등급 한옥의 17.6%가 유천면에 분포
 - 용성면 외 C등급 한옥이 많은 지역은 자인면과 진량읍(각각 140채) > 와촌면(136채) > 남산면(111채) > 압량면(109채) 순으로 조사됨

[경상북도 경산시 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 경산시 한옥 1,412채 중 ─자형 평면이 가장 많이 분포
 - 모든 등급의 한옥에서 ─자형 평면이 가장 많이 나타났음
 - ─자형 평면의 한옥은 A등급 한옥에서 95.1%(175채), B등급 한옥에서 81.1%(73채), C등급 한옥에서 85.5%(973채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임
 - 다음으로 ㄱ자형 한옥이 전체의 12.8%(181채)로 두 번째로 높은 비율을 보임

[경상북도 경산시 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
─ 자형	175	73	973	1,221
ㄱ 자형	8	17	156	181
ㄷ 자형	-	-	2	2
ㅁ 자형	-	-	-	-
기타	1	-	2	3
확인불가	-	-	5	5
합계	184	90	1,138	1,412

[경상북도 경산시 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 경산시 한옥 1,412채 중 팔작지붕 형태가 85.4%(1,206채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 8.1%(115채), 맞배지붕 6.1%(87채) 순으로 사용됨
- 모든 등급의 한옥에서 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타났음
- 팔작지붕인 한옥은 A등급 한옥에서 64.7%(119채), B등급 한옥에서 88.4%(76채), C등급 한옥에서 88.8%(1,011채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임

[경상북도 경산시 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	63	12	12	87
우진각지붕	1	2	112	115
팔작지붕	119	76	1,011	1,206
기타	1	-	1	2
확인불가	-	-	2	2
합계	184	90	1,138	1,412

[경상북도 경산시 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 경산시 한옥 1,412채 중 지붕재료로 조립식패널을 가장 많이 사용(47.2%, 666채)
 - 조립식패널(666채) > 전통기와(323채) > 슬레이트(166채) > 일식 시멘트기와(119채) > 한식 시멘트기와(118채) 순으로 조사됨
 - A등급 한옥과 B등급 한옥에는 전통기와가 가장 많이 사용되었으나, C등급 한옥에서는 조립식패널을 가장 많이 사용

[경상북도 경산시 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	180	50	93	323
시멘트기와(한식)	-	7	111	118
시멘트기와(일식)	-	5	114	119
금속기와	1	1	2	4
조립식패널	-	25	641	666
슬레이트	-	2	164	166
초가/나무	1	-	-	1
기타	-	-	3	3
확인불가	2	-	10	12
합계	184	90	1,138	1,412

[경상북도 경산시 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 경산시 한옥 1,412채 중 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용(51.4%, 726채)
 - A등급 한옥과 B등급 한옥에는 외벽재료로 흙이 가장 많이 사용되었으나, C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 외벽이 가장 많음
 - A등급 한옥에서는 대부분의 한옥(73.4%, 135채)이 흙을 외벽재료로 사용하고 있음

[경상북도 경산시 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	16	8	19	43
시멘트/콘크리트	32	39	655	726
철재/금속재	-	-	7	7
흙	135	42	327	504
돌	-	-	1	1
벽돌	-	1	59	60
기타	-	-	3	3
확인불가	1	-	67	68
합계	184	90	1,138	1,412

[경상북도 경산시 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 경산시 한옥 1,412채 중 철재 대문을 절반 이상 사용(63.5%, 896채)
 - A등급 한옥에서는 목재 대문을 사용한 한옥이 절반 이상(60.3%, 111채)
 - B등급 한옥의 경우 철재 대문을 사용한 한옥이 가장 많지만, 목재 대문을 사용한 경우와 그 수가 크게 차이나지 않음
 - 대문이 없는 경우는 경산시 한옥 1,412채 중 323채(22.9%)

[경상북도 경산시 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	111	31	48	190
철재	12	35	849	896
기타	-	-	3	3
대문없음	60	24	233	317
확인불가	1	-	5	6
합계	184	90	1,138	1,412

[경상북도 경산시 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 경산시 한옥 1,412채 중 담장재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용함(36.3%, 512채)
 - 시멘트/콘크리트를 사용한 담장이 가장 많지만, 벽돌을 사용한 담장과 그 수가 크게 차이나지 않음
 - A등급 한옥에서는 돌담을 사용하는 비율이 높음(23.4%, 43채)
 - B등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 담장을 가장 많이 사용함(27.8%, 25채)
 - C등급 한옥에서는 벽돌 담장을 가장 많이 사용함(41.3%, 470채)

[경상북도 경산시 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	4	2	6	12
돌	43	16	55	114
시멘트/콘크리트	26	25	461	512
흙	15	3	9	27
벽돌	18	22	470	510
기와	32	1	2	35
기타	3	4	36	43
담장없음	42	16	92	150
확인불가	1	1	7	9
합계	184	90	1,138	1,412

[경상북도 경산시 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 경산시 한옥은 1930년대~1970년대에 지어진 한옥이 많음
 - 1930년대 지어진 한옥이 274채(19.4%)로 가장 많았으며, 그 다음으로 1940년대에 지어진 한옥이 220채(15.6%), 1970년대가 164채(11.6%)를 차지
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 전체의 절반 이상(70.5%, 995채)을 차지

[경상북도 경산시 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	2	-	23	25
1900년대	6	1	57	64
1910년대	9	-	36	45
1920년대	7	4	103	114
1930년대	5	12	257	274
1940년대	7	8	205	220
1950년대	5	7	116	128
1960년대	6	8	111	125
1970년대	6	12	146	164
1980년대	6	6	31	43
1990년대	17	5	13	35
2000년대	30	8	4	42
2010년대 이후	8	2	3	13
미가입	70	17	33	120
합계	184	90	1,138	1,412

[경상북도 경산시 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 경산시 한옥 1,411채 중 사용하지 않고 비어있는 한옥이 264채(18.7%)
 - 각 등급별 공가의 현황을 살펴보면, A등급 한옥 30.4%(56채), B등급 한옥 17.8%(16채), C등급 한옥 16.9%(192채) 순으로 A등급 한옥에서 공가가 큰 비율을 차지하고 있다는 점이 주목할 만함
 - 한옥 공가는 행정구역 '동' 보다는 '읍·면'에 분포하고 있으며, 특히 와촌면(44채), 진량읍(44채), 하양읍(43채), 용성면(38채)에 많이 분포하고 있는 것으로 조사됨

[경상북도 경산시 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	56	16	192	264
공가아님	116	72	942	1,130
확인불가	12	2	4	18
합계	184	90	1,138	1,412


[경상북도 경산시 한옥 공가 현황]



[경상북도 경산시 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
갑제동	-	-	-	-
계양동	-	-	-	-
남방동	-	-	1	1
내동	-	-	-	-
대동	-	-	-	-
대정동	-	-	-	-
백천동	-	-	-	-
사동	1	-	-	1
사정동	-	-	1	1
삼남동	-	-	1	1
삼북동	-	-	-	-
상방동	-	-	1	1
신교동	-	-	-	-
여천동	-	-	-	-
옥곡동	-	-	1	1
옥산동	-	-	-	-
유곡동	-	-	1	1
임당동	-	-	1	1
점촌동	-	-	-	-
정평동	-	-	1	1
중방동	-	-	1	1
중산동	-	-	-	-
평산동	-	-	3	3
남산면	4	1	16	21
남천면	5	-	10	15
압량면	1	-	21	22
와촌면	6	2	36	44
용성면	5	6	27	38
자인면	4	1	19	24
진량읍	8	3	33	44
하양읍	22	3	18	43
합계	56	16	192	264


[경상북도 경산시 한옥 공개 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 경산시에서 한옥이 밀집하여 분포하고 있는 지역은 자인면 북사리·동부리 일대, 용성면 미산리·당리리 일대이지만, 그 밀집도는 높지 않음

[경상북도 경산시 한옥 밀집도]




나. 경상북도 경산시 한옥밀집지역 1 : 자인면 북사리·동부리 일대

[경상북도 경산시 한옥밀집지역 : 자인면 북사리·동부리 일대]



다. 경상북도 경산시 한옥밀집지역 2 : 용성면 미산리·당리리 일대

[경상북도 경산시 한옥밀집지역 : 용성면 미산리·당리리 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계

| 경산시, 영천시, 청도군 |

경상북도 영천시 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황

가. 경상북도 영천시에 분포하고 있는 한옥은 총 3,042채


- 영천시 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 임고면으로, 영천시 전체 한옥의 12.4%(3,042채 중 377채)가 임고면에 분포함
- 영천시 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 임고면(12.4%, 377채)이며, 이어서, 고경면(11.9%, 363채), 금호읍(8.3%, 254채)에 많은 수의 한옥이 분포함

[경상북도 영천시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
고경면	19	26	318	363
금호읍	32	20	202	254
대창면	30	13	119	162
북안면	29	22	194	245
신녕면	37	7	199	243
임고면	92	41	244	377
자양면	21	12	67	100
청통면	51	8	119	178
화남면	37	24	184	245
화북면	24	17	143	184
화산면	18	21	213	252
과전동	1	5	6	12
괴연동	4	7	25	36
교촌동	11	-	10	21
금노동	-	-	6	6
녹전동	4	3	14	21
대전동	4	6	28	38
도남동	5	1	-	6
도동	2	-	7	9
도림동	-	-	27	27
망정동	-	-	12	12
매산동	2	2	9	13
문내동	-	-	6	6
문외동	-	1	18	19
본촌동	2	-	8	10
봉동	-	1	3	4
서산동	-	1	10	11
성내동	1	3	33	37

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
신기동	1	-	-	1
쌍계동	2	-	6	8
야사동	2	2	6	10
연하동	-	6	21	27
오미동	5	3	2	10
오수동	-	-	1	1
완산동	4	2	47	53
작산동	2	-	4	6
조교동	1	1	14	16
창구동	2	1	7	10
채신동	2	-	3	5
화룡동	-	2	2	4
합계	447	258	2,337	3,042


[경상북도 영천시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 447채, B등급 한옥 258채, C등급 한옥 2,337채

- A등급 한옥은 447채로 전체 한옥의 14.7%
 - 임고면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(447채 중 92채)하였으며, 이는 영천시 A등급 한옥의 20.6%임
 - 임고면 외에 청통면(11.4%, 51채) > 신평면·화남면(각 8.3%, 37채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 258채로 전체 한옥의 8.5%
 - 임고면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(258채 중 41채)하였으며, 이는 영천시 B등급 한옥의 15.9%임
 - 임고면 외에 고경면(10.1%, 26채) > 북안면(8.5%, 22채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 2,337채로 전체 한옥의 76.8%
 - 고경면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(2,337채 중 318채)하였으며, 이는 영천시 C등급 한옥의 13.6%임
 - 고경면 외에 임고면(10.4%, 244채) > 화산면(9.1%, 213채) > 금호읍(8.6%, 202채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 영천시 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 영천시 한옥 3,042채 중 —자형 평면이 92.4%(2,751채)로 가장 많이 분포함
 - A등급 한옥의 88.1%(394채), B등급 한옥의 84.5%(218채), C등급 한옥의 91.5%(2,139채)가 —자형 평면으로 조사되어, 영천시 대부분의 한옥이 —자형 평면으로 나타남
 - 다음으로, ㄱ자형 평면이 전체 8.5%인 259채로 많았으며, 특히 B등급 한옥이 14.7%로 다른 등급 한옥에 비해 높은 비율을 보임

[경상북도 영천시 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
— 자형	394	218	2,139	2,751
ㄱ 자형	33	38	188	259
ㄴ 자형	10	-	1	11
ㄷ 자형	7	1	1	9
기타	3	1	1	5
확인불가	-	-	7	7
합계	447	258	2,337	3,042

[경상북도 영천시 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 영천시 한옥 3,042채 중 팔작지붕 형태가 63.8%(1,941채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 26.8%(816채), 맞배지붕 9.3%(282채)의 순으로 조사됨
 - A등급 한옥의 61.5%(447채 중 275채), B등급 한옥의 76.0%(258채 중 196채), C등급 한옥의 62.9%(2,337채 중 1,470채)가 팔작지붕 형태로, 영천시 한옥의 대부분이 팔작지붕 형태임
 - 팔작지붕에 이어서, A등급 한옥과 B등급 한옥은 맞배지붕(A등급 한옥 36.9%, B등급 한옥 13.2%)이 많이 사용되며, 특히 A등급 한옥의 맞배지붕 비중은 다른 지역에 비해 높게 나타남
 - 반면, C등급 한옥은 팔작지붕 형태 다음으로 우진각지붕(33.5%)이 많이 사용됨

[경상북도 영천시 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
팔작지붕	275	196	1470	1,941
맞배지붕	165	34	83	282
우진각지붕	6	28	782	816
기타	-	-	1	1
확인불가	1	-	1	2
합계	447	258	2,337	3,042

[경상북도 영천시 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 영천시 한옥의 지붕재료로 조립식패널을 사용한 한옥은 3,042채 중 29.0%인 882채로 가장 많이 사용됨
- 조립식패널 외에 전통기와(24.1%, 733채) > 시멘트기와(한식)(14.1%, 428채) 등의 순으로 지붕재료가 사용됨
- 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 전통기와가 95.7%로 대부분의 A등급 한옥이 지붕재료로 전통기와를 사용하고 있으며, B등급 한옥도 전통기와(45.7%, 118채)를 가장 많이 사용하고, 그 다음으로 조립식패널(21.3%, 55채)을 지붕재료로 많이 사용함
- 반면, C등급 한옥은 조립식패널(35.2%, 823채)을 가장 많이 사용하였으며, 이어서, 시멘트기와(한식)(17.1%, 400채)를 많이 사용한 것으로 조사됨

[경상북도 영천시 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	428	118	187	733
금속기와	8	24	211	243
조립식패널	4	55	823	882
초가/나무	-	-	-	-
슬레이트	-	7	348	355
시멘트기와(일식)	3	27	361	391
시멘트기와(한식)	1	27	400	428
기타	-	-	3	3
확인불가	3	-	4	7
합계	447	258	2,337	3,042

[경상북도 영천시 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 영천시에서 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용한 한옥은 전체 3,042채 중 49.6%(1,508채)로 가장 많이 사용함
 - 시멘트/콘크리트 외에 흙 39.9%(1,215채) > 벽돌 4.2%(129채) 등이 외벽재료로 사용됨
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥의 외벽재료는 흙이 68.2%(447채 중 305채)로 가장 많이 사용되었으며, 이어서 시멘트/콘크리트가 26.0%로 많이 사용됨
 - B등급 한옥도 외벽재료로 흙(56.2%) > 시멘트/콘크리트(40.7%) 순으로 많이 사용된 반면, C등급 한옥은 시멘트/콘크리트(55.1%)를 가장 많이 사용됨

[경상북도 영천시 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	19	5	53	77
시멘트/콘크리트	116	105	1,287	1,508
철재/금속재	-	-	8	8
흙	305	145	765	1,215
돌	-	-	4	4
벽돌	4	1	124	129
기타	-	1	29	30
확인불가	3	1	67	71
합계	447	258	2,337	3,042

[경상북도 영천시 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 영천시 한옥 3,042채 중 51.8%(1,575채)가 대문재료로 철재를 사용함
 - 영천시 한옥은 대문재료로 철재(51.8%, 1,575채)를 주로 사용함
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 대문재료로 목재(61.7%)를 많이 사용한 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 대문재료로 철재(B등급 한옥 46.1%, C등급 한옥 60.6%)를 가장 많이 사용함

[경상북도 영천시 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	276	52	78	406
철재	39	119	1,417	1,575
기타	-	1	7	8
대문없음	129	86	823	1,038
확인불가	3	-	12	15
합계	447	258	2,337	3,042

[경상북도 영천시 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 영천시 한옥 3,042채 중 35.3%(1,075채)가 담장재료로 벽돌을 가장 많이 사용함
 - 영천시 한옥은 벽돌(35.3%, 1,075채) 다음으로 시멘트/콘크리트(31.5%, 958채)를 담장재료로 많이 사용함
 - A등급 한옥은 담장재료로 돌(30.4%)을 가장 많이 사용하였으며, 다음으로 기와(25.1%), 벽돌(11.9%)을 사용함
 - B등급 한옥은 담장재료로 시멘트/콘크리트(32.2%) > 벽돌(28.7%) > 돌(10.1%) 순으로 많이 사용한 반면, C등급 한옥은 벽돌(40.6%) > 시멘트/콘크리트(35.5%)를 담장재료로 많이 사용함

[경상북도 영천시 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	4	3	8	15
돌	136	26	148	310
시멘트/콘크리트	45	83	830	958
흙	19	14	37	70
벽돌	53	74	948	1,075
기와	112	9	9	130
기타	7	4	72	83
담장없음	69	41	272	382
확인불가	2	4	13	19
합계	447	258	2,337	3,042

[경상북도 영천시 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 영천시 한옥은 1920년대~1970년대에 지어진 한옥이 대부분임(69.9%, 2,125채)
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 영천시 한옥의 절반 이상(75.3%, 2,290채)이며, 특히 1940년대(15.1%) > 1930년대(12.7%) > 1920년대(12.3%) 순으로 비중이 높음
 - A등급 한옥의 경우 1900년대 이전에 지어진 한옥이 13.9%로 다른 지역에 비해 월등히 많았으며, B등급 한옥은 1950년대 이후, C등급 한옥은 1920~1950년대에 지어진 한옥이 상대적으로 높은 비중을 보임

[경상북도 영천시 건축시기별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	62	10	87	159
1900년대	12	13	142	167
1910년대	7	7	115	129
1920년대	18	21	336	375
1930년대	22	23	341	386
1940년대	12	25	423	460
1950년대	16	32	317	365
1960년대	17	19	213	249
1970년대	23	29	238	290
1980년대	6	11	13	30
1990년대	23	7	26	56
2000년대	36	8	19	63
2010년대 이후	19	-	4	23
미가입	174	53	63	290
합계	447	258	2,337	3,042

[경상북도 영천시 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 영천시 한옥 3,042채 중 30.4%(924채)가 공가인 것으로 조사됨
 - 한옥 등급별로 공가현황을 살펴보면, A등급 한옥의 57.5%(447채 중 257채)가 공가로 나타나, A등급 한옥의 절반이상이 공가인 것으로 파악됨
 - B등급 한옥은 34.1%(88채), C등급 한옥은 24.8%(579채)가 공가로 조사됨

[경상북도 영천시 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	257	88	579	924
공가아님	189	170	1,752	2,111
확인불가	1	-	6	7
합계	447	258	2,337	3,042


[경상북도 영천시 한옥 공가 현황]



[경상북도 영천시 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
고경면	11	9	75	95
금호읍	29	5	40	74
대창면	16	6	25	47
북안면	12	5	48	65
신녕면	19	4	55	78
임고면	62	14	51	127
자양면	14	6	20	40
청통면	10	4	38	52
화남면	13	10	44	67
화북면	15	6	48	69
화산면	14	6	65	85
과전동	-	-	3	3
괴연동	2	2	3	7
교촌동	11	-	2	13
금노동	-	-	2	2
녹전동	4	3	10	17
대전동	2	-	5	7
도남동	4	1	-	5
도동	2	-	4	6
도림동	-	-	1	1
망정동	-	-	4	4
매산동	2	1	5	8
문내동	-	-	1	1
문외동	-	-	3	3
본촌동	2	-	-	2
봉동	-	1	1	2
서산동	-	-	1	1
성내동	-	-	8	8
신기동	-	-	-	-
쌍계동	2	-	3	5
야사동	1	-	3	4
연하동	-	-	2	2
오미동	5	3	2	10
오수동	-	-	-	-
완산동	-	-	1	1
작산동	1	-	1	2
조교동	-	-	-	-
창구동	2	-	3	5
채신동	2	-	-	2
화룡동	-	2	2	4
합계	257	88	579	924


[경상북도 영천시 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 영천시에서 한옥이 밀집하여 분포하고 있는 지역은 신녕면 왕산리·매양리 일대, 화북면 자천리 일대임

[경상북도 영천시 한옥 밀집도]




나. 경상북도 영천시 한옥밀집지역 1 : 신녕면 왕산리·매양리 일대

[경상북도 영천시 한옥밀집지역 : 신녕면 왕산리·매양리 일대]



다. 경상북도 영천시 한옥밀집지역 2 : 화북면 자천리

[경상북도 영천시 한옥밀집지역 : 화북면 자천리]



경상북도 한옥현황 및 통계

| 경산시, 영천시, 청도군 |

경상북도 청도군 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 청도군에 분포하고 있는 한옥은 총 1,433채

- 청도군 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 매전면으로, 청도군 전체 한옥의 17.1%(1,433채 중 245채)가 매전면에 분포
- 청도군 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 매전면(17.1%, 245채)이며, 이어서, 화양읍 (15.4%, 221채), 이서면(14.9%, 214채), 금천면(14.8%, 212채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 청도군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
각남면	20	8	58	86
각북면	25	14	16	55
금천면	54	29	129	212
매전면	31	58	156	245
운문면	29	42	71	142
이서면	46	28	140	214
청도읍	31	49	90	170
풍각면	30	27	31	88
화양읍	44	38	139	221
합계	310	293	830	1,433


[경상북도 청도군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 310채, B등급 한옥 293채, C등급 한옥 830채

- A등급 한옥은 310채로 전체 한옥의 21.6%
 - 금천면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(54채)하였으며, 이는 청도군 A등급 한옥의 17.4%임
 - 금천면 외에 이서면(14.8%, 46채) > 화양읍(14.2%, 44채) > 매전면·청도읍(각 10.0%, 31채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 293채로 전체 한옥의 20.4%
 - 매전면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(58채)하였으며, 이는 청도군 B등급 한옥의 19.8%임
 - 매전면 외에 청도읍(16.7%, 49채) > 운문면(14.3%, 42채) > 화양읍(13.0%, 38채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 830채로 전체 한옥의 57.9%
 - 매전면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(156채)하였으며, 이는 청도군 C등급 한옥의 18.8%임
 - 매전면 외에 이서면(16.9%, 140채) > 화양읍(16.7%, 139채) > 금천면(15.5%, 129채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 청도군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 청도군 한옥 1,433채 중 —자형 평면이 91.8%(1,316채)로 가장 많이 분포함
 - A등급 한옥의 94.2%(292채), B등급 한옥의 89.1%(261채), C등급 한옥의 91.9%(763채)가 —자형 평면으로 조사되어, 청도군 대부분의 한옥이 —자형 평면으로 나타남
 - 다음으로, ㄱ자형 평면이 전체 6.8%인 97채로 많았으며, 특히 B등급 한옥이 9.2%(27채)로 다른 등급 한옥에 비해 높은 비율을 보임

[경상북도 청도군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
—자형	292	261	763	1,316
ㄱ자형	12	27	58	97
ㄴ자형	2	-	1	3
ㄷ자형	-	-	-	-
기타	3	4	4	11
확인불가	1	1	4	6
합계	310	293	830	1,433

[경상북도 청도군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 청도군 한옥 1,433채 중 팔작지붕 형태가 78.2%(1,120채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 13.6%(195채), 맞배지붕 6.8%(98채)의 순으로 사용됨
- A등급 한옥의 71.0%(220채), B등급 한옥의 82.9%(243채), C등급 한옥의 79.2%(657채)가 팔작지붕 형태로, 청도군 한옥의 가장 많은 지붕형태임
- 팔작지붕에 이어서, A등급 한옥은 맞배지붕(21.0%, 65채), B등급 한옥과 C등급 한옥은 우진각지붕(B등급 한옥 9.9%, C등급 한옥 18.2%)이 지붕형태로 많이 사용됨

[경상북도 청도군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
팔작지붕	220	243	657	1,120
맞배지붕	65	15	18	98
우진각지붕	15	29	151	195
기타	8	5	1	14
확인불가	2	1	3	6
합계	310	293	830	1,433

[경상북도 청도군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 청도군 한옥의 지붕재료로 전통기와를 사용한 한옥은 1,433채 중 32.7%인 468채로 가장 많이 사용됨
 - 전통기와 외에 조립식 패널(32.1%, 460채) > 슬레이트(17.0%, 243채) 등의 순으로 지붕재료로 사용됨
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 전통기와가 94.5%로 대부분의 A등급 한옥의 지붕재료로 사용되었으며, B등급 한옥도 전통기와(38.2%)가 많이 사용하고, 이어서 조립식패널(34.1%)이 지붕재료로 높은 비율을 보임
 - 반면, C등급 한옥은 조립식패널(43.4%)이 지붕재료로 가장 많이 사용되었고, 다음으로 슬레이트(26.5%) > 시멘트기와(일식)(13.0%) 순의 비율을 보임

[경상북도 청도군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	293	112	63	468
금속기와	-	5	2	7
조립식패널	-	100	360	460
초가/나무	1	-	-	1
슬레이트	-	23	220	243
시멘트기와(일식)	2	25	108	135
시멘트기와(한식)	7	26	73	106
기타	-	1	-	1
확인불가	7	1	4	12
합계	310	293	830	1,433

[경상북도 청도군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 청도군 한옥 1,433채 중 47.9%(687채)가 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용함
 - 시멘트/콘크리트 외에 흙 45.8%(657채) > 목재 2.7%(38채) 등이 외벽재료로 사용됨
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥의 외벽재료는 시멘트/콘크리트(46.1%, 143채) > 흙(44.2%, 137채) 순으로 나타나, 다른 지역에 비해 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용한 A등급 한옥의 비율이 높음
 - B등급 한옥은 흙(57.7%, 169채)이, C등급 한옥은 시멘트/콘크리트(52.5%, 436채)가 외벽재료로 많이 사용됨

[경상북도 청도군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	22	5	11	38
시멘트/콘크리트	143	108	436	687
철재/금속재	-	-	-	-
흙	137	169	351	657
돌	-	1	-	1
벽돌	2	4	20	26
기타	-	1	5	6
확인불가	6	5	7	18
합계	310	293	830	1,433

[경상북도 청도군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 청도군 한옥 1,433채 중 48.0%인 688채가 대문재료로 철재를 많이 사용함
 - 청도군 한옥은 대문재료로 철재(48.0%, 688채)와 목재(28.5%, 408채)를 주로 사용함
 - 등급별로 A등급 한옥은 목재가 71.0%(220채)로 가장 많이 대문재료로 사용된 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 철재가 많이 사용됨(B등급 한옥 42.0% C등급 한옥 65.5%)

[경상북도 청도군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	220	104	84	408
철재	21	123	544	688
기타	-	-	3	3
대문없음	65	60	193	318
확인불가	4	6	6	16
합계	310	293	830	1,433

[경상북도 청도군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 청도군 한옥 1,433채 중 31.2%(447채)가 담장재료로 시멘트/콘크리트를 사용함
 - 청도군 한옥은 시멘트/콘크리트 외에 돌(26.1%, 374채) > 벽돌(22.0%, 315채) 등의 순으로 담장재료를 사용함
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 돌이 42.9%(133채)로 담장재료로 가장 많이 사용되었으며, 그 외에 흙(13.5%, 42채), 시멘트/콘크리트(12.6%, 39채)가 많이 사용됨
 - 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 시멘트/콘크리트를 가장 많이 담장재료로 사용하였으며(B등급 한옥 29.7%, C등급 한옥 38.7%), 이어서 B등급 한옥은 돌(25.6%)을, C등급 한옥은 벽돌(27.8%)을 많이 사용한 것으로 조사됨

[경상북도 청도군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	1	5	5	11
돌	133	75	166	374
시멘트/콘크리트	39	87	321	447
흙	42	9	11	62
벽돌	24	60	231	315
기와	9	3	5	17
기타	2	11	16	29
담장없음	60	38	71	169
확인불가	-	5	5	9
합계	310	293	830	1,433

[경상북도 청도군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 청도군 한옥은 1930년대~1970년대에 지어진 한옥이 대부분임(49.9%, 715채)
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 청도군 한옥의 절반 이상(65.8%, 943채)이며, 특히 1940년대(13.5%) > 1950년대(10.4%) > 1900년대(9.8%) 순으로 비중이 높음
 - 2000년대 이후 지어진 한옥은 전체 7.3%에 불과하지만, A등급 한옥 중 2010년대(13.9%) 지어진 비중이 가장 높음

[경상북도 청도군 건축시기별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	19	5	18	42
1900년대	36	22	83	141
1910년대	8	17	43	68
1920년대	14	26	70	110
1930년대	10	29	78	117
1940년대	11	28	155	194
1950년대	14	34	101	149
1960년대	14	32	76	122
1970년대	16	23	94	133
1980년대	13	4	24	41
1990년대	23	18	13	54
2000년대	15	17	9	41
2010년대 이후	43	10	11	64
미가입	74	28	55	157
합계	310	293	830	1,433

[경상북도 청도군 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 청도군 한옥 1,433채 중 42.6%(611채)가 공가인 것으로 조사됨
 - 한옥 등급별로 공가현황을 살펴보면, A등급 한옥의 63.9%(198채)가 공가로 다른 등급에 비해 공가 비율이 높게 나타남
 - B등급 한옥의 51.5%(151채)가 공가인 것으로 조사되어 다른 등급의 한옥에 비해 공가비율이 높았으며, C등급 한옥은 31.6%(262채)가 공가인 것으로 파악됨

[경상북도 청도군 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	198	151	262	611
공가아님	110	138	562	810
확인불가	2	4	6	12
합계	310	293	830	1,433


[경상북도 청도군 한옥 공가 현황]



[경상북도 청도군 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
각남면	9	4	10	23
각북면	20	5	1	26
금천면	29	20	55	104
매전면	20	33	68	121
운문면	21	11	21	53
이서면	26	14	27	67
청도읍	23	23	39	85
풍각면	26	25	7	58
화양읍	24	16	34	74
합계	198	151	262	611


[경상북도 청도군 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역

가. 한옥밀집도 분석결과, 경상북도 청도군에는 한옥이 밀집되어 있기 보다는 분산되어 분포하고 있음

[경상북도 청도군 한옥밀집도]





경상북도 한옥현황 및 통계

| 고령군, 김천시, 성주군 |

경상북도 한옥현황 및 통계

| 고령군, 김천시, 성주군 |

발행일 2019년 12월 31일
발행처 건축도시공간연구소
펴낸이 박소현
엮은이 국가한옥센터, 경상북도청
지은이 이민경, 이종민, 방보람

출판등록

주 소 세종특별자치시 절재로 194, 701호

홈페이지 www.auri.re.kr

인 쇄 (주)삼일기획

ISBN 979-11-5659-257-0

비매품

© 2019, 건축도시공간연구소 국가한옥센터

- * 본 단행본은 2014년부터 2018년까지 건축도시공간연구소 국가한옥센터와 경상북도청이 협업하여 추진한 '경상북도 한옥 전수조사 및 DB구축'의 성과품입니다.
- * 이 책의 저작권은 건축도시공간연구소와 경상북도청에 있습니다. 허락 없이는 어떠한 형태로도 내용의 전부 또는 일부를 사용할 수 없습니다.
- * 이 책은 건축도시공간연구소 홈페이지 <http://www.auri.re.kr>에서도 볼 수 있습니다.

목 차

제1장 경상북도 고령군 한옥현황	1
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	2
2. 한옥형태별 현황	4
3. 한옥재료별 현황	6
4. 기타 현황	10
5. 한옥밀집지역	11
제2장 경상북도 김천시 한옥현황	15
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	16
2. 한옥형태별 현황	20
3. 한옥재료별 현황	22
4. 기타 현황	26
5. 한옥밀집지역	30
제3장 경상북도 성주군 한옥현황	33
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	34
2. 한옥형태별 현황	37
3. 한옥재료별 현황	39
4. 기타 현황	43
5. 한옥밀집지역	46

경상북도 한옥현황 및 통계

| 고령군, 김천시, 성주군 |

경상북도 고령군 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 고령군에 분포하고 있는 한옥은 총 3,838채

- 고령군 한옥 3,838채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 쌍림면(19.0%, 730채)
 - 고령군의 유일한 읍 단위인 대가야읍(고령읍)은 630채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 쌍림면(730채) > 우곡면(457채) > 개진면(442채) 순으로 조사됨

[경상북도 고령군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
개진면	5	50	387	442
대가야읍(고령읍)	42	43	545	630
다산면	23	25	286	334
덕곡면	22	57	349	428
성산면	16	61	343	420
쌍림면	84	61	585	730
우곡면	15	37	405	457
운수면	14	31	352	397
합계	221	365	3,252	3,838


[경상북도 고령군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 221채, B등급 한옥 365채, C등급 한옥 3,252채

- A등급 한옥은 221채로 전체 한옥의 5.8%
 - 쌍림면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(84채)하고 있으며, 고령군 A등급 한옥의 38.0%가 쌍림면에 분포
 - 쌍림면 외에 A등급 한옥이 많은 지역은 대가야읍(42채) > 다산면(23채) > 덕곡면(22채) 순으로 조사됨
- B등급 한옥은 365채로 전체 한옥의 9.5%
 - 성산면과 쌍림면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(각각 61채)하고 있으며, 고령군 B등급 한옥의 16.7%가 성산면과 쌍림면 각각에 분포
 - 그 외 B등급 한옥이 많은 지역은 덕곡면(57채) > 개진면(50채) > 대가야읍(43채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 3,252채로 전체 한옥의 84.7%
 - 쌍림면에서 가장 많은 C등급 한옥이 분포(585채)하고 있으며, C등급 한옥의 18.0%가 쌍림면에 분포
 - 쌍림면 외 C등급 한옥이 많은 지역은 대가야읍(545채) > 우곡면(405채) > 개진면(387채) 순으로 조사됨

[경상북도 고령군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 고령군 한옥 3,838채 중 —자형 평면이 가장 많이 분포
 - 모든 등급의 한옥에서 —자형 평면이 가장 많이 나타났음
 - 자형 평면의 한옥은 A등급 한옥에서 93.7%(207채), B등급 한옥에서 91.8%(335채), C등급 한옥에서 95.8%(3,117채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임
 - 다음으로 ㄱ자형 한옥이 전체의 4.5%(174채)로 두 번째로 높은 비율을 보임

[경상북도 고령군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
— 자형	207	335	3,117	3,659
ㄱ 자형	12	29	133	174
ㄴ 자형	1	1	2	4
ㅁ 자형	-	-	-	-
기타	1	-	-	1
확인불가	-	-	-	-
합계	221	365	3,252	3,838

[경상북도 고령군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 고령군 한옥 3,838채 중 우진각지붕 형태가 47.4%(1,821채)로 가장 많았으며, 팔작지붕 45.3%(1,739채), 맞배지붕 6.5%(250채) 순으로 사용됨
 - A등급 한옥과 B등급 한옥에서는 팔작지붕이 가장 많이 사용됨(A등급 66.1%, B등급 61.9%)

[경상북도 고령군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	59	35	156	250
우진각지붕	14	102	1,705	1,821
팔작지붕	146	226	1,367	1,739
기타	2	1	4	7
확인불가	-	1	20	21
합계	221	365	3,252	3,838

[경상북도 고령군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 고령군에 분포하고 있는 한옥의 지붕재료로 전통기와(3,838채 중 990채, 25.8%)를 가장 많이 사용하고 있음
- 전통기와(990채) > 금속기와(717채) > 한식 시멘트기와(638채) > 슬레이트(578채) > 일식 시멘트기와(509채) 순으로 조사됨
- A등급 한옥과 B등급 한옥에는 전통기와가 가장 많이 사용되었으나, C등급 한옥에서는 금속기와를 가장 많이 사용하고 있음

[경상북도 고령군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	212	189	589	990
시멘트기와(한식)	-	40	598	638
시멘트기와(일식)	1	43	465	509
금속기와	2	40	675	717
조립식패널	1	33	291	325
슬레이트	-	10	568	578
초가/나무	3	5	4	12
기타	-	1	37	38
확인불가	2	4	25	31
합계	221	365	3,252	3,838

[경상북도 고령군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 고령군 한옥 3,838채 중 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용(60.4%, 2,318채)
- A등급 한옥에서는 흙을 외벽재료로 가장 많이 사용했으나, B등급 한옥과 C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 외벽이 가장 많음

[경상북도 고령군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	32	14	34	80
시멘트/콘크리트	86	188	2,044	2,318
철재/금속재	-	-	11	11
흙	99	150	972	1,221
돌	1	1	17	19
벽돌	-	6	90	96
기타	-	1	23	24
확인불가	3	5	61	69
합계	221	365	3,252	3,838

[경상북도 고령군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 고령군 한옥 3,838채 중 대문재료로 철재(8.7%, 1,870채)를 가장 많이 사용하고 있음
 - 대문이 없는 경우는 전체의 34.2%(1,313채)로, 철재 다음으로 가장 높은 비율을 차지하고 있음
 - 한옥 등급별 대문재료를 살펴보면 A등급 한옥에서는 목재를 사용한 한옥이 153채(69.5%)로 가장 많았으며, B등급과 C등급 한옥에서는 철재가 가장 많이 사용되고 있음

[경상북도 고령군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	153	117	363	638
철재	15	139	1,708	1,870
기타	-	4	13	17
대문없음	50	101	1,117	1,268
확인불가	2	1	42	45
합계	220	362	3,239	3,838

[경상북도 고령군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 고령군 한옥 3,838채 중 담장재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용함(36.5%, 1,399채)
- 하지만 A등급의 경우 돌담을 사용한 한옥의 비율이 가장 높음(42.1%, 93채)
- 담장이 없는 경우는 전체의 13.7%(527채)

[경상북도 고령군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	1	2	7	10
돌	93	100	636	829
시멘트/콘크리트	18	105	1,276	1,399
흙	58	38	134	230
벽돌	13	63	702	778
기와	9	-	-	9
기타	-	4	52	56
담장없음	25	50	395	470
확인불가	4	3	50	57
합계	221	365	3,252	3,838

[경상북도 고령군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 고령군 한옥은 1920년대~1970년대에 지어진 한옥이 많음
 - 1950년대에 지어진 한옥이 690채(18.0%)로 가장 많았으며, 그 다음으로 1960년대에 지어진 한옥이 412채(10.7%), 1940년대가 403채(10.5%)로 1940년대부터 1960년대까지 지어진 한옥이 총 1,505채로, 경상북도 고령군에 분포하고 있는 한옥의 39.2%를 차지하고 있음

[경상북도 고령군 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	8	1	26	35
1900년대	2	0	27	29
1910년대	5	6	42	53
1920년대	7	10	134	151
1930년대	12	10	175	197
1940년대	10	27	366	403
1950년대	15	58	617	690
1960년대	15	44	353	412
1970년대	5	20	230	255
1980년대	12	7	52	71
1990년대	11	9	31	51
2000년대	28	5	8	41
2010년대 이후	19	7	4	30
미가입	72	161	1,187	1,420
합계	221	365	3,252	3,838


[경상북도 고령군 건축시기별 한옥현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 고령군에서 한옥이 밀집하여 분포하고 있는 지역은 대가야읍 연조리·쾌빈리·헌문리·고아리 일대, 쌍림면 합가리 일대임

[경상북도 고령군 한옥 밀집도]




나. 경상북도 고령군 한옥밀집지역 1 : 대가야읍 연조리·패빈리·현문리·고아리 일대

[경상북도 고령군 한옥밀집지역 : 대가야읍 연조리·패빈리·현문리·고아리 일대]



다. 경상북도 고령군 한옥밀집지역 2 : 쌍림면 합가리 일대

[경상북도 고령군 한옥밀집지역 : 쌍림면 합가리 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계

| 고령군, 김천시, 성주군 |

경상북도 김천시 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 김천시에 분포하고 있는 한옥은 총 1,587채

- 김천시 한옥 1,587채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 대덕면(17.2%, 273채)
 - 김천시의 유일한 읍 단위인 아포읍은 15채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 대덕면(273채) > 구성면(268채) > 부항면(237채) 순으로 조사됨
 - 동 단위에서 한옥은 황금동(52채) > 남산동(31채) > 평화동(17채) 순으로 조사됨

[경상북도 김천시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
감호동	-	-	1	1
교동	8	1	1	10
남산동	2	-	29	31
다수동	-	1	1	2
대광동	-	-	5	5
덕곡동	-	-	3	3
모암동	-	-	11	11
문당동	-	-	2	2
백옥동	-	4	-	4
부곡동	6	-	3	9
삼락동	-	-	3	3
성내동	-	-	6	6
신음동	-	-	6	6
양천동	9	3	3	15
용두동	-	-	7	7
응명동	-	-	1	1
지좌동	-	-	6	6
평화동	-	-	17	17
황금동	3	9	40	52
감문면	4	-	4	8
김천면	9	3	5	17
개령면	10	1	6	17
구성면	31	41	196	268
남면	12	5	7	24
농소면	12	1	9	22
대덕면	12	16	245	273
대항면	57	5	25	87
봉산면	16	3	9	28
부항면	31	49	157	237
아포읍	4	1	10	15
어모면	4	-	4	8
조마면	9	1	32	42
증산면	35	18	125	178
지례면	14	29	129	172
합계	288	191	1,108	1,587


[경상북도 김천시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 288채, B등급 한옥 191채, C등급 한옥 1,108채

- A등급 한옥은 288채로 전체 한옥의 18.1%
 - 대항면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(57채)하고 있으며, 김천시 A등급 한옥의 19.8%가 대항면에 분포
 - 대항면 외에 A등급 한옥이 많은 지역은 증산면(35채) > 구성면과 부항면(각각 31채) > 봉산면(16채) 순으로 조사됨
 - 증산면에는 김천시 한옥 1,587채 중 178채(11.2%)가 분포하고 있으며, 이 중 19.7%의 비율로 A등급 한옥이 존재
- B등급 한옥은 191채로 전체 한옥의 12.0%
 - 부항면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(49채)하고 있으며, 김천시 B등급 한옥의 25.7%가 부항면에 분포
 - 부항면 외에 B등급 한옥이 많은 지역은 구성면(41채) > 지례면(29채) > 증산면(18채) > 대덕면(16채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 1,108채로 전체 한옥의 69.8%
 - 대덕면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(245채)하고 있으며, 김천시 C등급 한옥의 22.1%가 대덕면에 분포
 - 대덕면 외에 C등급 한옥이 많은 지역은 구성면(196채) > 부항면(157채) > 지례면(129채) > 증산면(125채) 순으로 조사됨

[경상북도 김천시 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 김천시 한옥 1,587채 중 ㅡ자형 평면이 가장 많이 분포
 - 모든 등급의 한옥에서 ㅡ자형 평면이 가장 많이 나타났음
 - ㅡ자형 평면 한옥은 A등급 한옥에서 88.2%(254채), B등급 한옥에서 88.5%(169채), C등급 한옥에서 93.5%(1,036채)
 - 다음으로 ㄱ자형이 전체 한옥의 7.2%(113채)로 두 번째로 높은 비율을 보임

[경상북도 김천시 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
ㅡ 자형	254	169	1,036	1,459
ㄱ 자형	22	20	71	113
ㄷ 자형	7	-	1	8
ㅁ 자형	-	-	-	-
기타	5	1	-	6
확인불가	-	1	-	1
합계	288	191	1,108	1,587

[경상북도 김천시 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 김천시 한옥 1,587채 중 팔작지붕 형태가 57.4%(906채)로 가장 많았으며, 우진각 지붕 35.6%(561채), 맞배지붕 7.2%(113채)의 순으로 사용됨
 - A등급 한옥, B등급 한옥, C등급 한옥 모든 등급의 한옥에서 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타났음
 - C등급 한옥의 경우 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타났으나, 우진각지붕 형태의 한옥과 그 수가 크게 차이나지 않음

[경상북도 김천시 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	71	11	31	113
우진각지붕	7	50	504	561
팔작지붕	207	129	570	906
기타	3	1	2	6
확인불가	-	-	1	1
합계	288	191	1,108	1,587

[경상북도 김천시 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 김천시 한옥 1,586채 중 지붕재료로 슬레이트를 가장 많이 사용(32%, 507채)
 - 슬레이트(507채) > 전통기와(340채) > 조립식패널(333채) > 일식 시멘트기와(193채) 순으로 조사됨
 - A등급 한옥과 B등급 한옥에는 전통기와가 가장 많이 사용되었으나, C등급 한옥에서는 슬레이트를 가장 많이 사용

[경상북도 김천시 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	254	47	39	340
시멘트기와(한식)	19	13	65	97
시멘트기와(일식)	6	28	159	193
금속기와	4	44	65	113
조립식패널	5	14	314	333
슬레이트	-	45	462	507
기타	-	-	3	3
확인불가	-	-	1	1
합계	288	191	1,108	1,587

[경상북도 김천시 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 김천시에 분포하고 있는 한옥의 외벽재료로 흙(41.8%, 1,587채 중 660채)을 가장 많이 사용하고 있음
- A등급 한옥과 B등급 한옥에는 외벽재료로 흙이 가장 많이 사용되었으나, C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트가 가장 많이 사용됨

[경상북도 김천시 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	6	-	6	12
시멘트/콘크리트	56	39	565	660
철재/금속재	-	-	5	5
흙	221	147	464	832
돌	1	1	9	11
벽돌	2	2	47	51
기타	-	-	1	1
확인불가	2	2	11	15
합계	288	191	1,108	1,587

[경상북도 김천시 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 김천시 한옥 1,587채 중 대문이 없는 한옥이 절반 이상을 차지하고 있음(54.8%, 865채)
 - 대문이 있는 한옥에서는 대문재료로 철재(32.9%, 519채)를 가장 많이 사용하고 있음
 - 한옥등급별로 살펴보면 A등급 한옥에서는 목재를 대문재료로 사용한 한옥이 131채(43.8%)로 가장 많음

[경상북도 김천시 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	131	21	50	202
철재	31	71	417	519
기타	-	-	1	1
대문없음	125	99	632	856
확인불가	1	-	8	9
합계	288	191	1,108	1,587

[경상북도 김천시 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 김천시 한옥 1,587채 중 가장 많이 사용된 담장재료는 시멘트/콘크리트(30.4%, 483채)
 - 하지만 A등급 한옥에서는 돌담을 사용하는 비율이 높음(22.6%, 65채)
 - B등급과 C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 담장을 가장 많이 사용함(B등급, 28.8%, C등급 35.6%)
 - 담장이 없는 경우는 전체의 23.6%(375채)

[경상북도 김천시 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	1	-	5	6
돌	65	22	141	228
시멘트/콘크리트	33	55	395	483
흙	39	4	10	53
벽돌	25	53	310	388
기와	24	3	-	27
기타	2	5	20	27
담장없음	98	49	214	361
확인불가	1	-	13	14
합계	288	191	1,108	1,587

[경상북도 김천시 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 김천시 한옥은 1920년대~1950년대에 지어진 한옥이 많음
 - 1940년대 지어진 한옥이 233채(14.7%)로 가장 많았으며, 그 다음으로 1950년대에 지어진 한옥이 170채(10.7%), 1930년대가 123채(7.8%)를 차지
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 전체의 절반 이상(59.3%, 941채)을 차지

[경상북도 김천시 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	8	14	68	90
1900년대	17	16	39	72
1910년대	5	8	45	58
1920년대	7	8	99	114
1930년대	5	7	111	123
1940년대	8	26	199	233
1950년대	9	15	146	170
1960년대	5	14	62	81
1970년대	1	7	20	28
1980년대	15	1	11	27
1990년대	17	9	7	33
2000년대	39	8	7	54
2010년대 이후	36	3	1	40
미가입	116	55	293	464
합계	288	191	1,108	1,587

[경상북도 김천시 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 김천시 한옥 1,587채 중 사용하지 않고 비어있는 한옥이 26.9%(427채)
 - 각 등급별 공가의 현황을 살펴보면, A등급 한옥 33.7%(97채), B등급 한옥 25.1%(48채), C등급 한옥 25.5%(282채)
 - 한옥 공가가 가장 많이 분포하고 있는 읍·면·동은 대덕면(85채)으로 조사되었으며, 그 다음으로는 구성면(84채), 부항면(62채), 증산면(55채)의 순으로 파악됨

[경상북도 김천시 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	97	48	282	427
공가아님	190	142	820	1,152
확인불가	1	1	6	8
합계	288	191	1,108	1,587


[경상북도 김천시 한옥 공가 현황]



[경상북도 김천시 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
감호동	-	-	-	-
교동	-	-	-	-
남산동	-	-	6	6
다수동	-	-	-	-
대광동	-	-	1	1
덕곡동	-	-	-	-
모암동	-	-	-	-
문당동	-	-	-	-
백옥동	-	-	-	-
부곡동	-	-	-	-
삼락동	-	-	-	-
성내동	-	-	-	-
신음동	-	-	-	-
양천동	3	-	1	4
용두동	-	-	1	1
응명동	-	-	-	-
지좌동	-	-	6	6
평화동	-	-	3	3
황금동	-	2	3	5
감문면	3	-	2	5
감천면	5	1	-	6
개령면	4	1	1	6
구성면	19	9	56	84
남면	8	2	3	13
농소면	-	-	4	4
대덕면	6	12	67	85
대항면	4	2	1	7
봉산면	6	2	4	12
부항면	21	4	37	62
아포읍	1	-	1	2
어모면	2	-	-	2
조마면	5	-	7	12
증산면	4	6	45	55
지례면	6	7	33	46
합계	97	48	282	427


[경상북도 김천시 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 김천시에는 전체적으로 한옥이 산포되어 있으며, 성내동·남산동·모암동 일대에 한옥이 다소 밀집하여 분포하고 있으나 그 밀집도는 낮은 편임

[경상북도 김천시 한옥 밀집도]



나. 경상북도 김천시 한옥밀집지역 : 성내동·남산동·모암동 일대

[경상북도 김천시 한옥밀집지역 : 성내동·남산동·모암동 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계

| 고령군, 김천시, 성주군 |

경상북도 성주군 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 성주군에 분포하고 있는 한옥은 총 2,175채

- 성주군 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 수륜면으로, 성주군 전체 한옥의 18.1%(2,175채 중 394채)가 수륜면에 분포
- 성주군 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 수륜면(18.1%, 394채)이며, 이어서, 용암면(12.6%, 274채), 벽진면(10.1%, 219채), 월항면(10.0%, 218채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 성주군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가천면	6	18	192	216
금수면	4	17	121	142
대가면	20	39	157	216
벽진면	36	42	141	219
선남면	18	18	134	170
성주읍	17	15	167	199
수륜면	55	47	292	394
용암면	31	32	211	274
월항면	64	40	114	218
초전면	29	16	82	127
합계	280	284	1,611	2,175


[경상북도 성주군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 280채, B등급 한옥 284채, C등급 한옥 1,611채

- A등급 한옥은 280채로 전체 한옥의 12.9%
 - 월항면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(64채)하였으며, 이는 성주군 A등급 한옥의 22.9%임
 - 월항면 외에 수륜면(55채) > 벽진면(36채) > 용암면(31채) > 초전면(29채) 등의 순으로 분포
- B등급 한옥은 191채로 전체 한옥의 13.1%
 - 수륜면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(47채)하였으며, 이는 성주군 B등급 한옥의 16.5%임
 - 수륜면에 외에 벽진면(42채) > 월항면(40채) > 대가면(39채) 등의 순으로 분포
- C등급 한옥은 1,107채로 전체 한옥의 74.1%
 - 수륜면에 가장 많은 C 등급 한옥이 분포(394채)하였으며, 이는 성주군 C등급 한옥의 18.1%임
 - 수륜면 외에 용암면(211채) > 가천면(192채) > 성주읍(167채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 성주군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 성주군 한옥 2,175채 중 ─자형 평면이 92.5%(2,012채)로 가장 많이 분포
 - A등급 한옥의 92.5%(259채), B등급 한옥의 91.9%(261채), C등급 한옥의 92.6%(1,492채)가 ─자형 평면으로 조사되어, 성주군 대부분의 한옥이 ─자형 평면을 가지고 있음
 - 다음으로, ㄱ자형 평면이 전체 6.5%인 142채로 많았음

[경상북도 성주군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
─ 자형	259	261	1,492	2,012
ㄱ 자형	15	22	105	142
ㄷ 자형	6	–	–	6
ㅁ 자형	–	–	4	4
기타	–	1	1	2
확인불가	–	–	9	9
합계	280	284	1,611	2,175

[경상북도 성주군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 성주군 한옥 2,175채 중 팔작지붕 형태가 66.3%(1,443채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 28.2%(613채), 맞배지붕 5.1%(110채)의 순으로 사용됨
 - A등급 한옥, B등급 한옥, C등급 한옥 모든 등급의 한옥에서 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타났음
 - 한편, 우진각지붕이 전체 성주군 한옥의 28.2%(613채)를 차지하고 있어, 다른 지역에 비해 우진각지붕의 비율이 높게 나타남

[경상북도 성주군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	63	15	32	110
우진각지붕	17	41	555	613
팔작지붕	199	226	1,018	1,443
기타	-	2	-	2
확인불가	1	-	6	7
합계	280	284	1,611	2,175

[경상북도 성주군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 성주군 한옥의 지붕재료로 전통기와를 사용한 한옥은 2,175채 중 32.3%인 702채로 가장 많이 사용
- A등급, B등급 한옥에서는 전통기와가 많이 사용된 반면, C등급 한옥의 경우 조립식패널(31.8%, 512채)이 많이 사용

[경상북도 성주군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	263	170	269	702
시멘트기와(한식)	4	33	229	266
시멘트기와(일식)	1	16	270	287
금속기와	4	12	104	120
조립식패널	2	44	512	558
슬레이트	-	5	207	212
초가/나무	6	3	-	9
기타	-	-	5	5
확인불가	-	1	15	16
합계	280	284	1,611	2,175

[경상북도 성주군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 성주군 한옥 2,175채 중 62.1%(1,351채)가 외벽재료로 흙을 사용
 - A등급 한옥, B등급 한옥, C등급 한옥 모든 등급에서 외벽재료로 흙을 사용하는 비율이 높음
 - 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용한 경우가 전체 한옥의 29.4%(640채)를 차지하였으며, 특히 C등급 한옥에서의 사용 비율(C등급 한옥 중 35.4%)이 다른 등급에 비해 높게 나타남

[경상북도 성주군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	26	13	15	54
시멘트/콘크리트	28	41	571	640
철재/금속재	-	-	8	8
흙	225	223	903	1,351
돌	-	-	2	2
벽돌	-	3	75	78
기타	-	1	21	22
확인불가	1	3	16	20
합계	280	284	1,611	2,175

[경상북도 성주군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 성주군 한옥 2,175채 중 46.2%인 1,005채가 대문이 없었으며, 대문이 있는 경우, 전체 한옥의 37.5%(815채)가 대문재료로 철재를 많이 사용함
 - A등급 한옥의 경우 65.7%(184채)가 대문재료로 목재를 가장 많이 사용한 반면, B등급 한옥과 C등급은 철재가 각각 40.8%(116채), 41.7%(671채)의 사용 비율을 보임
 - 특히 C등급 한옥은 대문이 없는 경우가 52.1%(840채)로 절반이상을 차지함

[경상북도 성주군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	184	71	97	352
철재	28	116	671	815
기타	-	-	3	3
대문없음	67	96	830	993
확인불가	1	1	10	12
합계	280	284	1,611	2,175

[경상북도 성주군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 성주군 한옥 2,175채 중 30.1%(654채)가 담장재료로 벽돌을 사용
 - A등급 한옥의 32.9%(280채 중 92채)가 돌을 담장재료로 가장 많이 사용한 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 상대적으로 시멘트/콘크리트(각각 28.9%, 29.7%)와 벽돌(각각 25.0%, 34.3%)을 많이 사용함

[경상북도 성주군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	-	-	7	7
돌	92	61	242	395
시멘트/콘크리트	35	82	479	596
흙	50	16	24	90
벽돌	31	71	552	654
기와	25	9	6	40
기타	3	6	32	41
담장없음	39	34	254	327
확인불가	5	5	15	25
합계	280	284	1,611	2,175

[경상북도 성주군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 성주군 한옥은 1930년대~1960년대에 지어진 한옥이 대부분임(56.5% 1,229채)
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 성주군 한옥의 절반 이상(76.8%,1,671채)이며, 특히 1940년대 411채 (18.9%) > 1930년대(14.7%) > 1950년대(13.6%) 순으로 높은 비중을 차지함

[경상북도 성주군 건축시기별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	19	2	7	28
1900년대	12	6	52	70
1910년대	15	21	90	126
1920년대	16	17	185	218
1930년대	25	25	270	320
1940년대	14	44	353	411
1950년대	18	37	241	296
1960년대	13	30	159	202
1970년대	6	18	90	114
1980년대	9	4	16	29
1990년대	12	11	6	29
2000년대	23	8	17	48
2010년대 이후	7	6	6	19
미가입	91	55	119	265
합계	280	284	1,611	2,175

[경상북도 성주군 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 성주군 한옥 2,175채 중 33.8%(736채)가 공가인 것으로 조사됨
 - 한옥 등급별로 공가현황을 살펴보면, A등급 한옥의 60.0%(1168채)로 절반이상의 공가비율을 차지하고 있는 것으로 나타남
 - B등급 한옥의 41.2%(117채), C등급 한옥의 28.0%(451채)도 공가인 것으로 파악됨

[경상북도 성주군 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	168	117	451	736
공가아님	111	164	1,152	1,427
확인불가	1	3	8	12
합계	280	284	1,611	2,175


[경상북도 성주군 한옥 공가 현황]



[경상북도 성주군 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가천면	2	5	65	72
금수면	4	6	35	45
대가면	9	11	40	60
벽진면	24	18	34	76
선남면	14	12	34	60
성주읍	6	5	36	47
수륜면	38	21	96	155
용암면	21	13	68	102
월항면	28	18	31	77
초전면	22	8	12	42
합계	168	117	451	736


[경상북도 성주군 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 성주군에서 한옥이 밀집한 지역은 성주읍 예산리·경산리 일대, 가천면 창천리 일대, 벽진면 수촌리 일대, 월향면 대산리 일대로 분석됨

[경상북도 성주군 한옥 밀집도]




나. 경상북도 성주군 한옥밀집지역 1 : 성주읍 예산리·경산리 일대

[경상북도 성주군 한옥밀집지역 : 성주읍 예산리·경산리 일대]




다. 경상북도 성주군 한옥밀집지역 2 : 가천면 창천리 일대

[경상북도 성주군 한옥밀집지역 : 가천면 창천리 일대]




라. 경상북도 성주군 한옥밀집지역 3 : 벽진면 수촌리 일대

[경상북도 성주군 한옥밀집지역 : 벽진면 수촌리 일대]



마. 경상북도 성주군 한옥밀집지역 4 : 월향면 대산리 일대

[경상북도 성주군 한옥밀집지역 : 월향면 대산리 일대]





경상북도 한옥현황 및 통계

| 경주시, 포항시 남구·북구, 울릉군 |

경상북도 한옥현황 및 통계

| 경주시, 포항시 남구·북구, 울릉군 |

발행일 2019년 12월 31일
발행처 건축도시공간연구소
펴낸이 박소현
엮은이 국가한옥센터, 경상북도청
지은이 이민경, 이종민, 방보람

출판등록
주 소 세종특별자치시 절재로 194, 701호
홈페이지 www.auri.re.kr

인 쇄 (주)삼일기획

ISBN 979-11-5659-257-0

비매품

© 2019, 건축도시공간연구소 국가한옥센터

- * 본 단행본은 2014년부터 2018년까지 건축도시공간연구소 국가한옥센터와 경상북도청이 협업하여 추진한 '경상북도 한옥 전수조사 및 DB구축'의 성과품입니다.
- * 이 책의 저작권은 건축도시공간연구소와 경상북도청에 있습니다. 허락 없이는 어떠한 형태로도 내용의 전부 또는 일부를 사용할 수 없습니다.
- * 이 책은 건축도시공간연구소 홈페이지 <http://www.auri.re.kr>에서도 볼 수 있습니다.

목 차

경상북도 한옥현황 및 통계 | 경주시, 포항시 남구·북구, 울릉군 |

제1장 경상북도 경주시 한옥현황	1
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	2
2. 한옥형태별 현황	6
3. 한옥재료별 현황	8
4. 기타 현황	12
5. 한옥밀집지역	17
제2장 경상북도 포항시 남구 한옥현황	27
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	28
2. 한옥형태별 현황	31
3. 한옥재료별 현황	33
4. 기타 현황	37
5. 한옥밀집지역	40
제3장 경상북도 포항시 북구 한옥현황	43
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	44
2. 한옥형태별 현황	47
3. 한옥재료별 현황	49
4. 기타 현황	53
5. 한옥밀집지역	57
제4장 경상북도 울릉군 한옥현황	61
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	62
2. 한옥형태별 현황	64
3. 한옥재료별 현황	66
4. 기타 현황	70
5. 한옥밀집지역	73

경상북도 한옥현황 및 통계
| 경주시, 포항시 남구·북구, 울릉군 |

경상북도 경주시 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황

가. 경상북도 경주시에 분포하고 있는 한옥은 총 12,551채


- 경주에서 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 외동읍으로, 경주시 전체 한옥의 10.6%(12,551채 중 1,336채)가 분포함
- 경주시 한옥이 많이 분포하는 곳은 외동읍(10.6%, 1,336채) > 강동면(7.3%, 921채) > 양북면(7.3%, 913채) > 건천읍(7.2%, 900채) 순으로 나타남

[경상북도 경주시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계
감포읍	142	118	341	-	601
강동면	481	250	157	33	921
건천읍	114	373	395	18	900
광명동	11	45	26	4	86
교동	83	9	26	1	119
구정동	24	13	38	4	79
구황동	11	20	43	-	74
남산동	40	29	40	8	117
내남면	333	163	196	62	754
노동동	-	7	5	1	13
노서동	7	13	9	-	29
덕동	2	-	3	1	6
도지동	38	11	26	3	78
동방동	38	25	39	4	106
동부동	3	9	12	1	25
동천동	8	35	46	8	97
마동	17	19	34	12	82
배동	29	21	31	7	88
배반동	37	16	48	6	107
보문동	23	14	25	-	62
북군동	2	6	8	-	16
북부동	13	37	45	2	97
사정동	63	114	200	2	379
산내면	159	118	201	78	556

구 분	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계
서면	49	146	162	14	371
서부동	13	35	17	1	66
서악동	17	32	63	3	115
석장동	-	7	5	-	12
성건동	5	46	29	7	87
성동동	20	43	30	11	104
손곡동	9	32	9	2	52
시동	20	6	16	1	43
시래동	7	5	16	-	28
신평동	1	-	-	-	1
안강읍	174	328	284	16	802
암곡동	5	11	20	1	37
양남면	183	112	262	-	557
양북면	411	164	338	-	913
외동읍	357	344	472	163	1,336
용강동	20	55	25	1	101
율동	76	95	50	4	225
인왕동	19	26	103	16	164
조양동	11	16	13	2	42
진현동	44	24	46	8	122
천군동	13	35	21	14	83
천북면	109	236	211	11	567
충효동	5	34	24	3	66
탑동	46	20	37	2	105
평동	21	22	21	2	66
하동	15	16	15	-	46
현곡면	75	203	137	8	423
황남동	45	107	70	10	232
황성동	6	17	12	-	35
황오동	24	82	101	22	229
황용동	9	17	25	2	53
효현동	28	38	5	5	76
합계	3,515	3,819	4,633	584	12,551


[경상북도 경주시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 3,515채, B등급 한옥 3,819채, C등급 한옥 4,633채, 판단보류 584채

- A등급 한옥은 3,515채로 전체 한옥의 28.0%
 - 강동면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(481채)하며, 이는 경주시 A등급 한옥의 13.7%임
 - 강동면 외에 양북면(411채) > 외동읍(357채) > 내남면(333채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 3,819채로 전체 한옥의 30.4%
 - 건천읍에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(373채)하며, 이는 경주시 B등급 한옥의 9.8%임
 - 건천읍에 외에 외동읍(344채) > 안강읍(328채) > 강동면(250채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 4,633채로 전체 한옥의 36.9%
 - 건천읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(395채)하였으며, 이는 경주시 C등급 한옥의 8.5%임
 - 건천읍 외에 감포읍(341채) > 양북면(338채) > 안강읍(284채) 등의 순으로 분포함

[경상북도 경주시 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 경주시 한옥 12,552채 중 —자형 평면이 84.6%(10,618채)로 가장 많이 분포함
 - A등급 한옥의 86.1%(3,028채), B등급 한옥의 85.5%(3,266채), C등급 한옥의 89.5%(4,148채)가 —자형 평면으로 조사되어, 경주시 대부분의 한옥이 —자형 평면을 가지고 있음
 - 다음으로, ㄱ자형 평면이 전체 10.7%인 1,341채로 많았으며, 특히 B등급 한옥의 ㄱ자형 평면 비율(13.2%, 505채)이 다른 등급에 비해 높음

[경상북도 경주시 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계
—자형	3,028	3,266	4,148	176	10,618
ㄱ자형	399	505	427	10	1,341
ㄷ자형	29	14	10	-	53
ㄴ자형	15	9	21	1	46
기타	26	11	17	23	77
확인불가	18	14	10	374	416
합계	3,515	3,819	4,633	584	12,551

[경상북도 경주시 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 경주시 한옥 12,552채 중 팔작지붕 형태가 64.6%(8,106채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 20.8%(2,617채), 맞배지붕 9.3%(1,167채)의 순으로 사용됨
 - A등급 한옥, B등급 한옥, C등급 한옥 모든 등급의 한옥에서 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타났음
 - 한편, 우진각지붕은 A등급 한옥의 24.1%(846채), B등급 한옥의 25.6%(977채)를 차지하고 있어, 다른 지역에 비해 우수한옥의 우진각지붕 비율이 높게 나타남

[경상북도 경주시 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계
팔작지붕	2,079	2,621	3,338	68	8,106
맞배지붕	507	184	434	42	1,167
우진각지붕	846	977	765	29	2,617
기타	68	22	35	13	138
확인불가	15	15	61	432	523
합계	3,515	3,819	4,633	584	12,551

[경상북도 경주시 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 경주시 한옥의 지붕재료로 시멘트기와(일식)을 사용한 한옥은 12,552채 중 32.1%인 4,034채로 가장 많이 사용
- 시멘트기와(일식) 외에 조립식 패널(16.5%) > 금속기와(16.3%) > 전통기와(14.3%) 등의 순으로 지붕재료를 사용함
- A등급 한옥에서는 32.8%(3,515채 중 1,153채)가 전통기와를 지붕재료로 사용한 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥에서는 시멘트기와(일식)(B등급 한옥 38.1%, C등급 한옥 29.9%)를 많이 사용함

[경상북도 경주시 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계
전통기와	1,153	436	196	15	1,800
금속기와	360	510	1,156	19	2,045
조립식패널	283	706	1,059	23	2,071
초가/나무	168	20	1	2	191
슬레이트	120	325	502	36	983
시멘트기와(일식)	1,148	1,454	1,387	45	4,034
시멘트기와(한식)	262	328	221	8	819
기타	4	10	41	12	67
확인불가	17	30	70	424	541
합계	3,515	3,819	4,633	584	12,551

[경상북도 경주시 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 경주시 한옥 12,552채 중 50.2%(6,306채)가 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용
 - 외벽재료로 시멘트/콘크리트 다음으로 흙(27.8%) > 벽돌(8.4%) 순으로 사용하는 비율이 높음
 - A등급 한옥에서는 외벽재료로 흙을 사용하는 비율이 53.0%(3,515채 중 1,862채)로 가장 높게 나타남
 - 반면, B등급 한옥, C등급 한옥은 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용하는 비율이 가장 높았으며, 특히 C등급 한옥은 64.2%(2,973채)를 사용하는 것으로 나타남

[경상북도 경주시 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계
목재	245	97	90	2	434
시멘트/콘크리트	1,257	1,998	2,973	78	6,306
철재/금속재	1	19	74	9	103
흙	1,862	1,297	314	21	3,494
돌	17	28	21	1	67
벽돌	65	259	716	14	1,054
기타	32	41	292	11	376
확인불가	36	80	153	448	717
합계	3,515	3,819	4,633	584	12,551

[경상북도 경주시 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 경주시 한옥 12,552채 중 44.9%인 5,603채가 대문이 없었으며, 대문이 있는 경우, 전체 한옥의 43.5%(5,460채)가 대문재료로 철재를 사용함
 - A등급 한옥의 경우 대문이 없는 경우가 46.5%로 가장 많았으며, 대문이 있는 경우, 대문재료로 철재 28.2%(991채) > 목재 25.2%(877채) 순으로 많이 사용함
 - 반면, B등급과 C등급은 대문재료로 철재를 사용하는 경우가 절반이상으로 가장 많은 것으로 조사됨(B등급 한옥 51.8%, C등급 한옥 52.1%)

[경상북도 경주시 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계
목재	877	321	216	11	1,425
철재	991	1,978	2,413	78	5,460
기타	11	11	13	2	37
대문없음	1,636	1,509	1,991	493	5,629
합계	3,515	3,819	4,633	584	12,551

[경상북도 경주시 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 경주시 한옥 12,552채 중 62.2%(7,812채)가 담장재료로 시멘트/콘크리트를 사용함
 - 모든 등급의 한옥에서 담장재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용하였으며, 특히 C등급 한옥은 73.5%(3,407채), B등급 한옥은 68.5%(2,617채)로 대부분의 한옥이 담장재료로 시멘트/콘크리트를 사용하는 것으로 조사됨
 - 한편, A등급 한옥은 담장재료로 돌을 사용하는 경우가 20.2%(711채)로 시멘트/콘크리트 다음으로 많이 사용하는 것으로 나타남

[경상북도 경주시 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계
목재	51	32	43	2	128
돌	711	374	330	12	1,427
시멘트/콘크리트	1,685	2,617	3,407	103	7,812
흙	314	133	83	-	530
벽돌	62	124	177	6	369
기와	86	50	16	-	152
기타	81	66	80	3	230
담장없음	525	423	497	458	1,903
합계	3,515	3,819	4,633	584	12,551

[경상북도 경주시 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 경주시 한옥은 1930년대~1960년대에 지어진 한옥이 대부분임(56.5% 1,229채)
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 경주시 한옥의 절반 이상(51.6%, 6,476채)을 차지함
 - 1940년대 지어진 한옥이 1,571채(12.5%)로 가장 많았으며, 그 다음으로 1970년대 1,503채 (12.0%) > 1950년대 (10.0%) 순으로 높은 비중을 차지함

[경상북도 경주시 건축시기별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계
1900년대 이전	141	101	118	33	393
1900년대	77	85	144	29	335
1910년대	59	88	124	18	289
1920년대	122	209	293	41	665
1930년대	221	312	494	68	1,095
1940년대	284	394	781	112	1,571
1950년대	232	351	590	78	1,251
1960년대	161	240	422	54	877
1970년대	319	540	603	41	1,503
1980년대	145	183	168	20	516
1990년대	79	33	45	4	161
2000년대	176	79	88	21	364
2010년대 이후	103	15	14	9	141
미가입	1,396	1,189	749	56	3,390
합계	3,515	3,819	4,633	584	12,551

[경상북도 경주시 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 경주시 한옥 12,552채 중 22.8%(2,863채)가 공가인 것으로 조사됨
 - 한옥 등급별로 공가현황을 살펴보면, A등급 한옥의 27.1%(954채)가 공가임
 - B등급 한옥의 24.0%(917채), C등급 한옥의 19.2%(891채)도 공가인 것으로 파악됨

[경상북도 경주시 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계
공가	954	917	891	101	2,863
공가아님	2,533	2,873	3,710	197	9,313
확인불가	28	29	32	286	375
합계	3,515	3,819	4,633	584	12,551

[경상북도 경주시 한옥 공가 현황]




[경상북도 경주시 읍면동별 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계
감포읍	52	48	90	-	190
강동면	72	63	23	7	165
건천읍	24	102	96	4	226
광명동	1	8	4	-	13
교동	22	1	3	-	26
구정동	13	10	20	-	43
구황동	7	5	32	-	44
남산동	7	2	2	1	12
내남면	87	28	31	7	153
노동동	-	1	1	-	2
노서동	-	1	-	-	1
덕동	-	-	-	-	0
도지동	8	1	1	-	10
동방동	4	7	12	1	24
동부동	2	4	-	-	6
동천동	5	10	3	5	23
마동	7	13	10	-	30
배동	12	14	9	1	36
배반동	10	8	10	-	28
보문동	11	4	13	-	28
북군동	1	-	2	-	3
북부동	1	4	4	-	9
사정동	35	51	72	-	158
산내면	33	15	16	26	90
서면	18	49	38	2	107
서부동	-	-	-	-	0
서악동	5	6	19	-	30
석장동	-	4	3	-	7

구 분	A등급	B등급	C등급	판단보류	합계
성건동	1	4	2	1	8
성동동	3	2	3	2	10
손곡동	3	5	2	-	10
시동	6	-	3	-	9
시래동	1	-	1	-	2
신평동	-	-	-	-	0
안강읍	64	98	54	5	221
암곡동	1	4	1	-	6
양남면	64	43	48	-	155
양북면	148	62	68	-	278
외동읍	122	53	68	21	264
용강동	-	4	4	-	8
율동	2	7	6	1	16
인왕동	3	-	-	4	7
조양동	3	-	1	-	4
진현동	26	12	12	3	53
천군동	6	19	10	-	35
천북면	14	47	20	1	82
충효동	1	15	10	3	29
탑동	18	7	15	-	40
평동	5	-	3	-	8
하동	5	9	4	-	18
현곡면	14	37	30	1	82
황남동	5	12	3	2	22
황성동	-	-	1	-	1
황오동	-	1	6	2	9
황용동	1	7	2	1	11
효현동	1	10	-	-	11
합계	954	917	891	101	2,863


[경상북도 경주시 한옥 공가 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 경주시에서 한옥이 밀집하여 분포하고 있는 지역은 경주 시내권에서는 서부동·북부동·동부동 일대, 황오동·인왕동 일대, 황남동·사정동 일대, 경주 시내권 외 지역에서는 강동면 양동리 일대, 안강읍 양월리·안강리 일대, 건천읍 건천리 일대, 양북면 송창리·두산리 일대로 분석되었음
- 경상북도 경주시의 한옥밀집지역은 도내 다른 시·군·구에 비해 안동시와 함께 한옥밀집도가 매우 높게 나타남

[경상북도 경주시 한옥 밀집도]




나. 경상북도 경주시 한옥밀집지역 1 : 서부동·북부동·동부동 일대

[경상북도 경주시 한옥밀집지역 : 서부동·북부동·동부동 일대]




다. 경상북도 경주시 한옥밀집지역 2 : 황오동·인왕동 일대

[경상북도 경주시 한옥밀집지역 : 황오동·인왕동 일대]




라. 경상북도 경주시 한옥밀집지역 3 : 황남동·사정동 일대

[경상북도 경주시 한옥밀집지역 : 황남동·사정동 일대]




마. 경상북도 경주시 한옥밀집지역 4 : 강동면 양동리 일대

[경상북도 경주시 한옥밀집지역 : 강동면 양동리 일대]




바. 경상북도 경주시 한옥밀집지역 5 : 안강읍 양월리·안강리 일대

[경상북도 경주시 한옥밀집지역 : 안강읍 양월리·안강리 일대]




사. 경상북도 경주시 한옥밀집지역 6 : 건천읍 건천리 일대

[경상북도 경주시 한옥밀집지역 : 건천읍 건천리 일대]



아. 경상북도 경주시 한옥밀집지역 7 : 양북면 송창리·두산리 일대

[경상북도 경주시 한옥밀집지역 : 양북면 송창리·두산리 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계
| 경주시, 포항시 남구·북구, 울릉군 |

경상북도 포항시 남구 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 포항시 남구에 분포하고 있는 한옥은 총 750채

- 포항시 남구 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 장기면으로, 포항시 남구 전체 한옥의 33.3%(750채 중 250채)가 장기면에 분포
- 포항시 남구 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 장기면(33.3%, 250채)이며, 이어서, 구룡포읍(22.9%, 172채), 오천읍(13.9%, 104채), 대송면(13.3%, 100채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 포항시 남구 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
구룡포읍	6	6	160	172
대송면	10	7	83	100
동해면	5	-	33	38
연일읍	28	4	22	54
오천읍	17	11	76	104
장기면	31	26	193	250
호미곶면	1	-	19	20
상도동	-	-	1	1
이동	1	-	-	1
효자동	9	1	-	10
합계	108	55	587	750


[경상북도 포항시 남구 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 108채, B등급 한옥 55채, C등급 한옥 587채

- A등급 한옥은 108채로 전체 한옥의 14.4%
 - 장기면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(108채 중 31채)하였으며, 이는 포항시 남구 A등급 한옥의 28.7%임
 - 장기면 외에 연일읍(25.9%, 28채) > 오천읍(15.7%, 17채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 55채로 전체 한옥의 7.3%
 - 장기면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(55채 중 26채)하였으며, 이는 포항시 남구 B등급 한옥의 47.3%임
 - 장기면 외에 오천읍(20.0%, 11채) > 대송면(12.7%, 7채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 587채로 전체 한옥의 78.3%
 - 장기면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(587채 중 193채)하였으며, 이는 포항시 남구 C등급 한옥의 32.9%임
 - 장기면 외에 구룡포읍(27.3%, 160채) > 대송면(14.1%, 83채) > 오천읍(12.92%, 76채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 포항시 남구 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 포항시 남구 한옥 750채 중 ㅡ자형 평면이 91.2%(750채 중 684채)로 가장 많이 분포함
 - A등급 한옥의 94.4%(102채), B등급 한옥의 90.9%(50채), C등급 한옥의 90.6%(532채)가 ㅡ자형 평면으로 조사되어, 포항시 남구 대부분의 한옥이 ㅡ자형 평면으로 나타남
 - 다음으로, ㄱ자형 평면이 전체 6.5%인 49채로 많았으며, 특히 B등급 한옥이 9.1%로 다른 등급 한옥에 비해 높은 비율을 보임

[경상북도 포항시 남구 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
ㅡ 자형	102	50	532	684
ㄱ 자형	5	5	39	49
ㄴ 자형	-	-	1	1
ㄷ 자형	-	-	3	3
기타	-	-	6	6
확인불가	1	-	6	7
합계	108	55	587	750

[경상북도 포항시 남구 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 포항시 남구 한옥 750채 중 팔작지붕 형태가 76.1%(571채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 13.5%(101채), 맞배지붕 9.2%(69채)의 순으로 조사됨
 - A등급 한옥의 50.9%(108채 중 55채), B등급 한옥의 81.8%(55채 중 45채), C등급 한옥의 80.2%(587채 중 471채)가 팔작지붕 형태로, 포항시 남구 한옥의 대부분이 팔작지붕 형태임
 - 팔작지붕에 이어서, A등급 한옥은 맞배지붕(41.7%)이 많고, 다른 지역에 비해 비중이 높았으며, B등급 한옥과 C등급 한옥은 우진각 지붕(B등급 한옥 10.9%, C등급 한옥 15.0%)이 많이 사용됨

[경상북도 포항시 남구 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
팔작지붕	55	45	471	571
맞배지붕	45	3	21	69
우진각지붕	7	6	88	101
기타	-	1	-	1
확인불가	1	-	7	8
합계	108	55	587	750

[경상북도 포항시 남구 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 포항시 남구 한옥의 지붕재료로 슬레이트를 사용한 한옥은 750채 중 34.7%인 260채로 가장 많이 사용됨
- 슬레이트 외에 조립식패널(22.1%, 166채) > 금속기와(17.6%, 132채) > 전통기와(16.5%, 124채) 등의 순으로 지붕재료가 사용됨
- 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 전통기와가 96.3%로 대부분의 A등급 한옥이 전통기와를 지붕재료로 사용함
- B등급 한옥은 조립식패널(43.6%)을 지붕재료로 가장 많이 사용하였고, 다음으로 금속기와(21.8%)를 사용한 반면, C등급 한옥은 슬레이트(43.1%, 253채)를 지붕재료로 가장 많이 사용하였고, 이어서 조립식패널(24.0%)을 주로 사용함

[경상북도 포항시 남구 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	104	7	13	124
금속기와	1	12	119	132
조립식패널	1	24	141	166
초가/나무	-	-	1	1
슬레이트	-	7	253	260
시멘트기와(일식)	-	-	4	4
시멘트기와(한식)	1	5	47	53
기타	-	-	6	6
확인불가	1	-	3	4
합계	108	55	587	750

[경상북도 포항시 남구 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 포항시 남구 한옥 750채 중 48.4%(750채 중 363채)가 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용함
 - 시멘트/콘크리트 외에 흙 41.2%(309채) > 벽돌 4.9%(37채) 등이 외벽재료로 사용됨
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥의 외벽재료는 흙이 79.6%(108채 중 86채)로 가장 많이 사용되었으며, 이어서 목재가 13.0%로 많이 사용됨
 - B등급 한옥도 흙(63.6%)을 외벽재료로 가장 많이 사용하고, 다음으로 시멘트/콘크리트(34.5%)를 사용한 반면, C등급 한옥은 시멘트/콘크리트(57.9%)로 외벽재료로 하는 경우가 절반 이상이고, 이어서 흙(32.0%)을 많이 사용함

[경상북도 포항시 남구 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	14	1	5	20
시멘트/콘크리트	4	19	340	363
철재/금속재	-	-	8	8
흙	86	35	188	309
돌	-	-	1	1
벽돌	-	-	37	37
기타	1	-	1	2
확인불가	3	-	7	10
합계	108	55	587	750

[경상북도 포항시 남구 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 포항시 남구 한옥 750채 중 57.1%인 428채가 대문이 없으며, 대문이 있는 경우 대문 재료로 철재(29.7%)를 많이 사용함
 - 포항시 남구 한옥은 대부분 대문이 없으며, 대문이 있는 경우에는 대문재료로 철재(29.7%, 223채)를 가장 많이 사용함
 - 한편, A등급 한옥은 대문재료로 목재(53.7%, 108채 중 58채)를 많이 사용한 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 대문재료로 철재(B등급 한옥 23.6%, C등급 한옥 35.1%)를 가장 많이 사용함

[경상북도 포항시 남구 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	58	5	34	97
철재	4	13	206	223
기타	-	-	2	2
대문없음	46	36	344	426
확인불가	-	1	1	2
합계	108	55	587	750

[경상북도 포항시 남구 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 포항시 남구 한옥 750채 중 39.5%(296채)가 담장재료로 벽돌을 가장 많이 사용함
 - 포항시 남구 한옥은 담장재료로 가장 많이 사용하는 벽돌(39.5%, 296채) 다음으로 시멘트/콘크리트(27.6%, 207채)를 사용함
 - 세부 등급별로, A등급 한옥은 담장이 있는 경우, 담장재료로 돌(20.4%)과 기와(17.6%)를 많이 사용함
 - 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 담장재료로 벽돌(B등급 한옥 36.4%, C등급 한옥 45.8%)을 사용하는 비중이 가장 높았으며, 이어서 시멘트/콘크리트(B등급 한옥 25.5%, C등급 한옥 31.5%)가 담장재료로 많이 사용됨

[경상북도 포항시 남구 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	2	-	7	9
돌	22	6	54	82
시멘트/콘크리트	8	14	185	207
흙	7	-	1	8
벽돌	7	20	269	296
기와	19	-	-	19
기타	2	-	8	10
담장없음	40	15	58	113
확인불가	1	-	5	6
합계	108	55	587	750

[경상북도 포항시 남구 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 포항시 남구 한옥은 건축시기 판단이 어려운 한옥이 대부분임(70.4%, 528채)
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 포항시 남구 한옥의 19.7%(148채)이며, 특히 1940년대(5.2%) > 1920년대(3.3%) > 1950년대(3.2%) 순으로 비중이 높음
 - A등급 한옥의 경우 1990대 이후 지어진 한옥이 26.9%로 다른 지역에 비해 상대적으로 비중이 높았음

[경상북도 포항시 남구 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	8	1	3	12
1900년대	-	-	6	6
1910년대	1	-	3	4
1920년대	5	2	18	25
1930년대	2	1	16	19
1940년대	3	3	33	39
1950년대	-	1	23	24
1960년대	1	-	18	19
1970년대	-	6	11	17
1980년대	2	1	15	18
1990년대	16	1	5	22
2000년대	12	2	2	16
2010년대 이후	1	-	-	1
미가입	57	37	434	528
합계	108	55	587	750

[경상북도 포항시 남구 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 포항시 남구 한옥 750채 중 36.5%(274채)가 공가인 것으로 조사됨
 - 한옥 등급별로 공가현황을 살펴보면, A등급 한옥의 60.2%(108채 중 65채)가 공가로, 다른 지역에 비해 A등급 한옥의 공가 비율이 높음
 - 한편, B등급 한옥은 32.7%(18채), C등급 한옥은 32.5%(191채)가 공가로 파악됨

[경상북도 포항시 남구 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	65	18	191	274
공가아님	40	37	391	468
확인불가	3	-	5	8
합계	108	55	587	750


[경상북도 포항시 남구 한옥 공가 현황]



[경상북도 포항시 남구 읍면동별 한옥 공개 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
구룡포읍	4	1	18	23
대송면	8	1	21	30
동해면	3	-	24	27
연일읍	17	3	10	30
오천읍	3	2	29	34
장기면	20	11	82	113
호미곶면	-	-	7	7
상도동	-	-	-	-
이동	1	-	-	1
효자동	9	-	-	9
합계	65	18	191	274


[경상북도 포항시 남구 한옥 공개 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 한옥밀집도 분석 결과, 경상북도 포항시 남구에서 한옥이 밀집하여 있기 보다는 산포되어 있었으며, 다소 한옥이 밀집한 지역으로는 구룡포읍 구룡포리 일대로 분석되었음

[경상북도 포항시 남구 한옥 밀집도]



나. 경상북도 포항시 남구 한옥밀집지역 : 구룡포읍 구룡포리 일대

[경상북도 포항시 남구 한옥밀집지역 : 구룡포읍 구룡포리 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계
| 경주시, 포항시 남구·북구, 울릉군 |

경상북도 포항시 북구 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 포항시 북구에 분포하고 있는 한옥은 총 1,832채

- 포항시 북구 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 흥해읍으로, 포항시 북구 전체 한옥의 24.6%(1,832채 중 450채)가 흥해읍에 분포
- 포항시 북구 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 흥해읍(24.6%, 450채)이며, 이어서, 기계면(16.9%, 310채), 죽장면(16.5%, 303채), 신광면(13.3%, 244채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 포항시 북구 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
기계면	51	26	233	310
기북면	32	6	126	164
송라면	22	4	189	215
신광면	29	26	189	244
죽장면	22	30	251	303
청하면	10	3	39	52
흥해읍	29	21	400	450
대신동	-	-	1	1
대흥동	-	-	3	3
덕산동	-	-	3	3
덕수동	2	-	4	6
두호동	-	-	4	4
득량동	3	1	1	5
신흥동	-	-	9	9
양덕동	3	-	5	8
여남동	-	-	20	20
여천동	-	-	1	1
용흥동	4	2	5	11
우현동	4	-	1	5
장성동	1	2	1	4
죽도동	-	-	2	2
창포동	1	-	-	1
학산동	-	-	2	2
항구동	-	-	1	1
환호동	-	-	8	8
합계	213	121	1,498	1,832


[경상북도 포항시 북구 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 213채, B등급 한옥 121채, C등급 한옥 1,498채

- A등급 한옥은 213채로 전체 한옥의 11.6%
 - 기계면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(213채 중 51채)하였으며, 이는 포항시 북구 A등급 한옥의 23.9%임
 - 기계면 외에 기북면(15.0%, 164채) > 신광면(13.6%, 29채) > 송라면·홍해읍(각 10.3%, 22채) 등의 순서로 분포함
- B등급 한옥은 121채로 전체 한옥의 6.6%
 - 죽장면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(121채 중 30채)하고 있으며, 그 다음으로는 기계면·신광면(각 21.5%, 26채) > 홍해읍(17.4%, 21채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 1,921채로 전체 한옥의 81.8%
 - 홍해읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(1,498채 중 400채)하고 있으며, 그 다음으로는 죽장면(16.8%, 251채) > 기계면(15.6%, 233채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 포항시 북구 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 포항시 북구 한옥 1,832채 중 ─자형 평면이 96.3%(1,764채)로 가장 많이 분포함
 - A등급 한옥의 90.6%(193채), B등급 한옥의 95.0%(115채), C등급 한옥의 97.2%(1,456채)가 ─자형 평면으로 조사되어, 포항시 북구 대부분의 한옥이 ─자형 평면으로 나타남
 - 다음으로, ㄱ자형 평면이 전체 3.2%인 59채로 많았으며, 특히 A등급 한옥이 7.0%로 다른 등급 한옥에 비해 높은 비율을 보임

[경상북도 포항시 북구 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
─ 자형	193	115	1,456	1,764
ㄱ 자형	15	5	39	59
ㄴ 자형	3	1	1	5
ㅁ 자형	-	-	-	-
기타	2	-	-	2
확인불가	-	-	2	2
합계	213	121	1,498	1,832

[경상북도 포항시 북구 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 포항시 북구 한옥 1,832채 중 팔작지붕 형태가 58.5%(1,072채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 34.8%(637채), 맞배지붕 6.6%(121채)의 순으로 조사됨
- A등급 한옥의 63.8%(213채 중 136채), B등급 한옥의 69.4%(121채 중 84채), C등급 한옥의 56.9%(1,498채 중 852채)가 팔작지붕 형태로, 포항시 북구 한옥의 절반 이상이 팔작지붕 형태임
- 팔작지붕에 이어서, A등급 한옥은 맞배지붕(29.6%)이 많이 사용되었으며, B등급 한옥과 C등급 한옥은 우진각 지붕(B등급 한옥 24.8%, C등급 한옥 39.7%)이 많이 사용됨

[경상북도 포항시 북구 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
팔작지붕	136	84	852	1,072
맞배지붕	63	7	51	121
우진각지붕	13	30	594	637
기타	-	-	-	-
확인불가	1	-	1	2
합계	213	121	1,498	1,832

[경상북도 포항시 북구 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 포항시 북구 한옥의 지붕재료로 조립식패널을 사용한 한옥이 34.8%(1,832채 중 638채)로 가장 많이 사용됨
- 조립식패널 외에 슬레이트(30.9%, 566채) > 전통기와(17.6%, 322채) > 시멘트기와(한식)(11.0%, 201채) 등의 순으로 사용되었으며, 특히 다른 지역에서는 잘 사용되지 않는 시멘트기와(한식)의 사용이 도드라짐
- 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 지붕재료로 전통기와가 92.0%(213채 중 196채)로 가장 많이 사용하였으며, B등급 한옥도 전통기와(37.2%)를 가장 많이 사용하고, 그다음으로 조립식패널(36.4%) > 슬레이트(11.6%) 등을 지붕재료로 사용함
- 반면, C등급 한옥은 조립식패널(39.4%)을 가장 많이 사용하고, 다음으로 슬레이트(36.8%) > 시멘트기와(한식)(12.6%)를 많이 사용한 것으로 조사됨

[경상북도 포항시 북구 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	196	45	81	322
금속기와	1	4	61	66
조립식패널	4	44	590	638
초가/나무	7	1	-	8
슬레이트	-	14	552	566
시멘트기와(일식)	-	3	15	18
시멘트기와(한식)	3	9	189	201
기타	-	1	7	8
확인불가	2	-	3	5
합계	213	121	1,498	1,832

[경상북도 포항시 북구 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 포항시 북구 한옥 1,832채 중 54.0%(990채)가 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용함
 - 시멘트/콘크리트(54.0%, 990채) 외에 흙 33.7%(618채) > 벽돌 6.3%(116채) 등이 외벽재료로 사용됨
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥의 외벽재료로 흙이 78.9%(213채 중 168채)로 가장 많이 사용되었으며, 이어서 시멘트/콘크리트가 13.1%로 많이 사용됨
 - B등급 한옥도 A등급과 같이 흙(71.9%)을 외벽재료로 가장 많이 사용한 반면, C등급 한옥은 시멘트/콘크리트(62.3%)를 흙(24.2%)보다 외벽재료로 많이 사용하는 것으로 조사됨

[경상북도 포항시 북구 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	16	3	34	53
시멘트/콘크리트	28	29	933	990
철재/금속재	-	-	7	7
흙	168	87	363	618
돌	1	-	3	4
벽돌	-	2	114	116
기타	-	-	20	20
확인불가	-	-	24	24
합계	213	121	1,498	1,832

[경상북도 포항시 북구 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 포항시 북구 한옥 1,832채 중 53.9%인 988채가 대문이 없으며, 대문이 있는 경우 대문재료로 철재(36.3%)를 많이 사용함
 - 포항시 북구 한옥은 절반이상이 대문이 없으며, 대문이 있는 경우에는 대문재료로 철재(36.3%, 665채)를 가장 많이 사용함
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 대문이 있을 경우, 다른 등급과 다르게 대문재료로 목재(46.5%, 213채 중 99채)를 가장 많이 사용함
 - 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 철재 대문을 가장 많이 사용함(B등급 한옥 29.8%, C등급 한옥 40.3%)

[경상북도 포항시 북구 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	99	23	56	178
철재	26	36	603	665
기타	-	-	1	1
대문없음	86	62	832	980
확인불가	2	-	6	8
합계	213	121	1,498	1,832

[경상북도 포항시 북구 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 포항시 북구 한옥은 1,832채 중 39.4%(721채)가 담장재료로 시멘트/콘크리트를 사용함
 - 포항시 북구 한옥은 시멘트/콘크리트(39.4%, 721채)를 담장재료로 가장 많이 사용하였으며, 다음으로 벽돌(22.9%, 419채) > 돌(14.8%, 272채)을 사용하는 비중이 높게 나타남
 - A등급 한옥은 다른 등급과 다르게 담장재료로 돌(34.3%)을 가장 많이 사용함
 - 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 시멘트/콘크리트를 담장재료 가장 많이 사용하였으며(B등급 한옥 36.4%, C등급 한옥 42.9%), 이어서 B등급 한옥은 돌(19.8%)을, C등급 한옥은 벽돌(25.4%)을 담장재료로 사용하는 비중이 높은 것으로 조사됨

[경상북도 포항시 북구 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	2	3	14	19
돌	73	24	175	272
시멘트/콘크리트	34	44	643	721
흙	20	1	21	42
벽돌	19	20	380	419
기와	29	2	1	32
기타	1	2	21	24
담장없음	35	25	236	296
확인불가	-	-	7	7
합계	213	121	1,498	1,832

[경상북도 포항시 북구 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 포항시 북구 한옥은 건축연도 추정이 어려운 경우가 대부분임(89.1%, 1,632채)

[경상북도 포항시 북구 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	2	-	1	3
1900년대	-	-	2	2
1910년대	-	-	-	-
1920년대	1	-	1	2
1930년대	-	1	7	8
1940년대	-	1	13	14
1950년대	3	1	12	16
1960년대	1	1	13	15
1970년대	3	-	23	26
1980년대	-	2	23	25
1990년대	9	2	16	27
2000년대	23	4	12	39
2010년대 이후	17	4	2	23
미가입	154	105	1,373	1,632
합계	213	121	1,498	1,832

[경상북도 포항시 북구 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 포항시 북구 한옥 1,832채 중 20.5%(376채)가 공가인 것으로 조사됨
 - 한옥 등급별로 A등급 한옥의 30.0%(213채 중 64채), B등급 한옥의 31.4%(121채 중 38채), C등급 한옥의 18.3%(1,498채 중 274채)가 공가로 파악됨

[경상북도 포항시 북구 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	64	38	274	376
공가아님	143	83	1,222	1,448
확인불가	6	-	2	8
합계	213	121	1,498	1,832


[경상북도 포항시 북구 한옥 공가 현황]



[경상북도 포항시 북구 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
기계면	14	6	38	58
기북면	8	4	21	33
송라면	2	1	27	30
신광면	18	6	47	71
죽장면	7	14	60	81
청하면	2	1	8	11
흥해읍	9	6	63	78
대신동	-	-	1	1
대흥동	-	-	3	3
덕산동	-	-	-	-
덕수동	-	-	-	-
두호동	-	-	1	1
득량동	-	-	-	-
신흥동	-	-	-	-
양덕동	-	-	1	1
여남동	-	-	1	1
여천동	-	-	1	1
용흥동	-	-	-	-
우현동	4	-	1	5
장성동	-	-	-	-
죽도동	-	-	-	-
창포동	-	-	-	-
학산동	-	-	-	-
항구동	-	-	-	-
환호동	-	-	1	1
합계	64	38	274	376


[경상북도 포항시 북구 한옥 공가 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 한옥밀집도 분석 결과, 경상북도 포항시 북구에는 한옥이 대부분 산포되어 있는 것으로 나타났으며, 다소 한옥이 밀집해 있는 지역으로는 기계면 현내리 일대, 신광면 토성리 일대로 분석되었음

[경상북도 포항시 북구 한옥 밀집도]




나. 경상북도 포항시 북구 한옥밀집지역 1 : 기계면 현내리 일대

[경상북도 포항시 북구 한옥밀집지역 : 기계면 현내리 일대]



다. 경상북도 포항시 북구 한옥밀집지역 2 : 신광면 토성리 일대

[경상북도 포항시 북구 한옥밀집지역 : 신광면 토성리 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계
| 경주시, 포항시 남구·북구, 울릉군 |

경상북도 울릉군 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황

가. 경상북도 울릉군에 분포하고 있는 한옥은 총 170채

- 울릉군 한옥 170채 중 현포리(37채) > 사동리(26채) > 남양리(21채) > 천부리(19채)
 - 울릉군 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 현포리(37채)이며, 이어서 사동리(26채), 남양리(21채), 천부리(19채) 순으로 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 울릉군 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
울릉읍	6	-	54	60
서면	1	2	46	49
북면	2	3	56	61
합계	9	5	156	170


[경상북도 울릉군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 9채, B등급 한옥 5채, C등급 한옥 156채

- A등급 한옥은 9채로 전체 한옥의 5.3%
 - 도동리에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(6채)하고 있으며, 울릉군 A등급 한옥의 66.7%가 용문면에 분포
 - 도동리 외 A등급 한옥이 존재하는 지역은 서면 태하리, 천부리, 나리로 각각 1채의 A등급 한옥이 존재
- B등급 한옥은 5채로 전체 한옥의 2.9%
 - 현포리에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(3채)하고 있으며, 울릉군 B등급 한옥의 60.0%가 용문면에 분포
 - 용문면 외 B등급 한옥이 존재하는 지역은 남서리로 2채의 B등급 한옥이 존재
- C등급 한옥은 156채로 전체 한옥의 91.8%
 - 현포리에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(34채)하고 있으며, 울릉군 C등급 한옥의 21.8%가 현포리에 분포
 - 현포리 외 C등급 한옥이 많은 지역은 사동리(26채) > 남양리(21채) > 저동리와 천부리(각각 18채) > 서면 태하리(14채) 순으로 조사됨

[경상북도 울릉군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 울릉군 한옥 170채 중 ─자형 평면이 가장 많이 분포
 - 모든 등급의 한옥에서 ─자형 평면이 가장 많이 나타났음
 - ─자형 평면의 한옥은 A등급 한옥에서 100.0%(9채), B등급 한옥에서 80.0%(4채), C등급 한옥에서 87.8%(137채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임
 - 다음으로 ㄱ자형 한옥이 전체의 9.4%(16채)로 두 번째로 높은 비율을 보임

[경상북도 울릉군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
─ 자형	9	4	137	150
ㄱ 자형	-	1	15	16
ㄷ 자형	-	-	1	1
ㅁ 자형	-	-	1	1
기타	-	-	2	2
합계	9	5	156	170

[경상북도 울릉군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 울릉군 한옥170채 중 팔작지붕 형태가 71.8%(122채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 15.3%(26채), 맞배지붕 11.8%(20채) 순으로 사용됨
- 하지만 A등급 한옥의 경우 맞배지붕 형태가 가장 많았으며(44.4%, 4채), B등급 한옥의 경우 우진각지붕 형태가 가장 많음(60.0%, 3채)

[경상북도 울릉군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	4	-	16	20
우진각지붕	1	3	22	26
팔작지붕	3	2	117	122
기타	1	-	-	1
확인불가	-	-	1	1
합계	9	5	156	170

[경상북도 울릉군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 울릉군 한옥 170채 중 지붕재료로 조립식패널을 눈에 띄게 많이 사용(90.6%, 154)
 - 조립식패널(154채) > 금속기와(7채) > 전통기와(5채) 순으로 조사됨
 - A등급 한옥에서는 전통기와가 가장 많이 사용되었으나, B등급 한옥과 C등급 한옥에서는 조립식패널을 지붕재료로 가장 많이 사용

[경상북도 울릉군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	4	-	1	5
금속기와	1	-	6	7
조립식패널	1	5	148	154
초가/나무	1	-	-	1
기타	2	-	-	2
확인불가	-	-	1	1
합계	9	5	156	170

[경상북도 울릉군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 울릉군 한옥 170채 중 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용(38.9%, 66채)
 - 하지만 A등급 한옥은 외벽재료로 흙을 가장 많이 사용했으며, B등급 한옥에는 외벽재료로 목재를 가장 많이 사용
 - 등급별로 살펴보면, 시멘트/콘크리트 외벽을 사용하는 한옥은 C등급이 유일
 - C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용했으나(42.3%, 66채), 철재/금속재를 사용한 한옥(39.1%, 61채)과 그 수가 크게 차이하지 않음

[경상북도 울릉군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	1	4	20	25
시멘트/콘크리트	-	-	66	66
철재/금속재	-	-	61	61
흙	6	1	1	8
기타	2	-	8	10
합계	9	5	156	170

[경상북도 울릉군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 울릉군 한옥 170채 중 대문이 없는 경우가 대부분(95.3%, 162채)
 - 대문이 있는 경우, 대문재료로 철재를 가장 많이 사용(2.9%, 5채)
 - 하지만 목재를 사용하는 한옥(1.8%, 3채)과 그 수가 크게 차이나지 않음

[경상북도 울릉군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	-	-	3	3
철재	1	-	4	5
대문없음	8	5	149	162
합계	9	5	156	170

[경상북도 울릉군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 울릉군 한옥 170채 중 대부분의 한옥(79.4%, 135채)은 담장이 없음
 - 담장이 있는 경우, 담장재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용함(7.6%, 13채)
 - A등급 한옥에서는 담장의 재료로 목재를 사용하는 비율이 높음(44.4%, 4채)

[경상북도 울릉군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	4	-	3	7
돌	1	-	3	4
시멘트/콘크리트	-	-	13	13
기타	1	-	10	11
담장없음	3	5	126	134
확인불가	-	-	1	1
합계	9	5	156	170

[경상북도 울릉군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 울릉군 한옥은 1940년대~1970년대에 지어진 한옥이 많음
 - 1960년대 지어진 한옥이 59채(34.7%)로 가장 많았으며, 그 다음으로 1950년대에 지어진 한옥이 32채(18.8%), 1970년대가 25채(14.7%)를 차지
 - 울릉군의 경우 1930년대 이전에 지어진 한옥은 없는 것으로 확인되며, 1930년대를 기점으로 한옥의 수가 꾸준히 늘어나는 것으로 파악됨

[경상북도 울릉군 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	-	-	-	-
1900년대	-	-	-	-
1910년대	-	-	-	-
1920년대	-	-	-	-
1930년대	-	-	7	7
1940년대	-	2	14	16
1950년대	-	1	31	32
1960년대	-	-	59	59
1970년대	-	1	24	25
1980년대	1	-	1	2
1990년대	1	-	1	2
2000년대	1	-	1	2
2010년대 이후	-	-	2	2
미가입	6	1	16	23
합계	9	5	156	170

[경상북도 울릉군 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 울릉군 한옥 170채 중 사용하지 않고 비어있는 한옥이 68채(40.0%)
 - 각 등급별 공가의 현황을 살펴보면, A등급 한옥 33.3%(3채), B등급 한옥 40.0%(2채), 40.4%(63채)

[경상북도 울릉군 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	3	2	63	68
공가아님	6	3	93	102
합계	9	5	156	170


[경상북도 울릉군 한옥 공가 현황]



[경상북도 울릉군 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
울릉읍	-	-	24	24
서면	1	1	12	14
북면	2	1	27	30
합계	3	2	63	68


[경상북도 울릉군 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역

- 가. 한옥밀집도 분석결과, 경상북도 울릉군에는 한옥이 밀집되어 있기 보다는 분산되어 분포하고 있는 것이 특징임

[경상북도 울릉군 한옥 밀집도]





경상북도 한옥현황 및 통계

| 구미시, 군위군, 의성군, 칠곡군 |

경상북도 한옥현황 및 통계

| 구미시, 군위군, 의성군, 칠곡군 |

발행일 2019년 12월 31일
발행처 건축도시공간연구소
펴낸이 박소현
엮은이 국가한옥센터, 경상북도청
지은이 이민경, 이종민, 방보람

출판등록

주 소 세종특별자치시 절재로 194, 701호
홈페이지 www.auri.re.kr

인 쇄 (주)삼일기획

ISBN 979-11-5659-257-0

비매품

© 2019, 건축도시공간연구소 국가한옥센터

- * 본 단행본은 2014년부터 2018년까지 건축도시공간연구소 국가한옥센터와 경상북도청이 협업하여 추진한 '경상북도 한옥 전수조사 및 DB구축'의 성과품입니다.
- * 이 책의 저작권은 건축도시공간연구소와 경상북도청에 있습니다. 허락 없이 어느 형태로도 내용의 전부 또는 일부를 사용할 수 없습니다.
- * 이 책은 건축도시공간연구소 홈페이지 <http://www.auri.re.kr>에서도 볼 수 있습니다.

목 차

경상북도 한옥현황 및 통계 | 구미시, 군위군, 의성군, 칠곡군 |

제1장 경상북도 구미시 한옥현황	1
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	2
2. 한옥형태별 현황	5
3. 한옥재료별 현황	7
4. 기타 현황	11
5. 한옥밀집지역	15
제2장 경상북도 군위군 한옥현황	17
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	18
2. 한옥형태별 현황	20
3. 한옥재료별 현황	22
4. 기타 현황	26
5. 한옥밀집지역	29
제3장 경상북도 의성군 한옥현황	33
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	34
2. 한옥형태별 현황	37
3. 한옥재료별 현황	39
4. 기타 현황	43
5. 한옥밀집지역	46
제4장 경상북도 칠곡군 한옥현황	51
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	52
2. 한옥형태별 현황	55
3. 한옥재료별 현황	57
4. 기타 현황	61
5. 한옥밀집지역	64

경상북도 한옥현황 및 통계
| 구미시, 군위군, 의성군, 칠곡군 |

경상북도 구미시 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 구미시에 분포하고 있는 한옥은 총 923채

- 구미시 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 장천면(19.2%, 178채)
 - 구미시 한옥 923채 중 읍 단위에서 선산읍(160채) > 고아읍(84채) 순으로 조사됨
 - 면 단위에서 한옥은 장천면(178채) > 해평면(117채) > 도개면(49채) 순으로 조사됨
 - 동 단위에서 한옥은 인의동(36채) > 양호동(23채) > 임수동(22채) 순으로 조사됨

[경상북도 구미시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
거의동	2	-	4	6
고아읍	57	14	13	84
광평동	3	-	-	3
구평동	14	-	3	17
구포동	-	3	3	6
금전동	-	-	2	2
남통동	8	-	-	8
도개면	26	7	16	49
도량동	1	2	1	4
무을면	19	14	8	41
봉곡동	8	3	-	11
부곡동	-	1	-	1
비산동	-	1	-	1
사곡동	2	-	-	2
산동면	12	10	6	28
상모동	1	-	-	1
선기동	2	1	-	3
선산읍	88	15	57	160
신동	15	3	2	20
양호동	10	6	7	23
오태동	9	4	2	15
옥성면	22	10	13	45
원평동	6	1	15	22
인의동	30	3	3	36
임수동	21	-	1	22
임은동	-	-	1	1
장천면	61	43	74	178
진평동	5	-	-	5
해평면	54	25	38	117
형곡동	2	-	-	2
황상동	6	1	3	10
합계	484	167	272	923


[경상북도 구미시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 484채, B등급 한옥 167채, C등급 한옥 272채

- A등급 한옥은 484채로 전체 한옥의 52.4%
 - A등급 한옥이 다른 등급에 비해 그 수가 많은 것이 특징
 - 선산읍에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(88채)하고 있으며, 구미시 A등급 한옥의 18.1%가 선산읍에 분포
 - 선산읍 외 A등급 한옥이 많은 지역은 장천면(61채) > 고아읍(57채) > 해평면(54채) > 인의동(30채) 순으로 조사됨
 - 장천면에는 구미시 한옥 923채 중 178채(19.3%)가 분포하고 있으며, 이 중 34.3%가 A등급 한옥
 - 고아읍은 구미시 한옥 923채 중 84채(9.1%)가 분포하고 있으며, 이 중 67.9%가 A등급 한옥
- B등급 한옥은 167채로 전체 한옥의 18.1%
 - 장천면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(43채)하고 있으며, 구미시 B등급 한옥의 25.7%가 장천면에 분포
 - 장천면 외 B등급 한옥이 많은 지역은 해평면(25채) > 선산읍(15채) > 고아읍과 무을면(각각 14채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 272채로 전체 한옥의 29.5%
 - 장천면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(74채)하고 있으며, 구미시 C등급 한옥의 27.2%가 장천면에 분포
 - 장천면 외 C등급 한옥이 많은 지역은 선산읍(57채) > 해평면(38채) > 도개면(16채)

[경상북도 구미시 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 구미시 한옥 923채 중 ㅡ자형 평면이 가장 많이 분포
 - 모든 등급의 한옥에서 ㅡ자형 평면이 가장 많이 나타났음
 - ㅡ자형 평면으로 지어진 한옥은 A등급에서 92.8%(449채), B등급 한옥에서 91.6%(153채), C등급 한옥에서 89.7%(244채)로 모든 등급에서 높은 비율을 보임
 - 다음으로 ㄱ자형 한옥이 전체의 6.1%(56채)로 두 번째로 높은 비율을 보임

[경상북도 구미시 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
ㅡ 자형	449	153	244	846
ㄱ 자형	21	12	23	56
ㄴ 자형	7	2	4	13
ㄷ 자형	2	-	-	2
기타	5	-	1	6
확인불가	-	-	-	-
합계	484	167	272	923

[경상북도 구미시 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 구미시 한옥 923채 중 팔작지붕 형태가 58.1%(536채)로 가장 많았으며, 맞배지붕 25.1%(232채), 우진각지붕 15.6%(144채) 순으로 사용됨
- 모든 등급의 한옥에서 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타남
- 팔작지붕인 한옥은 A등급 한옥에서 28.3%(234채), B등급 한옥에서 65.9%(110채), C등급 한옥에서 70.6%(192채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임

[경상북도 구미시 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	189	24	19	232
우진각지붕	52	32	60	144
팔작지붕	234	110	192	536
기타	8	1	-	9
확인불가	1	-	1	2
합계	484	167	272	923

[경상북도 구미시 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 구미시 한옥 923채 중 가장 많이 사용되는 지붕재료는 전통기와로 전체의 43.7%(403채)
- 전통기와(403채) > 일식 시멘트기와(154채) > 금속기와(150채) 순으로 조사됨
- A등급 한옥은 전통기와를 가장 많이 사용하지만, B등급 한옥과 C등급 한옥에서는 금속기와를 가장 많이 사용

[경상북도 구미시 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	376	26	1	403
시멘트기와(한식)	20	28	17	65
시멘트기와(일식)	41	37	76	154
금속기와	17	41	92	150
조립식패널	-	12	23	35
슬레이트	18	19	61	98
초가/나무	5	-	-	5
기타	7	4	1	12
확인불가	-	-	1	1
합계	484	167	272	923

[경상북도 구미시 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 구미시 한옥 923채 중 외벽재료로 흙을 가장 많이 사용(66.1%, 610채)
 - A등급 한옥과 B등급 한옥에는 외벽재료로 흙이 가장 많이 사용되었으나, C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 외벽이 가장 많음
 - A등급 한옥과 B등급 한옥에서는 대부분이 흙을 외벽재료로 사용하고 있음(A등급 94.0%, B등급 82.0%)

[경상북도 구미시 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	4	-	2	6
시멘트/콘크리트	1	16	190	207
철재/금속재	-	-	-	-
흙	455	137	18	610
돌	-	-	-	-
벽돌	1	3	20	24
기타	22	1	41	64
확인불가	1	10	1	12
합계	484	167	272	923

[경상북도 구미시 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 구미시 한옥 923채 중 다수의 한옥의 대문이 없음(44.2%, 408채)
 - 대문이 있는 경우, 대문재료로 목재를 가장 많이 사용(32.9%, 304채)
 - A등급 한옥 484채 중 262채(54.1%)의 한옥이 목재 대문
 - 하지만 B등급과 C등급 한옥에서는 철재 대문의 비율이 더 큼(B등급 31.7%, C등급 45.6%)

[경상북도 구미시 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	262	24	18	304
철재	32	53	124	209
기타	-	1	1	2
대문없음	190	84	128	402
확인불가	-	5	1	6
합계	484	167	272	923

[경상북도 구미시 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 구미시 한옥 923채 중 담장이 없는 한옥은 213채(23.1%)
 - 담장이 있는 경우 담장재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용함(39.3%, 363채)
 - A등급 한옥에서는 돌담을 사용하는 비율이 높음(45.0%, 218채)
 - B등급과 C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 담장을 가장 많이 사용함(B등급, 49.7%, C등급 62.9%)

[경상북도 구미시 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	2	2	3	7
돌	218	19	26	263
시멘트/콘크리트	109	83	171	363
흙	29	3	1	33
벽돌	10	4	3	17
기와	7	1	-	8
기타	2	9	8	19
담장없음	106	42	57	205
확인불가	1	4	3	8
합계	484	167	272	923

[경상북도 구미시 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 구미시 한옥은 1940년대~1960년대에 지어진 한옥이 많음
 - 1960년대 지어진 한옥이 109채(11.8%)로 가장 많았으며, 그 다음으로 1940년대에 지어진 한옥이 83채(9.0%), 1960년대가 77채(8.3%)를 차지
 - 구미시의 경우 1970년대 이후 꾸준히 한옥의 수가 늘어나고 있다는 점이 주목할 만함

[경상북도 구미시 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	6	-	1	7
1900년대	2	1	-	3
1910년대	-	-	2	2
1920년대	-	-	7	7
1930년대	13	8	16	37
1940년대	15	23	45	83
1950년대	23	21	65	109
1960년대	13	18	46	77
1970년대	4	5	23	32
1980년대	18	6	6	30
1990년대	32	6	3	41
2000년대	48	7	4	59
2010년대 이후	53	6	-	59
미기입	257	66	54	377
합계	484	167	272	923

[경상북도 구미시 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 구미시 한옥 923채 중 사용하지 않고 비어있는 한옥이 145채(15.7%)
 - 145채의 공가 현황을 한옥의 등급별로 살펴보면, B등급 한옥 27.5%(46채), C등급 한옥 22.8%(62채), A등급 한옥 7.6%(37채)로 B등급의 한옥에서 공가가 가장 큰 비율을 차지

[경상북도 구미시 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	37	46	62	145
공가아님	447	121	210	778
확인불가	-	-	-	-
합계	484	167	272	923


[경상북도 구미시 한옥 공가 현황]



[경상북도 구미시 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
거의동	1	0	2	3
고아읍	4	2	3	9
광평동	0	0	0	0
구평동	0	0	1	1
구포동	0	0	0	0
금전동	0	0	1	1
남통동	0	0	0	0
도개면	1	0	3	4
도량동	0	0	0	0
무을면	3	8	4	15
봉곡동	0	1	0	1
부곡동	0	0	0	0
비산동	0	1	0	1
사곡동	0	0	0	0
산동면	1	3	0	4
상모동	0	0	0	0
선기동	0	0	0	0
선산읍	7	4	7	18
신동	0	0	0	0
양호동	0	0	1	1
오태동	0	1	1	2
옥성면	2	2	2	6
원평동	0	0	8	8
인의동	1	0	1	2
임수동	1	0	0	1
임은동	0	0	0	0
장천면	14	16	20	50
진평동	0	0	0	0
해평면	2	8	8	18
형곡동	0	0	0	0
황상동	0	0	0	0
합계	37	46	62	145


[경상북도 구미시 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역

가. 한옥밀집도 분석결과, 경상북도 구미시에는 한옥이 밀집되어 있기 보다는 분산되어 있는 것으로 파악됨

[경상북도 구미시 한옥 밀집도]



경상북도 한옥현황 및 통계
| 구미시, 군위군, 의성군, 칠곡군 |

경상북도 군위군 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 군위군에 분포하고 있는 한옥은 총 684채

- 군위군 한옥 684채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 소보면(16.8%, 115채)
 - 군위군의 유일한 읍 단위인 군위읍은 105채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 소보면(115채) > 효령면(106채) > 부계면(95채) > 우보면(83채) 순으로 조사됨

[경상북도 군위군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
고로면	4	8	24	36
군위읍	23	14	68	105
부계면	37	19	39	95
산성면	10	7	46	63
소보면	20	4	91	115
우보면	21	21	41	83
의흥면	21	18	42	81
효령면	38	20	48	106
합계	174	111	399	684


[경상북도 군위군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 174채, B등급 한옥 111채, C등급 한옥 399채

- A등급 한옥은 174채로 전체 한옥의 25.4%
 - 효령면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(38채)하고 있으며, 군위군 A등급 한옥의 21.8%가 효령면에 분포
 - 효령면 외 A등급 한옥이 많은 지역은 부계면(37채) > 군위읍(23채) > 우보면과 의흥면(각각21채) 순으로 조사됨
 - 부계면에는 군위군 한옥 684채 중 13.9%가 분포하고 있으며, 이 중 38.9%가 A등급 한옥
- B등급 한옥은 111채로 전체 한옥의 16.2%
 - 우보면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(21채)하고 있으며, 군위군 B등급 한옥의 18.9%가 우보면에 분포
 - 우보면 외 B등급 한옥이 많은 지역은 효령면(20채) > 부계면(19채) > 의흥면(18채) > 군위읍(14채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 2,705채로 전체 한옥의 58.3%
 - 소보면에서 가장 많은 C등급 한옥이 분포(91채)하고 있으며, 군위군 C등급 한옥의 22.8%가 소보면에 분포
 - 소보면 외 C등급 한옥이 많은 지역은 군위읍(68채) > 효령면(48채) > 산성면(46채) > 의흥면(42채) 순으로 조사됨

[경상북도 군위군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 군위군 한옥 684채 중 ㅡ자형 평면이 가장 많이 분포
 - 모든 등급의 한옥에서 ㅡ자형 평면이 가장 많이 나타났음
 - ㅡ자형 평면의 한옥은 A등급 한옥에서 92.0%(160채), B등급 한옥에서 88.3%(98채), C등급 한옥에서 83.5%(333채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임
 - 다음으로 ㄱ자형 한옥이 전체의 11.5%(79채)로 두 번째로 높은 비율을 보임

[경상북도 군위군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
ㅡ 자형	160	98	333	591
ㄱ 자형	6	10	63	79
ㄷ 자형	2	2	-	4
ㅁ 자형	-	-	-	-
기타	4	1	-	5
확인불가	2	-	3	5
합계	174	111	399	684

[경상북도 군위군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 군위군 한옥 684채 중 팔작지붕 형태가 74.6%(510채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 15.6%(107채), 맞배지붕 8.9%(61채) 순으로 사용됨
 - 모든 등급의 한옥에서 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타났음
 - 팔작지붕인 한옥은 A등급 한옥에서 68.4%(46채), B등급 한옥에서 81.1%(90채), C등급 한옥에서 75.4%(2,557채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임

[경상북도 군위군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	46	12	3	61
우진각지붕	6	9	92	107
팔작지붕	119	90	301	510
기타	1	-	-	1
확인불가	2	-	3	5
합계	174	111	399	684

[경상북도 군위군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 군위군 한옥 684채 중 지붕재료로 전통기와를 가장 많이 사용(21.0%, 219채)한 점이 주목할 만함
 - 전통기와(219채) > 조립식패널(178채) > 일식 시멘트기와(164채) 순으로 조사됨
 - A등급 한옥과 B등급 한옥에는 전통기와가 가장 많이 사용되었으나, C등급 한옥에서는 조립식패널을 가장 많이 사용

[경상북도 군위군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	164	48	7	219
시멘트기와(한식)	2	8	29	39
시멘트기와(일식)	3	21	140	164
금속기와	1	-	1	2
조립식패널	-	30	148	178
슬레이트	-	2	70	72
초가/나무	1	-	-	1
기타	1	2	-	3
확인불가	2	-	4	6
합계	174	111	399	684

[경상북도 군위군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 군위군 한옥 684채 중 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용(59.5%, 407채)
 - A등급 한옥에서는 많은 수의 한옥(47.7%, 83채)이 흙을 외벽재료로 사용했으나, B등급 한옥과 C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 외벽이 가장 많음
 - B등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용했으나(47.7%, 53채), 흙을 사용한 한옥(45.9%, 51채)과 그 수가 크게 차이나지 않음

[경상북도 군위군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	7	4	9	20
시멘트/콘크리트	76	53	278	407
철재/금속재	-	-	-	-
흙	83	51	98	232
돌	-	1	1	2
벽돌	3	2	6	11
기타	2	-	1	3
확인불가	3	-	6	9
합계	174	111	399	684

[경상북도 군위군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 군위군 한옥 684채 중 대문이 없는 경우가 절반 가까이 됨(46.5%, 325채)
 - 대문이 있는 경우, 대문재료로 철재를 가장 많이 사용(27.0%, 185채)
 - 하지만 A등급 한옥에서는 목재를 사용한 한옥이 97채로 A등급 한옥의 55.7%를 차지

[경상북도 군위군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	97	41	8	146
철재	11	20	154	185
기타	9	8	11	28
대문없음	51	38	222	311
확인불가	6	4	4	14
합계	174	111	399	684

[경상북도 군위군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 군위군 한옥 684채 중 담장재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용함(32.9%, 225채)
- 하지만 A등급 한옥과 B등급 한옥에서는 돌담을 사용한 한옥의 비율이 가장 높음(A등급 46.6%, B등급 44.1%)

[경상북도 군위군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	-	-	1	1
돌	81	49	63	193
시멘트/콘크리트	24	23	178	225
흙	17	6	12	35
벽돌	13	8	54	75
기와	5	-	1	6
기타	3	4	10	17
담장없음	28	19	73	120
확인불가	3	2	7	12
합계	174	111	399	684

[경상북도 군위군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 군위군 한옥은 1940년대~1970년대에 지어진 한옥이 많음
 - 1950년대 지어진 한옥이 150채(21.9%)로 가장 많았으며, 그 다음으로 1940년대에 지어진 한옥이 102채(14.9%), 1970년대가 95채(13.9%)를 차지
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 전체의 절반 이상(58.0%, 397채)을 차지

[경상북도 군위군 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	10	2	6	18
1900년대	2	1	4	7
1910년대	1	7	5	13
1920년대	9	3	13	25
1930년대	5	2	14	21
1940년대	21	18	63	102
1950년대	8	22	120	150
1960년대	5	8	48	61
1970년대	2	6	87	95
1980년대	-	2	2	4
1990년대	7	3	1	11
2000년대	4	6	-	10
2010년대 이후	19	4	2	25
미가입	81	27	34	142
합계	174	111	399	684

[경상북도 군위군 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 군위군 한옥 684채 중 사용하지 않고 비어있는 한옥이 절반 이상(52.5%, 359채)
- 각 등급별 공가의 현황을 살펴보면, A등급 한옥 67.2%(117채), B등급 한옥 66.7%(28채), C등급 한옥 42.1%(168채)로 A등급 한옥에서 공가가 큰 비율을 차지하고 있다는 점이 주목할 만함

[경상북도 군위군 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	117	74	168	359
공가아님	55	37	223	315
확인불가	2	-	8	10
합계	174	111	399	684


[경상북도 군위군 한옥 공가 현황]



[경상북도 군위군 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
고로면	1	4	11	16
군위읍	12	11	27	50
부계면	23	11	18	52
산성면	9	5	17	31
소보면	5	2	28	35
우보면	16	15	14	45
의흥면	17	11	26	54
효령면	34	15	27	76
합계	117	74	168	359


[경상북도 군위군 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 군위군에서 한옥은 대부분 분산되어 분포하고 있으며, 부계면 대울리 일대에서 한옥이 다소 밀집하여 있지만 그 밀집도는 낮음

[경상북도 군위군 한옥 밀집도]



나. 경상북도 군위군 한옥밀집지역 : 부계면 대울리 일대

[경상북도 군위군 한옥밀집지역 : 부계면 대울리 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계
| 구미시, 군위군, 의성군, 칠곡군 |

경상북도 의성군 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 의성군에 분포하고 있는 한옥은 총 3,005채

- 의성군 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 의성읍으로, 의성군 전체 한옥의 14.1%(3,005채 중 425채)가 의성읍에 분포
- 의성군 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 의성읍(14.1%, 425채)이며, 이어서, 사곡면(12.7%, 383채), 금성면(11.2%, 336채), 점곡면(10.9%, 329채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 의성군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가음면	50	88	88	226
구천면	6	1	5	12
금성면	97	93	146	336
다인면	14	1	5	20
단밀면	9	12	6	27
단북면	-	-	1	1
단촌면	44	79	113	236
봉양면	46	53	85	184
비안면	19	18	27	64
사곡면	70	128	185	383
신평면	13	14	12	39
안계면	19	26	52	97
안사면	13	1	2	16
안평면	35	46	119	200
옥산면	48	55	115	218
의성읍	73	66	286	425
점곡면	85	86	158	329
춘산면	51	65	76	192
합계	692	832	1,481	3,005


[경상북도 의성군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 692채, B등급 한옥 832채, C등급 한옥 1,481채

- A등급 한옥은 692채로 전체 한옥의 23.0%
 - 금성면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(97채)하였으며, 이는 의성군 A등급 한옥의 14.0%임
 - 금성면 외에 점곡면(12.3%, 85채) > 의성읍(10.5%, 73채) > 사곡면(10.1%, 70채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 832채로 전체 한옥의 27.7%
 - 사곡면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(128채)하였으며, 이는 의성군 B등급 한옥의 15.4%임
 - 사곡면 외에 금성면(11.2%, 93채) > 가음면(10.6%, 88채) > 점곡면(10.3%, 86채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 1,481채로 전체 한옥의 49.3%
 - 의성읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(286채)하였으며, 이는 의성군 C등급 한옥의 19.3%임
 - 의성읍 외에 사곡면(12.5%, 185채) > 점곡면(10.7%, 158채) > 금성면(9.9%, 146채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 의성군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 의성군 한옥 3,005채 중 —자형 평면이 90.7%(2,725채)로 가장 많이 분포함
 - A등급 한옥의 94.8%(656채), B등급 한옥의 88.0%(732채), C등급 한옥의 90.3%(1,337채)가 —자형 평면으로 조사되어, 의성군 대부분의 한옥이 —자형 평면으로 나타남
 - 다음으로, ㄱ자형 평면이 전체 8.8%인 265채로 많았으며, 특히 B등급 한옥이 11.5%(96채)로 다른 등급 한옥에 비해 높은 비율을 보임

[경상북도 의성군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
—자형	656	732	1,337	2,725
ㄱ자형	27	96	142	265
ㄷ자형	7	4	1	12
ㄴ자형	1	-	-	1
기타	-	-	1	1
확인불가	1	-	-	1
합계	692	832	1,481	3,005

[경상북도 의성군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 의성군 한옥 3,005채 중 팔작지붕 형태가 70.0%(2,105채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 25.0%(752채), 맞배지붕 4.8%(144채)의 순으로 사용됨
 - A등급 한옥의 54.8%(379채), B등급 한옥의 70.2%(584채), C등급 한옥의 77.1%(1,142채)가 팔작지붕 형태로, 의성군 한옥의 가장 많은 지붕형태임
 - 팔작지붕에 이어서, 우진각지붕이 지붕형태로 많이 사용되었으며, 특히 A등급 한옥 28.6%, B등급 한옥 28.0%가 높은 비중을 보임
 - 한편, 맞배지붕은 A등급 한옥의 16.2%(112채)로 다른 등급에 높은 비중을 보임

[경상북도 의성군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	379	584	1142	2105
우진각지붕	112	15	17	144
팔작지붕	198	233	321	752
기타	1	-	-	1
확인불가	2	-	1	3
합계	692	832	1,481	3,005

[경상북도 의성군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 의성군 한옥의 지붕재료로 금속기와를 사용한 한옥은 3,005채 중 37.6%인 1,129채로 가장 많이 사용됨
- 금속기와 외에 시멘트기와(일식)(21.4%, 644채) > 슬레이트(18.2%, 548채) > 전통기와(10.0%, 302채) 등의 순으로 지붕재료로 사용됨
- 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 전통기와가 38.9%로 가장 많이 사용되었으며, 이어서 슬레이트(18.9%), 시멘트기와(일식)(18.2%)이 많이 사용됨
- 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 금속기와가 가장 많이 사용되었으며(B등급 한옥 38.0%, C등급 한옥 48.3%), 다음으로 시멘트기와(일식)가 많이 사용됨(B등급 27.9%, C등급 한옥 19.3%)

[경상북도 의성군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	269	21	12	302
시멘트기와(한식)	98	316	715	1,129
시멘트기와(일식)	26	64	186	276
금속기와	6	-	-	6
조립식패널	131	176	241	548
슬레이트	126	232	286	644
초가/나무	34	22	40	96
기타	-	-	1	1
확인불가	2	1	-	3
합계	692	832	1,481	3,005

[경상북도 의성군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 의성군 한옥 3,005채 중 59.1%(1,775채)가 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용함
 - 시멘트/콘크리트 외에 흙 30.6%(921채) > 벽돌 4.0%(121채) 등이 외벽재료로 사용됨
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥의 외벽재료는 흙이 72.4%(501채)로 가장 많이 사용되었으며, 이어서 시멘트/콘크리트가 23.0%(159채)로 많이 사용됨
 - 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 대부분이 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용하였으며(B등급 한옥 58.3%, C등급 한옥 76.4%), 이어서 B등급 한옥은 흙(38.9%)이, C등급 한옥은 벽돌(7.8%)이 외벽재료로 많이 사용됨

[경상북도 의성군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	19	7	32	58
시멘트/콘크리트	159	485	1,131	1,775
철재/금속재	-	6	51	57
흙	501	324	96	921
돌	2	1	4	7
벽돌	-	6	115	121
기타	10	3	47	60
확인불가	1	-	5	6
합계	692	832	1,481	3,005

[경상북도 의성군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 의성군 한옥 3,005채 중 52.7%인 1,584채가 대문이 없으며, 대문이 있는 경우 대문 재료로 철재를 많이 사용함
- 의성군 한옥은 대문재료로 철재(38.4%, 1,154채)를 가장 많이 사용하였으며, 특히 C등급 한옥은 44.6%(661채)가 철재를 대문재료로 사용함
- 대문이 있을 경우, 등급별로 A등급 한옥은 다른 등급에 비해 목재가 23.8%(165채)로 높은 비중을 차지함

[경상북도 의성군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	165	50	52	267
철재	171	322	661	1,154
기타	-	-	-	-
대문없음	356	459	764	1,579
확인불가	-	1	4	5
합계	692	832	1,481	3,005

[경상북도 의성군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 의성군 한옥 3,005채 중 50.5%(1,518채)가 담장재료로 시멘트/콘크리트를 사용함
 - 의성군 한옥은 시멘트/콘크리트(50.5%, 1,518채) 다음으로 돌(14.4%, 432채)을 담장재료로 많이 사용함
 - A등급 한옥(30.2%, 209채), B등급 한옥(49.5%, 412채), C등급 한옥(60.6%, 897채) 모든 등급이 시멘트/콘크리트를 담장재료로 많이 사용함

[경상북도 의성군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	-	3	6	9
돌	192	121	119	432
시멘트/콘크리트	209	412	897	1,518
흙	15	10	17	42
벽돌	15	2	6	23
기와	4	1	1	6
기타	20	26	45	91
담장없음	233	254	384	871
확인불가	4	3	6	13
합계	692	832	1,481	3,005

[경상북도 의성군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 의성군 한옥은 1930년대~1970년대에 지어진 한옥이 대부분임(65.3% 297채)
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 의성군 한옥의 절반 이상(69.4%, 2,084채)이며, 특히 1950년대(18.3%) > 1940년대(14.8%) > 1930년대(11.5%) 순으로 비중이 높음
 - 2000년대 이후 지어진 한옥은 전체 1.8%에 불과하지만, A등급 한옥 중 2010년대 이후(5.1%) 지어진 비중이 다른 등급 한옥에 비해 높게 나타남

[경상북도 의성군 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	28	13	24	65
1900년대	13	14	31	58
1910년대	21	20	37	78
1920년대	42	57	118	217
1930년대	57	105	183	345
1940년대	56	118	272	446
1950년대	65	153	332	550
1960년대	49	97	179	325
1970년대	31	100	166	297
1980년대	7	24	24	55
1990년대	16	7	8	31
2000년대	13	4	2	19
2010년대 이후	35	1	1	37
미가입	259	119	104	482
합계	692	832	1,481	3,005

[경상북도 의성군 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 의성군 한옥 3,005채 중 33.7%(1,013채)가 공가인 것으로 조사됨
 - 한옥 등급별로 공가현황을 살펴보면, A등급 한옥의 47.0%(325채)가 공가로 나타나 다른 등급에 비해 공가 비율이 높게 나타남
 - B등급 한옥은 38.9%(324채), C등급 한옥은 24.6%(364채)가 공가로 파악됨

[경상북도 의성군 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	325	324	364	1,013
공가아님	366	508	1,116	1,990
확인불가	1	-	1	2
합계	692	832	1,481	3,005


[경상북도 의성군 한옥 공가 현황]



[경상북도 의성군 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가음면	31	34	18	83
구천면	-	1	1	2
금성면	45	27	27	99
다인면	-	-	2	2
단밀면	1	5	2	8
단북면	-	-	-	-
단촌면	26	40	36	102
봉양면	29	25	25	79
비안면	3	8	6	17
사곡면	33	40	46	119
신평면	9	9	4	22
안계면	10	4	13	27
안사면	2	1	-	3
안평면	19	24	38	81
옥산면	21	19	28	68
의성읍	32	30	63	125
점곡면	28	30	34	92
춘산면	36	27	21	84
합계	325	324	364	1,013


[경상북도 의성군 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 의성군에서 한옥이 밀집하여 분포하고 있는 지역은 의성읍 도동리·중리리 일대, 점곡면 사촌리·서변리 일대로 조사됨

[경상북도 의성군 한옥 밀집도]




나. 경상북도 의성군 한옥밀집지역 1 : 의성읍 도동리·중리리 일대

[경상북도 의성군 한옥밀집지역 : 의성읍 도동리·중리리 일대]



다. 경상북도 의성군 한옥밀집지역 2 : 점곡면 사촌리·서변리 일대

[경상북도 의성군 한옥밀집지역 : 점곡면 사촌리·서변리 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계
| 구미시, 군위군, 의성군, 칠곡군 |

경상북도 칠곡군 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 칠곡군에 분포하고 있는 한옥은 총 890채

- 칠곡군 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 지천면으로, 칠곡군 전체 한옥의 26.7%(890채 중 238채)가 지천면에 분포
- 칠곡군 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 지천면(26.7%, 238채)이며, 이어서, 동명면(22.1%, 197채), 기산면(13.7%, 122채), 왜관읍(12.6%, 112채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 칠곡군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가산면	38	27	10	75
기산면	45	34	43	122
동명면	77	27	93	197
북삼읍	24	10	9	43
석적읍	36	10	34	80
약목면	7	5	11	23
왜관읍	62	9	41	112
지천면	84	58	96	238
합계	373	180	337	890


[경상북도 칠곡군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 373채, B등급 한옥 180채, C등급 한옥 337채

- A등급 한옥은 373채로 전체 한옥의 41.9%
 - 지천면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(84채)하였으며, 이는 칠곡군 A등급 한옥의 22.5%임
 - 지천면 외에 동명면(20.6%, 77채) > 왜관읍(16.6%, 62채) > 기산면(12.1%, 45채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 180채로 전체 한옥의 20.2%
 - 지천면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(58채)하였으며, 이는 칠곡군 B등급 한옥의 32.2%임
 - 지천면 외에 기산면(18.9%, 34채) > 가산면·동명면(15.0%, 27채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 337채로 전체 한옥의 37.9%
 - 지천면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(96채)하였으며, 이는 칠곡군 C등급 한옥의 28.5%임
 - 지천면 외에 동명면(27.6%, 93채) > 기산면(12.8%, 43채) > 왜관읍(12.2%, 41채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 칠곡군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 칠곡군 한옥 890채 중 ㅡ자형 평면이 89.9%(800채)로 가장 많이 분포함
 - A등급 한옥의 92.2%(344채), B등급 한옥의 83.9%(151채), C등급 한옥의 90.5%(305채)가 ㅡ자형 평면으로 조사되어, 칠곡군 대부분의 한옥이 ㅡ자형 평면으로 나타남
 - 다음으로, ㄱ자형 평면이 전체 8.9%인 79채로 많았으며, 특히 B등급 한옥이 13.9%로 다른 등급 한옥에 비해 높은 비율을 보임

[경상북도 칠곡군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
ㅡ 자형	344	151	305	800
ㄱ 자형	22	25	32	79
ㄷ 자형	5	2	-	7
ㅁ 자형	1	-	-	1
기타	1	2	-	3
확인불가	373	180	337	890
합계	184	90	1,138	1,412

[경상북도 칠곡군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 칠곡군 한옥 890채 중 팔작지붕 형태가 73.5%(654채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 14.8%(132채), 맞배지붕 11.2%(100채)의 순으로 조사됨
- A등급 한옥의 66.8%(373채 중 249채), B등급 한옥의 75.0%(180 중 135채), C등급 한옥의 80.1%(337채 중 270채)가 팔작지붕 형태로, 칠곡군 한옥의 대부분이 팔작지붕 형태임
- 팔작지붕에 이어서, A등급 한옥은 맞배지붕(21.7%)이, B등급 한옥과 C등급 한옥은 우진각 지붕(B등급 한옥 16.7%, C등급 한옥 17.8%)이 많이 사용됨

[경상북도 칠곡군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	249	135	270	654
우진각지붕	81	14	5	100
팔작지붕	42	30	60	132
기타	-	1	-	1
확인불가	1	-	2	3
합계	373	180	337	890

[경상북도 칠곡군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 칠곡군 한옥의 지붕재료로 전통기와를 사용한 한옥이 890채 중 29.1%인 259채로 가장 많이 사용됨
 - 전통기와 외에 금속기와(28.3%, 252채) > 시멘트기와(일식)(22.8%, 203채) 등의 순으로 지붕재료가 사용됨
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 전통기와가 63.3%로 A등급 한옥의 절반이상이 지붕재료로 전통기와를 사용하고 있으며, B등급 한옥과 C등급 한옥은 금속기와를 많이 사용함(B등급 한옥 31.7%, C등급 한옥 44.8%)

[경상북도 칠곡군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	236	21	2	259
시멘트기와(한식)	26	18	15	59
시멘트기와(일식)	38	56	109	203
금속기와	44	57	151	252
조립식패널	7	11	27	45
슬레이트	17	12	30	59
초가/나무	1	-	-	1
기타	3	4	1	8
확인불가	1	1	2	4
합계	373	180	337	890

[경상북도 칠곡군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 칠곡군 한옥 890채 중 67.4%(600채)가 외벽재료로 흙을 사용함
 - 칠곡군 한옥은 외벽재료로 흙 다음으로 시멘트/콘크리트 23.5%(209채)를 많이 사용함
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥의 외벽재료는 흙이 96.2%(373채 중 359채)로 대부분이 지붕재료로 흙을 사용하는 것으로 조사됨
 - B등급 한옥 역시 외벽재료로 흙(86.1%)을 가장 많이 사용하였으며, 다음으로 시멘트/콘크리트(10.6%)를 사용함
 - 반면, C등급 한옥은 외벽재료로 시멘트/콘크리트가 56.1%로 가장 많이 사용되었으며, 다음으로 흙 (25.5%), 벽돌(7.7%) 등이 외벽재료로 사용됨

[경상북도 칠곡군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	5	2	5	12
시멘트/콘크리트	6	3	26	35
철재/금속재	1	19	189	209
흙	-	-	9	9
돌	359	155	86	600
벽돌	1	-	1	2
기타	1	1	19	21
확인불가	-	-	2	2
합계	373	180	337	890

[경상북도 칠곡군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 칠곡군 한옥 890채 중 38.7%인 344채가 대문재료로 철재를 사용함
 - 칠곡군 한옥은 대문재료로 철재(38.7%, 344채)를 가장 많이 사용하며, 다음으로 목재(22.8%, 203채)를 사용함
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 목재(42.4%, 158채)를 대문재료로 가장 많이 사용한 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 철재(B등급 한옥 42.2%, C등급 한옥 57.9%)를 대문재료로 많이 사용함

[경상북도 칠곡군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	158	28	17	203
철재	73	76	195	344
기타	-	-	1	1
대문없음	140	76	123	339
확인불가	2	-	1	3
합계	373	180	337	890

[경상북도 칠곡군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 칠곡군 한옥 890채 중 43.8%(390채)가 시멘트/콘크리트를 담장재료로 많이 사용함
 - 칠곡군 한옥은 시멘트/콘크리트(43.8%, 390채)를 담장재료로 많이 사용하고 다음으로 돌(27.9%, 248채)을 많이 사용함
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 담장재료로 돌(42.4%, 158채)을 가장 많이 사용하였고, 다음으로 시멘트/콘크리트(24.9%)를 담장재료로 사용함
 - 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 담장재료로 시멘트/콘크리트를 사용하는 비중이 가장 높음(B등급 한옥 47.8%, C등급 한옥 62.6%)

[경상북도 칠곡군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	1	1	3	5
돌	10	1	2	13
시멘트/콘크리트	158	40	50	248
흙	93	86	211	390
벽돌	9	-	-	9
기와	4	4	1	9
기타	3	3	10	16
담장없음	94	44	58	196
확인불가	1	1	2	4
합계	373	180	337	890

[경상북도 칠곡군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 칠곡군 한옥은 1930년대~1970년대에 지어진 한옥이 대부분임(46.0%, 409채)
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 칠곡군 한옥의 거의 절반(45.2%, 402채)이며, 특히 1950년대(17.1%) > 1960년대(8.9%) > 1940년대(8.3%) 순으로 비중이 높음
 - A등급 한옥의 경우 2000년대 이후 지어진 한옥이 20.4%로 다른 지역에 비해 상대적으로 많았으며, 다른 등급 한옥은 1940년대~1960년대 지어진 비중이 높았음

[경상북도 칠곡군 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	2	-	-	2
1900년대	4	3	6	13
1910년대	4	2	3	9
1920년대	11	4	13	28
1930년대	8	11	26	45
1940년대	16	18	40	74
1950년대	31	33	88	152
1960년대	16	24	39	79
1970년대	13	15	31	59
1980년대	8	2	3	13
1990년대	30	4	1	35
2000년대	41	4	3	48
2010년대 이후	35	4	-	39
미가입	154	56	84	294
합계	373	180	337	890

[경상북도 칠곡군 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 칠곡군 한옥 890채 중 31.8%(283채)가 공가인 것으로 조사됨
 - 한옥 등급별로 공가현황을 살펴보면, A등급 한옥의 37.5%(373채 중 140채)가 공가로 나타남
 - B등급 한옥은 35.0%(63채), C등급 한옥은 23.7%(80채)가 공가로 파악됨

[경상북도 칠곡군 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	140	63	80	283
공가아님	233	117	257	607
합계	373	180	337	890


[경상북도 칠곡군 한옥 공가 현황]



[경상북도 칠곡군 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가산면	20	14	7	41
기산면	22	10	12	44
동명면	4	11	20	35
북삼읍	11	4	1	16
석적읍	30	4	10	44
약목면	6	1	2	9
왜관읍	9	6	8	23
지천면	38	13	20	71
합계	140	63	80	283


[경상북도 칠곡군 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 칠곡군에서는 한옥이 밀집하여 있기 보다는 산포되어 있으며 한옥밀집도 분석 결과, 다소 한옥이 밀집한 지역으로는 왜관읍 매원리 일대, 지천면 신리 일대로 분석됨

[경상북도 칠곡군 한옥 밀집도]




나. 경상북도 칠곡군 한옥밀집지역 1 : 왜관읍 매원리 일대

[경상북도 칠곡군 한옥밀집지역 : 왜관읍 매원리 일대]



다. 경상북도 칠곡군 한옥밀집지역 2 : 지천면 신리 일대

[경상북도 칠곡군 한옥밀집지역 : 지천면 신리 일대]





경상북도 한옥현황 및 통계

| 문경시, 상주시, 예천군 |

경상북도 한옥현황 및 통계

| 문경시, 상주시, 예천군 |

발행일 2019년 12월 31일
발행처 건축도시공간연구소
펴낸이 박소현
엮은이 국가한옥센터, 경상북도청
지은이 이민경, 이종민, 방보람

출판등록

주 소 세종특별자치시 절재로 194, 701호
홈페이지 www.auri.re.kr

인 쇄 (주)삼일기획

ISBN 979-11-5659-257-0

비매품

© 2019, 건축도시공간연구소 국가한옥센터

- * 본 단행본은 2014년부터 2018년까지 건축도시공간연구소 국가한옥센터와 경상북도청이 협업하여 추진한 '경상북도 한옥 전수조사 및 DB구축'의 성과품입니다.
- * 이 책의 저작권은 건축도시공간연구소와 경상북도청에 있습니다. 허락 없이는 어떠한 형태로도 내용의 전부 또는 일부를 사용할 수 없습니다.
- * 이 책은 건축도시공간연구소 홈페이지 <http://www.auri.re.kr>에서도 볼 수 있습니다.

목 차

제1장 경상북도 문경시 한옥현황	1
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	2
2. 한옥형태별 현황	5
3. 한옥재료별 현황	7
4. 기타 현황	11
5. 한옥밀집지역	15
제2장 경상북도 상주시 한옥현황	19
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	20
2. 한옥형태별 현황	24
3. 한옥재료별 현황	26
4. 기타 현황	30
5. 한옥밀집지역	34
제3장 경상북도 예천군 한옥현황	37
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	38
2. 한옥형태별 현황	42
3. 한옥재료별 현황	44
4. 기타 현황	48
5. 한옥밀집지역	52

경상북도 한옥현황 및 통계

| 문경시, 상주시, 예천군 |

경상북도 문경시 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 문경시에 분포하고 있는 한옥은 총 1,405채

- 문경시 한옥 1,405채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 문경읍(25.8%, 362채)
 - 문경시의 읍 단위에서 한옥은 문경읍(362채) > 가은읍(139채) 순으로 조사됨
 - 면 단위에서 한옥은 산북면(254채) > 마성면(199채) > 농암면(149채) 순으로 조사됨
 - 동 단위에서 한옥은 점촌동(40채) > 흥덕동(13채) > 신기동(12채) 순으로 조사됨

[경상북도 문경시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가은읍	56	10	73	139
농암면	7	10	132	149
동로면	15	6	79	100
마성면	21	12	166	199
문경읍	32	28	302	362
산북면	87	13	154	254
산양면	26	8	41	75
영순면	10	5	7	22
호계면	5	3	17	25
공평동	-	-	1	1
모전동	-	1	2	3
신기동	-	-	12	12
영신동	-	-	3	3
우지동	1	-	-	1
유곡동	-	-	2	2
윤직동	-	-	4	4
점촌동	2	2	36	40
창동	-	-	1	1
흥덕동	2	1	10	13
합계	264	99	1,042	1,405


[경상북도 문경시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 264채, B등급 한옥 99채, C등급 한옥 1,042채

- A등급 한옥은 264채로 전체 한옥의 18.8%
 - 산북면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(87채)하고 있으며, 문경시 A등급 한옥의 33.0 %가 산북면에 분포
 - 산북면 외에 A등급 한옥이 많은 지역은 가은읍(56채) > 문경읍(32채) > 산양면(26채) > 마성면(21채) 순으로 조사됨
 - 가은읍에는 문경시 한옥 1,405채 중 139채(13.3%)가 분포하고 있으며, 가은읍의 한옥 중에서 40.3%의 비율로 A등급 한옥이 존재
- B등급 한옥은 99채로 전체 한옥의 7.0%
 - 문경읍에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(28채)하고 있으며, 문경시 B등급 한옥의 28.3%가 문경읍에 분포
 - 문경읍 외에 B등급 한옥이 많은 지역은 산북면(13채) > 마성면(12채) > 가은읍과 농암면(각각 10채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 1,042채로 전체 한옥의 74.2%
 - 문경읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(302채)하고 있으며, 문경시 C등급 한옥의 29.0%가 문경읍에 분포
 - 문경읍 외 C등급 한옥이 많은 지역은 마성면(166채) > 산북면(154채) > 농암면(132채) 순으로 조사됨

[경상북도 문경시 한옥 등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 문경시 한옥 총 1,405채 중 ─자형 평면이 가장 많이 분포
 - 모든 등급의 한옥에서 ─자형 평면이 가장 많이 나타났음
 - ─자형 평면 한옥은 A등급 한옥에서 87.9%(232채), B등급 한옥에서 79.8%(79채), C등급 한옥에서 88.8%(925채)
 - 다음으로 ㄱ자형이 전체 한옥의 10.5%(148채)로 두 번째로 높은 비율을 보임

[경상북도 문경시 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
─ 자형	232	79	925	1,236
ㄱ 자형	22	17	109	148
ㄷ 자형	6	2	1	9
ㅁ 자형	1	-	-	1
기타	2	-	3	5
확인불가	1	1	4	6
합계	264	99	1,042	1,405

[경상북도 문경시 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 문경시 한옥 1,405채 중 팔작지붕 형태의 한옥이 72.4%(1,017채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 16.8%(236채), 맞배지붕 10.2%(144채) 순으로 조사됨
 - 모든 등급의 한옥에서 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타났음
 - 팔작지붕인 한옥은 A등급 한옥에서 63.3%(209채), B등급 한옥에서 79.8%(79채), C등급 한옥에서 74.0%(771채)

[경상북도 문경시 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	89	18	37	144
우진각지붕	7	2	227	236
팔작지붕	167	79	771	1,017
기타	-	-	2	2
확인불가	1	-	5	6
합계	264	99	1,042	1,405

[경상북도 문경시 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 문경시 한옥 1,405채 중 지붕재료로 조립식패널을 가장 많이 사용(74.0%, 432채)
 - 조립식패널(432채) > 슬레이트(386채) > 전통기와(355채) > 한식 시멘트기와(127채)순으로 조사되며, 조립식패널과 슬레이트 지붕을 사용한 한옥은 총 818채(58.2%)로 문경시의 절반이 넘는 한옥이 조립식패널과 슬레이트 지붕을 사용
 - A등급 한옥과 B등급 한옥에는 전통기와가 가장 많이 사용되었으나, C등급 한옥에서는 조립식패널을 가장 많이 사용

[경상북도 문경시 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	253	52	50	355
시멘트기와(한식)	1	10	116	127
시멘트기와(일식)	-	6	57	63
금속기와	-	1	28	29
조립식패널	2	28	402	432
슬레이트	-	2	384	386
초가/나무	6	-	-	6
기타	-	-	1	1
확인불가	2	-	4	6
합계	264	99	1,042	1,405

[경상북도 문경시 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 문경시 한옥 1,405채 중 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용(50.8%, 714채)
 - A등급 한옥에는 외벽재료로 흙이 가장 많이 사용되었으나, B등급 한옥과 C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 외벽이 가장 많음
 - B등급 한옥의 외벽은 시멘트/콘크리트를 재료로 가장 많이 사용했으나(41.4%, 41채), 흙을 사용한 한옥(40.4%, 40채)과 그 수가 크게 차이나지 않음

[경상북도 문경시 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	27	4	18	49
시멘트/콘크리트	35	41	638	714
철재/금속재	1	-	10	11
흙	194	40	243	477
돌	-	1	4	5
벽돌	3	10	103	116
기타	-	1	9	10
확인불가	4	2	17	23
합계	264	99	1,042	1,405

[경상북도 문경시 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 문경시 한옥 1,405채 중 대문이 없는 경우가 대부분(49.5%, 695채)
 - 대문이 있는 경우, 대문재료로 철재를 가장 많이 사용(38.6%, 542채)
 - 하지만 A등급 한옥에서는 목재를 사용한 한옥이 96채로 A등급 한옥의 36.4%를 차지

[경상북도 문경시 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	96	13	56	165
철재	21	30	491	542
기타	-	-	3	3
대문없음	146	55	489	690
확인불가	1	1	3	5
합계	264	99	1,042	1,405

[경상북도 문경시 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 문경시 한옥 1,405채 중 가장 많이 사용된 담장재료는 시멘트/콘크리트(37.6%, 528채)
 - A등급 한옥에서는 기와담을 사용하는 비율이 높음(29.5%, 78채)
 - B등급과 C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 담장을 가장 많이 사용함(B등급, 28.3%, C등급 45.4%)
 - 담장이 없는 경우는 전체의 25.4%(357채)

[경상북도 문경시 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	2	2	1	5
돌	44	13	103	160
시멘트/콘크리트	27	28	473	528
흙	4	1	9	14
벽돌	8	12	194	214
기와	78	6	10	94
기타	2	2	29	33
담장없음	97	35	206	338
확인불가	2	-	17	19
합계	264	99	1,042	1,405

[경상북도 문경시 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 문경시 한옥은 1940년대~1970년대에 지어진 한옥이 많음
 - 1960년대 지어진 한옥이 281채(20.0%)로 가장 많았으며, 그 다음으로 1950년대에 지어진 한옥이 200채(14.2%), 1940년대가 167채(11.9%)를 차지
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 전체의 절반 이상(66.9%, 940채)을 차지

[경상북도 문경시 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	11	-	6	17
1900년대	3	2	35	40
1910년대	-	3	32	35
1920년대	5	10	87	102
1930년대	5	3	90	98
1940년대	12	11	144	167
1950년대	14	8	178	200
1960년대	13	11	257	281
1970년대	9	8	147	164
1980년대	16	2	6	24
1990년대	10	1	6	17
2000년대	41	14	10	65
2010년대 이후	37	6	1	44
미가입	88	20	43	151
합계	264	99	1,042	1,405

[경상북도 문경시 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 문경시 한옥 1,405채 중 사용하지 않고 비어있는 한옥이 237채(16.9%)
 - 각 등급별 공가의 현황을 살펴보면, A등급 한옥 26.9%(71채), B등급 한옥 8.1%(8채), C등급 한옥 15.2%(158채) 순으로 A등급 한옥에서 공가가 큰 비율을 차지하고 있다는 점이 주목할 만함

[경상북도 문경시 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	71	8	158	237
공가아님	192	90	880	1,162
확인불가	1	1	4	6
합계	264	99	1,042	1,405


[경상북도 문경시 한옥 공가 현황]



[경상북도 문경시 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가은읍	15	-	17	32
농암면	3	-	37	40
동로면	3	-	24	27
마성면	5	6	17	28
문경읍	11	-	30	41
산북면	11	1	12	24
산양면	13	-	9	22
영순면	7	1	1	9
호계면	2	-	-	2
공평동	-	-	-	-
모전동	-	-	-	-
신기동	-	-	-	-
영신동	-	-	-	-
우지동	-	-	-	-
유곡동	-	-	-	-
윤직동	-	-	-	-
점촌동	-	-	10	10
창동	-	-	1	1
흥덕동	1	-	-	1
합계	71	8	158	237


[경상북도 문경시 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 문경시에는 전체적으로 한옥이 산포되어 있으며, 문경읍 하리·상리 일대, 마성면 남호리 일대 에 한옥이 다소 밀집하여 분포하고 있으나 그 밀집도는 낮은 편임

[경상북도 문경시 한옥 밀집도]




나. 경상북도 문경시 한옥밀집지역 1 : 문경읍 하리·상리 일대

[경상북도 문경시 한옥밀집지역 : 문경읍 하리·상리 일대]



다. 경상북도 문경시 한옥밀집지역 2 : 마성면 남호리 일대

[경상북도 문경시 한옥밀집지역 : 마성면 남호리 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계

| 문경시, 상주시, 예천군 |

경상북도 상주시 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황

가. 경상북도 상주시에 분포하고 있는 한옥은 총 414채


- 상주시 한옥 414채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 함창읍(17.1%, 71채)
 - 상주시의 유일한 읍 단위인 함창읍은 41채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 이안면(30채) > 낙동면(29채) > 외서면(21채) 순으로 조사됨
 - 동 단위에서 한옥은 남성동(13채) > 신봉동과 연원동(각각 12채) > 남장동(11채) 순으로 조사됨

[경상북도 상주시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공검면	8	3	3	14
공성면	1	6	1	8
낙동면	20	3	6	29
내서면	7	1	-	8
모동면	2	-	-	2
모서면	5	3	5	13
사벌면	6	1	1	8
외남면	1	4	1	6
외서면	10	9	2	21
은척면	9	4	1	14
이안면	10	8	12	30
중동면	5	1	3	9
청리면	4	4	-	8
함창읍	11	6	54	71
화남면	-	-	1	1
화동면	4	-	-	4
화북면	5	6	-	11
화서면	9	4	-	13
가장동	-	-	2	2
개운동	-	1	1	2
계산동	-	-	1	1
낙상동	-	-	2	2
낙양동	-	-	10	10
남성동	-	1	12	13
남장동	9	-	2	11
도남동	7	-	-	7
만산동	4	-	2	6
무양동	-	1	5	6
병성동	-	-	2	2
북룡동	-	-	5	5
서곡동	4	1	-	5
서문동	4	-	2	6
서성동	-	-	4	4
성동동	-	-	9	9
성하동	-	-	3	3

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
신봉동	9	2	1	12
양촌동	-	-	2	2
연원동	11	-	1	12
오대동	-	-	1	1
외담동	-	-	5	5
인봉동	1	-	2	3
인평동	1	1	2	4
죽전동	-	-	1	1
중덕동	-	-	2	2
지천동	-	-	4	4
초산동	-	-	3	3
화산동	-	-	1	1
합계	167	70	177	414


[경상북도 상주시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 167채, B등급 한옥 70채, C등급 한옥 177채

- A등급 한옥은 167채로 전체 한옥의 40.3% 차지하고 있으며, A등급 한옥의 비율이 비교적 높다는 점이 주목할 만함
 - 낙동면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(20채)하고 있으며, 상주시 A등급 한옥의 12.0%가 낙동면에 분포
 - 낙동면 외에 A등급 한옥이 많은 지역은 함창읍과 연원동(각각 11채) > 외서면과 이안면(각각 10채) 순으로 조사됨
 - 함창읍에는 상주시 한옥 414채 중 71채(17.1%)가 분포하고 있으며, 이 중 15.5%의 비율로 A등급 한옥이 존재
 - 연원동에는 상주시 한옥 414채 중 12채(2.9%)가 분포하고 있으며, 이 중 91.7%의 비율로 A등급 한옥이 존재
- B등급 한옥은 70채로 전체 한옥의 16.9%
 - 외서면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(9채)하고 있으며, 상주시 B등급 한옥의 12.9%가 외서면에 분포
 - 외서면 외에 B등급 한옥이 많은 지역은 이안면(8채) > 공성면, 함창읍, 화북면(각각 6채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 177채로 전체 한옥의 42.8%
 - 함창읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(54채)하고 있으며, 상주시 C등급 한옥의 46.2%가 함창읍에 분포
 - 함창읍 외에 C등급 한옥이 많은 지역은 이안면과 남성동(각각 12채) > 낙양동(10채) > 성동동(9채) 순으로 조사됨

[경상북도 상주시 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 상주시 한옥 414채 중 ㅡ자형 평면이 가장 많이 분포
 - 모든 등급의 한옥에서 ㅡ자형 평면이 가장 많이 나타났음
 - ㅡ자형 평면 한옥은 A등급 한옥에서 82.6%(138채), B등급 한옥에서 87.1%(61채), C등급 한옥에서 79.1%(140채)
 - 다음으로 ㄱ자형이 전체 한옥의 13.8%(57채)로 두 번째로 높은 비율을 보임

[경상북도 상주시 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
ㅡ 자형	138	61	140	339
ㄱ 자형	18	8	31	57
ㄴ 자형	4	-	1	5
ㅁ 자형	2	1	-	3
기타	2	-	4	6
확인불가	3	-	1	4
합계	167	70	177	414

[경상북도 상주시 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 상주시 한옥 414채 중 팔작지붕 형태가 74.4%(308채)로 가장 많았으며, 맞배지붕 21.0%(87채), 우진각지붕 3.9%(113채)의 순으로 사용됨
- A등급 한옥, B등급 한옥, C등급 한옥 모든 등급의 한옥에서 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타났음

[경상북도 상주시 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	66	12	9	87
우진각지붕	1	1	14	16
팔작지붕	97	57	154	308
기타	3	-	-	3
확인불가	-	-	-	-
합계	167	70	177	414

[경상북도 상주시 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 상주시 한옥 414채 중 절반 이상의 한옥이 지붕재료로 전통기와를 사용(60.1%, 249채)
 - 전통기와(249채) > 조립식패널(83채) > 한식 시멘트기와(38채) > 슬레이트(31채) 순으로 조사됨
 - A등급 한옥과 B등급 한옥에는 전통기와가 가장 많이 사용되었으나, C등급 한옥에서는 조립식패널을 가장 많이 사용

[경상북도 상주시 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	163	47	39	249
시멘트기와(한식)	2	6	30	38
시멘트기와(일식)	-	-	9	9
금속기와	1	-	-	1
조립식패널	-	16	67	83
슬레이트	-	-	31	31
초가/나무	-	1	-	1
기타	-	-	-	-
확인불가	1	-	1	2
합계	167	70	177	414

[경상북도 상주시 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 상주시 한옥 414채 중 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용(54.3%, 225채)
- A등급 한옥은 외벽재료로 흙이 가장 많이 사용되었으나, B등급 한옥과 C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 외벽이 가장 많음

[경상북도 상주시 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	3	4	4	11
시멘트/콘크리트	53	37	135	225
철재/금속재	-	-	-	-
흙	110	29	20	159
돌	1	-	-	1
벽돌	-	-	15	15
기타	-	-	1	1
확인불가	-	-	2	2
합계	167	70	177	414

[경상북도 상주시 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 상주시 한옥 1414채 중 대문이 없는 경우가 다수(35.7%, 148채)
 - 대문이 있는 경우, 대문재료로 목재를 가장 많이 사용(33.8%, 140채)
 - A등급 한옥과 B등급 한옥에서는 목재 대문을 사용하는 경우가 많았지만, C등급 한옥의 경우 철재 대문이 가장 많음

[경상북도 상주시 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	98	31	11	140
철재	5	10	111	126
기타	-	-	-	-
대문없음	63	29	55	147
확인불가	1	-	-	1
합계	167	70	177	414

[경상북도 상주시 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 상주시 한옥 414채 중 가장 많이 사용된 담장재료는 시멘트/콘크리트(35.3%, 146채)
 - 하지만 A등급 한옥과 B등급 한옥에서는 돌담을 사용하는 비율이 높음(A등급 57.5%, B등급 27.1%)
 - 담장이 없는 경우는 전체의 16.7%(69채)

[경상북도 상주시 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	-	2	3	5
돌	96	19	12	127
시멘트/콘크리트	7	15	124	146
흙	15	1	1	17
벽돌	11	11	13	35
기와	6	3	-	9
기타	3	1	2	6
담장없음	29	18	22	69
합계	167	70	177	414

[경상북도 상주시 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 상주시 한옥은 1960년대에 지어진 한옥이 많음
 - 1960년대 지어진 한옥이 107채(25.8%)로 가장 많음
 - 상주시의 경우 1940년대부터 한옥의 수가 꾸준히 증가하고 있다는 점이 특징임

[경상북도 상주시 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	5	3	1	9
1900년대	-	-	-	-
1910년대	-	-	-	-
1920년대	1	-	-	1
1930년대	3	3	-	6
1940년대	19	6	11	36
1950년대	2	8	30	40
1960년대	16	7	84	107
1970년대	3	3	28	34
1980년대	6	2	3	11
1990년대	12	4	4	20
2000년대	24	7	2	33
2010년대 이후	20	5	7	32
미기입	56	22	7	85
합계	167	70	177	414

[경상북도 상주시 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 상주시 한옥 414채 중 사용하지 않고 비어있는 한옥이 45.9%(190채)
- 각 등급별 공가의 현황을 살펴보면, A등급 한옥 67.7%(113채), B등급 한옥 72.8%(51채), C등급 한옥 14.7%(26채)

[경상북도 상주시 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	113	51	26	190
공가아님	54	18	150	222
확인불가	-	1	1	2
합계	167	70	177	414


[경상북도 상주시 한옥 공가 현황]



[경상북도 상주시 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공검면	8	2	-	10
공성면	1	4	-	5
낙동면	11	-	2	13
내서면	7	1	-	8
모동면	2	-	-	2
모서면	5	3	2	10
사벌면	5	1	-	6
외남면	1	4	1	6
외서면	10	9	2	21
은척면	9	3	1	13
이안면	9	5	3	17
중동면	2	1	1	4
청리면	4	4	-	8
함창읍	6	3	4	13
화남면	-	-	1	1
화동면	4	-	-	4
화북면	5	5	-	10
화서면	9	3	-	12
가장동	-	-	-	-
개운동	-	-	-	-
계산동	-	-	1	1
낙상동	-	-	-	-
낙양동	-	-	1	1
남성동	-	1	2	3
남장동	-	-	-	-
도남동	-	-	-	-
만산동	-	-	-	-
무양동	-	-	-	-
병성동	-	-	-	-
북룡동	-	-	1	1
서곡동	-	1	-	1
서문동	-	-	-	-
서성동	-	-	1	1
성동동	-	-	-	-
성하동	-	-	-	-
신봉동	4	-	1	5
양촌동	-	-	-	-
연원동	10	-	-	10
오대동	-	-	-	-
외답동	-	-	1	1
인봉동	1	-	-	1
인평동	-	1	-	1
죽전동	-	-	-	-
중덕동	-	-	-	-
지천동	-	-	-	-
초산동	-	-	1	1
화산동	-	-	-	-
합계	113	51	26	190


[경상북도 상주시 한옥 공개 분포현황]



5. 한옥밀집지역

가. 경상북도 상주시에는 한옥이 밀집한 지역이 거의 없으며, 다소 밀집하여 있다하더라도 그 밀집도가 낮음

[경상북도 상주시 한옥 밀집도]



경상북도 한옥현황 및 통계

| 문경시, 상주시, 예천군 |

경상북도 예천군 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 예천군에 분포하고 있는 한옥은 총 3,110채

- 예천군 한옥 3,110채 중 유천면(362채) > 지보면 (341채) > 용문면 (329채) > 호명면(309채)
 - 예천군 읍면동 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 유천면(362채)이며, 이어서 지보면(341채)과 용문면(329채), 호명면(309채)에 많은 수의 한옥이 분포
- 예천군 읍면동 중 하리면(은풍면)에만 한옥이 100채 미만(89채) 분포하고 있으며, 대부분 C등급 한옥(89채중 82채, 92.1%)으로 조사되었음

[경상북도 예천군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
감천면	30	7	233	270
개포면	10	-	210	220
보문면	30	9	256	295
상리면(효자면)	9	4	119	132
예천읍	15	13	194	222
용궁면	27	7	211	245
용문면	104	25	200	329
유천면	9	7	346	362
지보면	28	10	303	341
풍양면	15	3	278	296
하리면(은풍면)	3	4	82	89
호명면	25	11	273	309
합계	305	100	2,705	3,110


[경상북도 예천군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 305채, B등급 한옥 100채, C등급 한옥 2,705채

- A등급 한옥은 305채로 전체 한옥의 9.8%
 - 용문면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(104채)하고 있으며, 예천군 A등급 한옥의 34%가 용문면에 분포
 - 용문면 외 A등급 한옥이 많은 지역은 보문면과 감천면(각각 30채) > 지보면(28채) > 용궁면(27채) > 호명면(25채) 순으로 조사됨
 - 보문면에는 예천군 한옥 3,110채 중 295채(9.4%)가 분포하고 있으며, 이 중 10.1%가 A등급 한옥
 - 감천면에는 예천군 한옥 3,110채 중 270채(8.6%)가 분포하고 있으며, 이 중 11.1%가 A등급 한옥
- B등급 한옥은 100채로 전체 한옥의 3.2%
 - 용문면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(25채)하고 있으며, 예천군 B등급 한옥의 25%가 용문면에 분포
 - 용문면 외 B등급 한옥이 많은 지역은 예천읍(13채) > 호명면(11채) > 지보면(10채) > 보문면(9채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 2,705채로 전체 한옥의 87%
 - 유천면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(346채)하고 있으며, 예천군 C등급 한옥의 13%가 유천면에 분포
 - 유천면 외 C등급 한옥이 많은 지역은 지보면(303채) > 풍양면(278채) > 호명면(273채) > 보문면 (256채) > 감천면(233채) 순으로 조사됨

[경상북도 예천군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 예천군 한옥 3,110채 중 ─자형 평면이 가장 많이 분포
 - 모든 등급의 한옥에서 ─자형 평면이 가장 많이 나타났음
 - ─자형 평면의 한옥은 A등급 한옥에서 82.2%(251채), B등급 한옥에서 65%(65채), C등급 한옥에서 86.0%(2,329채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임
 - 다음으로 ㄱ자형 한옥이 전체의 12.5%(390채)로 두 번째로 높은 비율을 보임

[경상북도 의성군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
─ 자형	251	65	2,329	2,645
ㄱ 자형	30	23	337	390
ㄴ 자형	13	7	19	39
ㄷ 자형	10	3	12	25
기타	-	1	2	3
확인불가	1	1	6	8
합계	305	100	2,705	3,110

[경상북도 예천군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 예천군 한옥 3,110채 중 팔작지붕 형태가 91.7%(2,854채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 4.1%(130채), 맞배지붕 3.6%(113채) 순으로 사용됨
- 모든 등급의 한옥에서 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타났음
- 팔작지붕인 한옥은 A등급 한옥에서 68.5%(209채), B등급 한옥에서 88%(88채), C등급 한옥에서 94.5%(2,557채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임

[경상북도 예천군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	66	6	41	113
우진각지붕	28	6	96	130
팔작지붕	209	88	2,557	2,854
기타	2	-	1	3
확인불가	-	-	10	10
합계	305	100	2,705	3,110

[경상북도 예천군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 예천군 한옥 3,110채 중 지붕재료로 슬레이트를 가장 많이 사용(38.4%, 1,195채)
 - 슬레이트(1,195채) > 조립식패널(916채) > 전통기와(388채) > 일식 시멘트기와(285채) > 한식 시멘트기와(215채)로 슬레이트와 조립식패널을 사용한 한옥은 총 2,111채(67.9%)이며 예천군 한옥의 절반 가까이가 슬레이트와 조립식패널을 사용
 - A등급 한옥과 B등급 한옥에는 전통기와가 가장 많이 사용되었으나, C등급 한옥에서는 슬레이트를 가장 많이 사용

[경상북도 예천군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	276	65	47	388
시멘트기와(한식)	2	11	202	215
시멘트기와(일식)	-	4	281	285
금속기와	-	3	61	64
조립식패널	1	11	904	916
슬레이트	-	2	1,193	1,195
초가/나무	25	3	2	30
기타	-	-	8	8
확인불가	1	1	7	9
합계	305	100	2,705	3,110

[경상북도 예천군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 예천군 한옥 3,110채 중 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용(47.9%, 1,492채)
- A등급 한옥과 B등급 한옥에는 외벽재료로 흙이 가장 많이 사용되었으나, C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 외벽이 가장 많음
- A등급 한옥에서는 절반 이상(70.5%, 215채)이 흙을 외벽재료로 사용하고 있음
- C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용했으나(50.6%, 1,370채), 흙을 사용한 한옥(43.7%, 1,184채)과 그 수가 크게 차이나지 않음

[경상북도 예천군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	10	1	18	29
시멘트/콘크리트	79	43	1,370	1,492
철재/금속재	-	-	6	6
흙	215	50	1,184	1,449
돌	-	2	4	6
벽돌	1	3	101	105
기타	-	-	7	7
확인불가	-	1	15	16
합계	305	100	2,705	3,110

[경상북도 예천군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 예천군 한옥 3,110채 중 대문이 없는 경우가 절반 이상(61.5%, 1,915채)
 - 대문이 있는 경우, 대문재료로 철재를 가장 많이 사용(26.9%, 837채)
 - 하지만 A등급 한옥에서는 목재를 사용한 한옥이 178채로 58.4%를 차지

[경상북도 예천군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	178	26	148	352
철재	13	24	800	837
기타	-	-	6	6
대문없음	112	50	1,746	1,908
확인불가	2	-	5	7
합계	305	100	2,705	3,110

[경상북도 예천군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 예천군 한옥 3,110채 중 많은 수(36.2%, 1,128채)가 담장이 없음
 - 담장이 있는 경우 담장재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용함(27.0%, 842채)
 - A등급 한옥에서는 돌담을 사용하는 비율이 높음(41.9%, 128채)
 - B등급과 C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 담장을 가장 많이 사용함(B등급, 25.0%, C등급 29.3%)

[경상북도 예천군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	1	2	8	11
돌	128	18	110	256
시멘트/콘크리트	23	25	794	842
흙	17	3	49	69
벽돌	20	11	614	645
기와	42	3	5	50
기타	3	4	102	109
담장없음	69	32	1,003	1,104
확인불가	2	2	20	24
합계	305	100	2,705	3,110

[경상북도 예천군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 예천군 한옥은 1940년대~1970년대에 지어진 한옥이 많음
 - 1970년대 지어진 한옥이 478채(15.3%)로 가장 많았으며, 그 다음으로 1950년대에 지어진 한옥이 463채(14.9%), 1940년대가 449채(14.4%)를 차지
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 전체의 절반 이상(69.9%, 2,175채)을 차지

[경상북도 예천군 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	27	5	74	106
1900년대	13	3	139	155
1910년대	12	-	115	127
1920년대	14	6	218	238
1930년대	7	7	286	300
1940년대	6	9	434	449
1950년대	3	10	450	463
1960년대	12	5	320	337
1970년대	8	8	462	478
1980년대	13	5	63	81
1990년대	12	2	10	24
2000년대	26	13	9	48
2010년대 이후	33	8	2	43
미가입	119	19	123	261
합계	305	100	2,705	3,110

[경상북도 예천군 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 예천군 한옥 3,110채 중 사용하지 않고 비어있는 한옥이 805채(25.9%)
 - 각 등급별 공가의 현황을 살펴보면, A등급 한옥 41.0%(125채), B등급 한옥 28%(28채), C등급 한옥 24.1%(652채)로 A등급 한옥에서 공가가 큰 비율을 차지한다는 점이 주목할 만함
- 경상북도 예천군 읍면동 중 보문면에 가장 많은 한옥 공가(118채)가 분포
 - 보문면 다음으로 한옥 공가가 많이 분포하고 있는 지역은 지보면(95채), 호명면(91채), 유천면(86채), 용문면(85채) 등임

[경상북도 예천군 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	125	28	652	805
공가아님	174	72	2,047	2,293
확인불가	6	-	6	12
합계	305	100	2,705	3,110


[경상북도 예천군 한옥 공가 현황]



[경상북도 예천군 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
감천면	12	3	62	77
개포면	7	-	48	55
보문면	23	6	89	118
상리면(효자면)	1	-	24	25
예천읍	2	4	35	41
용궁면	16	-	35	51
용문면	9	6	70	85
유천면	5	-	81	86
지보면	16	2	77	95
풍양면	9	-	45	54
하리면(은풍면)	2	2	23	27
호명면	23	5	63	91
합계	125	28	652	805


[경상북도 예천군 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 예천군에서 한옥이 밀집하여 분포하고 있는 지역은 용문면 상금곡리 일대, 용궁면 대은리·향석리 일대, 지보면 신흥리 일대임

[경상북도 예천군 한옥 밀집도]




나. 경상북도 예천군 한옥밀집지역 1 : 용문면 상금곡리 일대

[경상북도 예천군 한옥밀집지역 : 용문면 상금곡리 일대]




다. 경상북도 예천군 한옥밀집지역 2 : 지보면 신평리 일대

[경상북도 예천군 한옥밀집지역 : 지보면 신평리 일대]



다. 경상북도 예천군 한옥밀집지역 : 용궁면 대은리, 향석리 일대

[경상북도 예천군 한옥밀집지역 : 용궁면 대은리, 향석리 일대]





경상북도 한옥현황 및 통계

| 안동시, 영주시, 봉화군 |

경상북도 한옥현황 및 통계

| 안동시, 영주시, 봉화군 |

발행일 2019년 12월 31일
발행처 건축도시공간연구소
펴낸이 박소현
엮은이 국가한옥센터, 경상북도청
지은이 이민경, 이종민, 방보람

출판등록

주 소 세종특별자치시 절재로 194, 701호
홈페이지 www.auri.re.kr

인 쇄 (주)삼일기획

ISBN 979-11-5659-257-0

비매품

© 2019, 건축도시공간연구소 국가한옥센터

- * 본 단행본은 2014년부터 2018년까지 건축도시공간연구소 국가한옥센터와 경상북도청이 협업하여 추진한 '경상북도 한옥 전수조사 및 DB구축'의 성과품입니다.
- * 이 책의 저작권은 건축도시공간연구소와 경상북도청에 있습니다. 허락 없이는 어떠한 형태로도 내용의 전부 또는 일부를 사용할 수 없습니다.
- * 이 책은 건축도시공간연구소 홈페이지 <http://www.auri.re.kr>에서도 볼 수 있습니다.

목 차

제1장 경상북도 안동시 한옥현황	1
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	2
2. 한옥형태별 현황	5
3. 한옥재료별 현황	7
4. 기타 현황	11
5. 한옥밀집지역	15
제2장 경상북도 영주시 한옥현황	25
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	26
2. 한옥형태별 현황	30
3. 한옥재료별 현황	31
4. 기타 현황	35
5. 한옥밀집지역	36
제3장 경상북도 봉화군 한옥현황	41
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	42
2. 한옥형태별 현황	44
3. 한옥재료별 현황	46
4. 기타 현황	50
5. 한옥밀집지역	53

경상북도 한옥현황 및 통계

| 안동시, 영주시, 봉화군 |

경상북도 안동시 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황

가. 경상북도 안동시에 분포하고 있는 한옥은 총 7,558채


- 안동시 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 태화동으로, 안동시 전체 한옥의 11.5%(7,558채 중 868채)가 태화동에 분포함
- 안동시 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 태화동(11.5%, 868채)이며, 이어서, 풍산읍(8.0%, 603채), 임하면(7.1%, 540채), 풍천면(6.1%, 459채)에 많은 수의 한옥이 분포함

[경상북도 안동시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
광석동	-	-	12	12
금곡동	-	-	37	37
길안면	60	163	221	444
남문동	-	-	11	11
남부동	-	-	3	3
남선면	33	54	192	279
남후면	30	33	261	324
노하동	-	1	13	14
녹전면	30	34	195	259
당북동	2	1	40	43
대석동	-	-	6	6
도산면	103	43	191	337
동문동	2	4	24	30
동부동	-	-	-	-
명륜동	-	-	27	27
목성동	1	-	1	2
법상동	-	-	47	47
법흥동	4	6	43	53
북문동	13	-	5	18
북후면	45	73	260	378
삼산동	-	-	2	2
상아동	2	-	2	4
서부동	-	-	1	1
서후면	68	16	290	374
석동동	-	1	9	10
성곡동	42	1	11	54
송천동	24	3	30	57
송현동	7	1	1-	18
수상동	1	6	17	24
수하동	2	3	16	21
신세동	-	-	12	12
신안동	1	3	65	69
안기동	5	3	46	54
안막동	5	-	28	33
안흥동	-	6	115	121
예안면	29	18	223	270
옥동	1	3	5	9
옥야동	3	12	96	111
옥정동	-	2	24	26
와룡면	54	46	177	277
용상동	6	144	134	284
윤안동	-	10	9	19
윤흥동	-	-	12	12
율세동	-	2	14	16

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
이천동	3	3	11	17
일직면	37	41	231	309
임동면	32	53	129	214
임하면	120	98	322	540
정상동	15	8	61	84
정하동	4	4	54	62
천리동	-	2	8	10
태화동	423	350	95	868
평화동	-	3	176	179
풍산읍	112	58	433	603
풍천면	218	62	179	459
화성동	-	-	11	11
합계	1,537	1,374	4,647	7,558


[경상북도 안동시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 1,573채, B등급 한옥 1,374채, C등급 한옥 4,647채

- A등급 한옥은 1,573채로 전체 한옥의 20.3%
 - 태화동에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(1,573채 중 423채)하였으며, 이는 안동시 A등급 한옥의 27.5%임
 - 태화동 외에 풍천면(14.2%, 218채) > 임하면(7.8%, 120채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 1,374채로 전체 한옥의 18.2%
 - 태화동에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(1,374채 중 350채)하였으며, 이는 안동시 B등급 한옥의 25.5%임
 - 태화동 외에 길안면(11.9%, 163채) > 용상동(10.5%, 144채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 4,647채로 전체 한옥의 61.5%
 - 풍산읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(4,647채 중 433채)하였으며, 이는 안동시 C등급 한옥의 9.3%임
 - 풍산읍 외에 임하면(6.9%, 322채) > 서후면(6.2%, 290채) > 남후면(5.6%, 261채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 안동시 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 안동시 한옥 7,558채 중 —자형 평면이 53.4%(4,039채)로 가장 많이 분포함
 - 안동시 한옥은 —자형 평면(53.4%, 4,039채)이 절반이상을 차지하였으며, 다음으로 ㄱ자형 평면(41.5%, 3,134채)가 많이 분포하였으며, 이는 다른 지역에 비해 높은 비중임
 - 세부 등급별로는 A등급 한옥의 53.9%(829채), C등급 한옥의 57.6%(2,675채)가 —자형 평면으로 나타남
 - 반면, B등급 한옥은 ㄱ자형이 56.7%(779채)로 가장 많은 평면형태로 나타남

[경상북도 안동시 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
— 자형	829	535	2,675	4,039
ㄱ 자형	503	779	1,852	3,134
ㄷ 자형	60	19	42	121
ㄹ 자형	110	20	29	159
기타	17	7	6	30
확인불가	18	14	43	75
합계	1,537	1,374	4,647	7,558

[경상북도 안동시 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 안동시 한옥 7,558채 중 팔작지붕 형태가 85.6%(6,472채)로 가장 많았으며, 맞배지붕 6.5%(488채), 우진각지붕 5.2%(392채)의 순으로 조사됨
 - A등급 한옥의 64.9%(1,537채 중 998채), B등급 한옥의 89.7%(1,374채 중 1,232채), C등급 한옥의 91.3%(4,647채 중 4,242채)가 팔작지붕 형태로, 안동시 한옥의 대부분이 팔작지붕 형태임
 - 팔작지붕에 이어서, A등급 한옥은 맞배지붕(22.9%)이 많이 사용된 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 팔작지붕 형태 다음으로 우진각지붕(B등급 한옥 4.3%, C등급 한옥 5.4%)이 많이 사용됨

[경상북도 안동시 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	998	1,232	4,242	6,472
우진각지붕	352	38	98	488
팔작지붕	82	59	251	392
기타	51	13	11	75
확인불가	54	32	45	131
합계	1,537	1,374	4,647	7,558

[경상북도 안동시 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 안동시 한옥의 지붕재료로 금속기와를 사용한 한옥이 7,558채 중 31.2%인 2,356채로 가장 많이 사용됨
 - 금속기와 외에 시멘트기와(일식)(18.4%, 1,393채) > 전통기와(15.9%, 1,202채) > 슬레이트(13.9%, 1,049채) 등의 순으로 지붕재료가 사용됨
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 전통기와가 59.7%로 가장 많이 사용되고 있었으며, 다음으로 금속기와(14.8%) > 시멘트기와(일식)(11.1%) 순으로 지붕재료로 사용됨
 - 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 금속기와(B등급 한옥 37.3%, C등급 한옥 34.8%)가 지붕재료로 많이 사용되었고, 그 다음으로 B등급 한옥은 시멘트기와(일식)(24.4%)가, C등급 한옥은 슬레이트(20.7%)가 지붕재료로 많이 사용한 것으로 조사됨

[경상북도 안동시 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	918	160	124	1,202
시멘트기와(한식)	228	513	1,615	774
시멘트기와(일식)	14	87	448	1,393
금속기와	112	29	3	2,356
조립식패널	3	85	961	549
슬레이트	170	335	888	1,049
초가/나무	70	149	555	144
기타	-	3	13	16
확인불가	22	13	40	75
합계	1,537	1,374	4,647	7,558

[경상북도 안동시 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 안동시에서 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용한 한옥은 전체 7,558채 중 51.7%(3,910채)로 가장 많이 사용함
 - 시멘트/콘크리트 외에 흙 27.8%(2,104채) > 기타 7.1%(535채) > 벽돌 6.7%(508채) 등이 외벽재료로 사용됨
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥의 외벽재료는 흙이 57.2%(1,537채 중 879채)로 가장 많이 사용되었으며, 이어서 기타 25.9%로 많이 사용됨
 - B등급 한옥은 외벽재료로 시멘트/콘크리트(49.0%) > 흙(22.3%) > 벽돌(13.1%) 등의 순으로 많이 사용하였고, C등급 한옥도 시멘트/콘크리트(67.2%), 흙(19.8%)을 가장 많이 사용함

[경상북도 안동시 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	56	62	45	163
시멘트/콘크리트	116	673	3,121	3,910
철재/금속재	1	22	69	92
흙	879	307	918	2,104
돌	9	13	22	44
벽돌	27	180	301	508
기타	398	89	48	535
확인불가	51	28	123	202
합계	1,537	1,374	4,647	7,558

[경상북도 안동시 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 안동시 한옥 7,558채 중 49.0%(3,701채)가 대문이 없었으며, 대문이 있을 경우, 대문재료로 철재(38.3%)를 많이사용함
 - 안동시 한옥은 대문이 없는 경우(49.0%)가 상대적으로 많았으며, 대문이 있을 경우에는 대문재료로 철재(38.3%, 2,891채)를 주로 사용함
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 대문재료로 목재(40.1%)를 많이 사용한 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 대문재료로 철재(B등급 한옥 50.9%, C등급 한옥 37.5%)를 가장 많이 사용함

[경상북도 안동시 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	617	142	180	939
철재	449	700	1,742	2,891
기타	8	6	13	27
대문없음	430	491	2,449	3,370
확인불가	33	35	263	331
합계	1,537	1,374	4,647	7,558

[경상북도 안동시 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 안동시 한옥 7,558채 중 46.4%(3,509채)가 담장재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용함
 - 안동시 한옥은 시멘트/콘크리트(46.4%, 3,509채) 다음으로 돌(6.9%, 522채)을 담장재료로 많이 사용함
 - A등급 한옥은 담장재료로 시멘트/콘크리트(30.1%)를 가장 많이 사용하였으며, 다음으로 흙(22.1%), 돌(16.5%)을 사용함
 - B등급 한옥과 C등급 한옥은 담장재료로 시멘트/콘크리트(B등급 한옥 56.8%, C등급 한옥 48.7%)를 가장 많이 사용하였고, 그 다음으로 B등급 한옥은 돌(8.3%)을, C등급 한옥은 벽돌(5.9%)을 담장재료로 많이 사용하는 것으로 조사됨

[경상북도 안동시 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	13	12	24	49
돌	254	114	154	522
시멘트/콘크리트	463	781	2,265	3,509
흙	339	60	107	506
벽돌	22	84	272	378
기와	53	11	3	67
기타	11	22	105	138
담장없음	382	290	1,717	2,389
합계	1,537	1,374	4,647	7,558

[경상북도 안동시 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 안동시 한옥은 1940년대~1970년대에 지어진 한옥이 대부분임(65.2% 4,925채)
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 안동시 한옥의 약 절반 정도(44.9%, 3,395채)였으며, 1970년대(27.1%) > 1950년대(11.3%) > 1980년대(10.2%) 순으로 다른 지역에 비해 1970~1980년대 한옥의 비중이 높게 나타남
 - A등급 한옥의 경우 1970년대에 지어진 한옥이 23.9%였으며, B등급 한옥과 C등급 한옥도 1970년대 지어진 한옥이 가장 많은 것으로 조사됨

[경상북도 안동시 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	121	34	84	239
1900년대	30	22	116	168
1910년대	13	6	128	147
1920년대	40	33	238	311
1930년대	23	56	340	419
1940년대	27	72	555	654
1950년대	31	139	684	854
1960년대	29	80	494	603
1970년대	367	484	1,194	2,045
1980년대	134	239	396	769
1990년대	32	20	60	112
2000년대	78	19	6	103
2010년대 이후	35	6	5	46
미가입	577	164	347	1,088
합계	1,537	1,374	4,647	7,558

[경상북도 안동시 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 안동시 한옥 7,558채 중 26.4%(1,995채)가 공가인 것으로 조사됨
 - 한옥 등급별로 공가현황을 살펴보면, A등급 한옥의 30.4%(1,537채 중 467채)가 공가인 것으로 파악되었으며, B등급 한옥은 32.7%(449채), C등급 한옥은 23.2%(1,079채)가 공가로 조사됨

[경상북도 안동시 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	467	449	1,079	1,995
공가아님	1,052	914	3,501	5,467
확인불가	18	11	67	96
합계	1,537	1,374	4,647	7,558

[경상북도 안동시 한옥 공가 현황]




[경상북도 안동시 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
광석동	-	-	-	-
금곡동	-	-	3	3
길안면	27	86	84	197
남문동	-	-	1	1
남부동	-	-	-	-
남선면	15	17	72	104
남후면	19	10	109	138
노하동	-	-	6	6
녹전면	17	12	43	72
당북동	-	1	1	2
대석동	-	-	-	-
도산면	32	23	39	94
동문동	-	-	2	2
동부동	-	-	-	-
명륜동	-	-	7	7
목성동	1	-	-	1
법상동	-	-	2	2
법흥동	1	1	6	8
북문동	8	-	-	8
북후면	13	10	61	84
삼산동	-	-	-	-
상아동	1	-	-	1
서부동	-	-	-	0
서후면	19	8	75	102
석동동	-	1	2	3
성곡동	21	1	2	24
송천동	2	1	12	15
송현동	5	1	3	9
수상동	1	4	6	11
수하동	1	1	4	6
신세동	-	-	1	1
신안동	1	-	3	4
안기동	-	1	2	3
안막동	-	-	1	1
안흥동	-	-	17	17
예안면	21	7	48	76
옥동	-	2	3	5
옥야동	2	11	3	16
옥정동	-	-	-	-
와룡면	26	10	42	78
용상동	6	134	11	151
운안동	-	1	1	2
운흥동	-	-	-	-
율세동	-	-	4	4
이천동	2	-	2	4
일직면	17	13	56	86

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
임동면	11	25	48	84
임하면	43	14	86	143
정상동	5	2	13	20
정하동	2	-	8	10
천리동	-	-	4	4
태화동	25	6	3	34
평화동	-	1	15	16
풍산읍	63	30	107	200
풍천면	60	15	60	135
화성동	-	-	1	1
합계	467	449	1,079	1,995


[경상북도 안동시 한옥 공개 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 안동시에서는 시내권(동 지역)에서 높은 한옥 밀집도를 보였으며, 읍·면에서는 풍천면 하회리 일대, 풍산읍 안교리 일대, 북후면 웅천리 일대, 임하면 금소리 일대에 한옥밀집지역이 분포하고 있는 것으로 조사됨
- 시내권에서는 태화동 일대, 평화동·안기동 일대, 옥야동·안흥동 일대, 용상동 일대에 한옥밀집지역이 분포하고 있었음

[경상북도 안동시 한옥 밀집도]




나. 경상북도 안동시 한옥밀집지역 1 : 태화동 일대

[경상북도 안동시 한옥밀집지역 : 태화동 일대]




다. 경상북도 안동시 한옥밀집지역 2 : 평화동·안기동 일대

[경상북도 안동시 한옥밀집지역 : 평화동·안기동 일대]




라. 경상북도 안동시 한옥밀집지역 3 : 옥야동·안흥동 일대

[경상북도 안동시 한옥밀집지역 : 옥야동·안흥동 일대]




마. 경상북도 안동시 한옥밀집지역 4 : 용상동 일대

[경상북도 안동시 한옥밀집지역 : 용상동 일대]




바. 경상북도 안동시 한옥밀집지역 5 : 풍천면 하회리 일대

[경상북도 안동시 한옥밀집지역 : 풍천면 하회리 일대]




사. 경상북도 안동시 한옥밀집지역 6 : 풍산읍 안교리 일대

[경상북도 안동시 한옥밀집지역 : 풍산읍 안교리 일대]




아. 경상북도 안동시 한옥밀집지역 7 : 북후면 웅천리 일대

[경상북도 안동시 한옥밀집지역 : 북후면 웅천리 일대]



자. 경상북도 안동시 한옥밀집지역 8 : 임하면 금소리 일대

[경상북도 안동시 한옥밀집지역 : 북후면 웅천리 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계

| 안동시, 영주시, 봉화군 |

경상북도 영주시 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 영주시에 분포하고 있는 한옥은 총 4,324채

- 영주시 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 이산면으로, 영주시 전체 한옥의 11.5%(4,324채 중 496채)가 이산면에 분포함
- 영주시 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 이산면(11.5%, 496채)이며, 이어서, 평은면(11.1%, 478채), 안정면(9.2%, 398채)에 많은 수의 한옥이 분포함

[경상북도 영주시 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
가흥동	5	42	60	107
고현동	2	18	18	38
단산면	55	66	156	277
문수면	98	79	179	356
문정동	5	-	1	6
봉현면	10	20	84	114
부석면	21	47	121	189
상망동	4	3	84	91
상죽동	4	8	14	26
순흥면	82	29	134	245
아지동	3	3	10	16
안정면	36	65	297	398
영주동	14	30	251	295
이산면	69	190	237	496
장수면	26	64	177	267
조암동	3	8	6	17
조와동	-	6	23	29
창진동	7	6	21	34
평은면	54	176	248	478
풍기읍	28	33	266	327
하망동	14	110	260	384
휴천동	4	28	102	134
합계	544	1,031	2,749	4,324


[경상북도 영주시 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 544채, B등급 한옥 1,031채, C등급 한옥 2,749채

- A등급 한옥은 544채로 전체 한옥의 12.6%
 - 문수면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(544채 중 98채)하였으며, 이는 영주시 A등급 한옥의 18.0%임
 - 문수면 외에 순흥면(15.1%, 82채) > 이산면(12.7%, 69채) > 단산면(10.1%, 55채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 1,031채로 전체 한옥의 23.8%
 - 이산면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(1,031채 중 190채)하였으며, 이는 영주시 B등급 한옥의 18.4%임
 - 이산면 외에 평은면(17.1%, 176채) > 하망동(10.7%, 110채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 2,749채로 전체 한옥의 63.6%
 - 안정면에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(2,749채 중 297채)하였으며, 이는 영주시 C등급 한옥의 10.8%임
 - 안정면 외에 풍기읍(9.7%, 266채) > 하망동(9.5%, 260채) > 영주동(9.1%, 251채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 영주시 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 영주시 한옥 4,324채 중 팔작지붕 형태가 84.9%(3,673채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 6.9%(300채), 맞배지붕 6.2%(270채)의 순으로 조사됨
 - A등급 한옥의 67.5%(544채 중 367채), B등급 한옥의 90.5%(1,031채 중 933채), C등급 한옥의 86.3%(2,749채 중 2,373채)가 팔작지붕 형태로, 영주시 한옥의 대부분이 팔작지붕 형태임
 - 팔작지붕에 이어서, A등급 한옥은 맞배지붕(17.5%)이 많이 사용된 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 우진각지붕(B등급 한옥 4.7%, C등급 한옥 7.9%)이 사용된 것으로 조사됨

[경상북도 영주시 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
팔작지붕	367	933	2,373	3,673
맞배지붕	95	35	140	270
우진각지붕	34	48	218	300
모임지붕	-	-	1	1
기타	47	13	12	72
확인불가	1	2	5	8
합계	544	1,031	2,749	4,324

[경상북도 영주시 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 영주시 한옥의 지붕재료로 슬레이트를 사용한 한옥은 4,324채 중 24.6%인 1,062채로 가장 많이 사용됨
- 슬레이트(24.6%, 1,062채) 외에 금속기와(23.8%, 1,027채) > 시멘트기와(한식)(18.8%, 814채) > 시멘트기와(일식)(18.0%, 780채) 등의 순으로 지붕재료가 사용됨
- 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 전통기와가 67.3%로 지붕재료로 가장 많이 사용되었으며, 그 다음으로 시멘트기와(한식)(10.8%) > 초가/나무(9.7%)가 사용됨
- B등급 한옥은 시멘트기와(한식)(27.4%)을 지붕재료로 가장 많이 사용하였으며, 이어서 금속기와(23.9%) > 시멘트기와(일식)(19.9%)를 사용한 반면, C등급 한옥은 지붕재료로 슬레이트(31.1%) > 금속기와(27.6%), 시멘트기와(일식)(20.0%) 등을 많이 사용한 것으로 조사됨

[경상북도 영주시 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	366	62	39	467
금속기와	21	246	760	1,027
조립식패널	-	20	35	55
초가/나무	53	9	3	65
슬레이트	15	193	854	1,062
시멘트기와(일식)	24	205	551	780
시멘트기와(한식)	59	282	473	814
너와	-	-	1	1
기타	4	9	25	38
확인불가	2	5	8	15
합계	544	1,031	2,749	4,324

[경상북도 영주시 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 영주시에서 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용한 한옥이 전체 4,324채 중 61.9%(2,678채)로 가장 많이 사용함
 - 시멘트/콘크리트(61.9%, 2,678채) 외에 흙 28.8%(1,245채) > 벽돌 4.0%(174채) 등이 외벽재료로 사용됨
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥의 외벽재료는 흙이 73.0%(544채 중 397채)로 가장 많이 사용되었으며, 이어서 시멘트/콘크리트가 15.8%로 많이 사용됨
 - 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 외벽재료로 시멘트/콘크리트(B등급 한옥 56.8%, C등급 한옥 73.0%)를 대부분 사용하였으며, 그 외에 흙(B등급 한옥 39.8%, C등급 한옥 15.9%)을 지붕재료로 사용하는 비중이 높음

[경상북도 영주시 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	19	6	39	64
시멘트/콘크리트	86	586	2,006	2,678
철재/금속재	-	3	18	21
흙	397	410	438	1,245
돌	3	-	5	8
벽돌	3	7	164	174
기타	24	14	40	78
확인불가	12	5	39	56
합계	544	1,031	2,749	4,324

[경상북도 영주시 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 영주시 한옥 4,324채 중 63.1%(2,730채)가 대문이 없었으며, 대문이 있는 경우에는 대문재료로 철재(27.0%)를 많이 사용함
 - 영주시 한옥은 대문이 있는 경우, 대문재료로 철재(27.0%, 1,167채)를 주로 사용함
 - 대문이 있는 경우, 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 대문재료로 목재(34.2%)를 많이 사용한 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 대문재료로 철재(B등급 한옥 25.4%, C등급 한옥 32.0%)를 가장 많이 사용함

[경상북도 영주시 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	186	98	119	403
철재	25	262	880	1,167
기타	11	3	10	24
대문없음	320	661	1,657	2,638
확인불가	2	7	83	92
합계	544	1,031	2,749	4,324

[경상북도 영주시 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 영주시 한옥 4,324채 중 45.3%(1,960채)가 담장이 없었으며, 담장이 있는 경우에는 담장재료로 시멘트/콘크리트(38.5%)를 많이 사용함
 - 영주시 한옥은 담장재료로 시멘트/콘크리트(38.5%, 1,663채)를 가장 많이 사용하였으며, 그 다음으로 벽돌(5.6%, 241채), 흙(3.1%, 135채)을 사용함
 - A등급 한옥은 담장재료로 흙(16.9%)을 가장 많이 사용하였으며, 다음으로 돌(13.2%), 시멘트/콘크리트(11.0%)를 사용함
 - 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 담장재료로 시멘트/콘크리트(B등급 한옥 38.9%, C등급 한옥 43.7%)를 많이 사용하였으며, 그 다음으로 벽돌(B등급 한옥 5.4%, C등급 한옥 6.2%)을 담장재료로 많이 사용함

[경상북도 영주시 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	6	3	15	24
돌	72	16	35	123
시멘트/콘크리트	60	401	1,202	1,663
흙	92	19	24	135
벽돌	15	56	170	241
기와	9	-	1	10
철재	1	-	-	1
기타	45	31	91	167
담장없음	243	503	1,159	1,905
확인불가	1	2	52	55
합계	544	1,031	2,749	4,324

[경상북도 영주시 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 영주시 한옥은 1930년대~1980년대에 지어진 한옥이 많음(46.1%, 1,994채)
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 영주시 한옥의 33.1%(75.3%, 1,433채)이며, 1970년대(14.9%) 지어진 한옥이 가장 많았으며, 이어서 1940년대(8.1%) > 1950년대(7.3%) > 1960년대(6.0%) 순으로 비중이 높음
 - A등급 한옥의 경우 2000년대 이후 지어진 한옥이 14.0%로 높은 비중을 보였으며, B등급 한옥과 C등급 한옥은 1970년대(B등급 한옥 18.2%, C등급 한옥 15.5%) 지어진 한옥의 비중이 높게 나타남

[경상북도 영주시 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	5	2	4	11
1900년대	10	11	35	56
1910년대	3	12	32	47
1920년대	23	43	117	183
1930년대	28	50	130	208
1940년대	18	84	249	351
1950년대	13	70	234	317
1960년대	13	44	203	260
1970년대	29	188	427	644
1980년대	18	45	151	214
1990년대	14	19	47	80
2000년대	55	23	11	89
2010년대 이후	21	11	7	39
미가입	294	429	1,102	1,825
합계	544	1,031	2,749	4,324


[경상북도 영주시 건축시기별 한옥현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 영주시에서 한옥이 밀집하여 분포하고 있는 지역은 영주동 일대, 하망동 일대, 문수면 수도리 일대이며, 그 밀집도 또한 매우 높은 편임

[경상북도 영주시 한옥 밀집도]




나. 경상북도 영주시 한옥밀집지역 1 : 영주동 일대

[경상북도 영주시 한옥밀집지역 : 영주동 일대]




다. 경상북도 영주시 한옥밀집지역 2 : 하망동 일대

[경상북도 영주시 한옥밀집지역 : 하망동 일대]



라. 경상북도 영주시 한옥밀집지역 3 : 문수면 수도리 일대

[경상북도 영주시 한옥밀집지역 : 문수면 수도리 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계
| 안동시, 영주시, 봉화군 |

경상북도 봉화군 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 봉화군에 분포하고 있는 한옥은 총 2,572채

- 봉화군 한옥 2,572채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 봉화읍(20.9%, 537채)
 - 봉화군의 유일한 읍 단위인 봉화읍은 537채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 봉성면(355채) > 춘양면(350채) > 물야면(298채) > 상운면(279채) 순으로 조사됨

[경상북도 봉화군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
명호면	6	18	222	246
물야면	80	55	163	298
법전면	32	22	171	225
봉성면	76	110	169	355
봉화읍	167	100	270	537
상운면	53	43	183	279
석포면	-	1	56	57
소천면	10	12	107	129
재산면	-	8	88	96
춘양면	31	23	296	350
합계	455	392	1,725	2,572


[경상북도 봉화군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 455채, B등급 한옥 392채, C등급 한옥 1,725채

- A등급 한옥은 455채로 전체 한옥의 17.7%
 - 봉화읍에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(167채)하고 있으며, 봉화군에서 A등급 한옥의 36.7%가 봉화읍에 분포
 - 봉화읍 외에 A등급 한옥이 많은 지역은 물야면(80채) > 봉성면(76채) > 상운면(53채) 순으로 조사됨
 - 물야면에는 봉화군 한옥 2,572채 중 11.6%가 분포하고 있으며, 물야면의 한옥 중 26.8%가 A등급 한옥
- B등급 한옥은 392채로 전체 한옥의 15.2%
 - 봉성면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(110채)하고 있으며, 봉화군 B등급 한옥의 28.1%가 봉성면에 분포
 - 봉성면 외 B등급 한옥이 많은 지역은 봉화읍(100채) > 물야면(55채) > 상운면(43채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 1,725채로 전체 한옥의 67.1%
 - 춘양면에서 가장 많은 C등급 한옥이 분포(296채)하고 있으며, 봉화군 C등급 한옥의 17.2%가 춘양면에 분포
 - 춘양면 외 C등급 한옥이 많은 지역은 봉화읍(270채) > 명호면(222채) > 상운면(183채) 순으로 조사됨

[경상북도 봉화군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 봉화군 한옥 2,161채 중 ─자형 평면이 가장 많이 분포
 - 모든 등급의 한옥에서 ─자형 평면이 가장 많이 나타났음
 - ─자형 평면의 한옥은 A등급 한옥에서 73.0%(332채), B등급 한옥에서 68.1%(267채), C등급 한옥에서 84.0%(1,449채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임
 - 다음으로 ㄱ자형 한옥이 전체의 17.0%(437채)로 두 번째로 높은 비율을 보임

[경상북도 봉화군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
─ 자형	332	267	1,449	2,048
ㄱ 자형	66	110	261	437
ㄴ 자형	20	9	7	36
ㄷ 자형	33	1	3	37
기타	1	3	-	4
확인불가	3	2	5	10
합계	455	392	1,725	2,572

[경상북도 봉화군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 봉화군 한옥 2,572채 중 팔작지붕 형태가 92.1%(2,370채)로 가장 많았으며, 맞배지붕과 우진각지붕 형태는 3.5%(각각 91채)로 그 수가 같음
 - 모든 등급의 한옥에서 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타났음
 - 팔작지붕인 한옥은 A등급 한옥에서 82.6%(376채), B등급 한옥에서 94.1%(360채), C등급 한옥에서 94.7%(1,634채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임

[경상북도 봉화군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	59	12	20	91
우진각지붕	17	18	56	91
팔작지붕	376	360	1,634	2,370
기타	2	-	-	2
확인불가	1	2	15	18
합계	455	392	1,725	2,572

[경상북도 봉화군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 봉화군 한옥 2,572채 중 지붕재료로 조립식패널을 가장 많이 사용(27.7%, 712채)
 - 조립식패널(712채) > 금속기와(558채) > 슬레이트(423채) > 전통기와(376채) 순으로 조사됨
 - 하지만 A등급 한옥에서는 전통기와가 가장 많이 사용되었으며(53.4%, 243채), B등급 한옥에는 금속기와(26.3%, 103채)를 가장 많이 사용

[경상북도 봉화군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	243	62	71	376
시멘트기와(한식)	36	40	84	160
시멘트기와(일식)	45	83	187	315
금속기와	64	103	391	558
조립식패널	10	47	655	712
슬레이트	50	55	318	423
초가/나무	2	-	1	3
기타	1	-	1	2
확인불가	4	2	17	23
합계	455	392	1,725	2,572

[경상북도 봉화군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 봉화군 한옥 2,572채 중 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용(55.0%, 1,414채)
- 하지만 A등급 한옥에서는 흙(70.8%, 322채)을 외벽재료로 가장 많이 사용함

[경상북도 봉화군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	15	4	59	78
시멘트/콘크리트	113	192	1,109	1,414
철재/금속재	-	3	47	50
흙	322	188	336	846
돌	-	-	3	3
벽돌	1	2	105	108
기타	-	1	50	51
확인불가	4	2	16	22
합계	455	392	1,725	2,572

[경상북도 봉화군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 봉화군 한옥 2,572채 중 대문이 없는 경우가 대부분(71.5%, 1,839채)
 - 대문이 있는 경우, 대문재료로 철재를 가장 많이 사용(20.1%, 518채)
 - 하지만 A등급 한옥에서는 대문재료로 목재를 가장 많이 사용(31.9%, 145채)

[경상북도 봉화군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	145	14	54	213
철재	38	87	393	518
기타	-	-	2	2
대문없음	270	290	1,265	1,825
확인불가	2	1	11	14
합계	455	392	1,725	2,572

[경상북도 봉화군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 봉화군 한옥 2,572채 중 담장재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용함(27.3%, 703채)
 - 하지만 A등급의 경우 돌담 사용한 한옥의 비율이 가장 높음(28.8%, 131채)
 - 담장이 없는 경우는 전체의 41.0%(1,055채)

[경상북도 봉화군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	-	3	14	17
돌	131	36	89	256
시멘트/콘크리트	88	145	470	703
흙	35	3	9	47
벽돌	3	31	283	317
기와	22	3	2	27
기타	8	28	114	150
담장없음	167	141	732	1,040
확인불가	1	2	12	15
합계	455	392	1,725	2,572

[경상북도 봉화군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 봉화군 한옥은 1920년대~1970년대에 지어진 한옥이 많음
 - 1940년대 지어진 한옥이 472채(18.4%)로 가장 많았으며, 그 다음으로 1950년대에 지어진 한옥이 335채(13.0%), 1930년대가 314채(12.2%)를 차지
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 전체의 절반 이상(70.3%, 1,809채)을 차지
 - 봉화군의 경우 1970년대 이후에도 한옥의 수가 꾸준히 증가하고 있는 것이 특징

[경상북도 봉화군 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	37	7	21	65
1900년대	26	7	34	67
1910년대	19	7	36	62
1920년대	43	26	119	188
1930년대	43	33	238	314
1940년대	47	65	360	472
1950년대	20	48	267	335
1960년대	25	36	245	306
1970년대	27	25	178	230
1980년대	11	35	75	121
1990년대	19	41	78	138
2000년대	32	22	32	86
2010년대 이후	17	7	3	27
미가입	89	33	39	161
합계	455	392	1,725	2,572

[경상북도 봉화군 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 봉화군 한옥 2,572채 중 사용하지 않고 비어있는 한옥은 504채(19.6%)
 - 각 등급별 공가의 현황을 살펴보면, A등급 한옥 42.5%(77채), B등급 한옥 17.9%(70채), C등급 한옥 15.3%(264채)로 A등급 한옥에서 공가가 큰 비율을 차지하고 있다는 점이 주목할 만함

[경상북도 봉화군 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	170	70	264	504
공가아님	280	319	1,453	2,052
확인불가	5	3	8	16
합계	455	392	1,725	2,572


[경상북도 봉화군 한옥 공가 현황]



[경상북도 봉화군 읍면동별 한옥 공개 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
명호면	4	-	39	43
물야면	27	9	16	52
법전면	26	4	38	68
봉성면	25	14	29	68
봉화읍	56	27	24	107
상운면	15	11	14	40
석포면	-	-	5	5
소천면	5	2	24	31
재산면	-	1	16	17
춘양면	12	2	59	73
합계	170	70	264	504


[경상북도 봉화군 한옥 공개 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 봉화군에서 한옥이 밀집하여 분포하고 있는 지역은 춘양면 의양리 일대, 봉성면 봉양리 일대, 봉화읍 내성리 일대임

[경상북도 봉화군 한옥 밀집도]




나. 경상북도 봉화군 한옥밀집지역 1 : 춘양면 의양리 일대

[경상북도 봉화군 한옥밀집지역 : 춘양면 의양리 일대]




나. 경상북도 봉화군 한옥밀집지역 2 : 봉성면 봉양리 일대

[경상북도 봉화군 한옥밀집지역 : 봉성면 봉화리 일대]



다. 경상북도 봉화군 한옥밀집지역 3 : 봉화읍 내성리 일대

[경상북도 봉화군 한옥밀집지역 : 지보면 신평리 일대]





경상북도 한옥현황 및 통계

| 영덕군, 영양군, 울진군, 청송군 |

경상북도 한옥현황 및 통계

| 영덕군, 영양군, 울진군, 청송군 |

발행일 2019년 12월 31일
발행처 건축도시공간연구소
펴낸이 박소현
엮은이 국가한옥센터, 경상북도청
지은이 이민경, 이종민, 방보람

출판등록

주 소 세종특별자치시 절재로 194, 701호
홈페이지 www.auri.re.kr

인 쇄 (주)삼일기획

ISBN 979-11-5659-257-0

비매품

© 2019, 건축도시공간연구소 국가한옥센터

- * 본 단행본은 2014년부터 2018년까지 건축도시공간연구소 국가한옥센터와 경상북도청이 협업하여 추진한 '경상북도 한옥 전수조사 및 DB구축'의 성과품입니다.
- * 이 책의 저작권은 건축도시공간연구소와 경상북도청에 있습니다. 허락 없이 어느 형태로도 내용의 전부 또는 일부를 사용할 수 없습니다.
- * 이 책은 건축도시공간연구소 홈페이지 <http://www.auri.re.kr>에서도 볼 수 있습니다.

목 차

경상북도 한옥현황 및 통계 | 영덕군, 영양군, 울진군, 청송군 |

제1장 경상북도 영덕군 한옥현황	1
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	2
2. 한옥형태별 현황	6
3. 한옥재료별 현황	8
4. 기타 현황	12
5. 한옥밀집지역	15
제2장 경상북도 영양군 한옥현황	19
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	20
2. 한옥형태별 현황	24
3. 한옥재료별 현황	26
4. 기타 현황	30
5. 한옥밀집지역	33
제3장 경상북도 울진군 한옥현황	37
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	38
2. 한옥형태별 현황	42
3. 한옥재료별 현황	44
4. 기타 현황	48
5. 한옥밀집지역	51
제4장 경상북도 청송군 한옥현황	55
1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황	56
2. 한옥형태별 현황	60
3. 한옥재료별 현황	62
4. 기타 현황	66
5. 한옥밀집지역	69

경상북도 한옥현황 및 통계
| 영덕군, 영양군, 울진군, 청송군 |

경상북도 영덕군 한옥현황


1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황

- 가. 경상북도 영덕군에 분포하고 있는 한옥은 총 1,161채
- 영덕군 한옥 1,161채 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 창수면(17.5%, 203채)
 - 영덕군의 유일한 읍 단위인 영덕읍은 180채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 창수면(203채) > 병곡면(154채) > 지품면(137채) > 영해면(127채) 순으로 조사됨

[경상북도 영덕군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
강구면	5	-	73	78
남정면	5	7	62	74
달산면	8	10	102	120
병곡면	5	13	136	154
영덕읍	12	7	161	180
영해면	55	13	59	127
지품면	17	4	116	137
창수면	55	30	118	203
축산면	19	8	61	88
합계	181	92	888	1,161


[경상북도 영덕군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 181채, B등급 한옥 92채, C등급 한옥 888채

- A등급 한옥은 181채로 전체 한옥의 15.6%
 - 영해면과 창수면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(각각 55채)하고 있으며, 영덕군 A등급 한옥의 30.4%가 영해면과 창수면 각각에 분포
 - 그 외 A등급 한옥이 많은 지역은 축산면(19채) > 지품면(17채) > 영덕읍 (12채) 순으로 조사됨
 - 축산면에는 영덕군 한옥 1,161채 중 7.6%가 분포하고 있으며, 축산면 88채의 한옥 중 21.6%가 A등급 한옥
- B등급 한옥은 92채로 전체 한옥의 7.9%
 - 창수면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(30채)하고 있으며, 영덕군 B등급 한옥의 32.6%가 창수면에 분포
 - 창수면 외 B등급 한옥이 많은 지역은 병곡면과 영해면(각각 13채) > 달산면(10채) > 축산면(8채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 888채로 전체 한옥의 76.5%
 - 영덕읍에서 가장 많은 C등급 한옥이 분포(161채)하고 있으며, 영덕군 C등급 한옥의 18.1%가 영덕읍에 분포
 - 영덕읍 외 C등급 한옥이 많은 지역은 병곡면(136채) > 창수면(118채) > 지품면(116채) 순으로 조사됨

[경상북도 영덕군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 영덕군 한옥 1,161채 중 ─자형 평면이 가장 많이 분포
 - 모든 등급의 한옥에서 ─자형 평면이 가장 많이 나타났음
 - ─자형 평면의 한옥은 A등급 한옥에서 68.5%(124채), B등급 한옥에서 83.7%(77채), C등급 한옥에서 92.2%(819채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임
 - 다음으로 ㄱ자형 한옥이 전체의 6.8%(79채)로 두 번째로 높은 비율을 보임

[경상북도 영덕군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
─ 자형	124	77	819	1,020
ㄱ 자형	13	8	58	79
ㄴ 자형	7	3	1	11
ㄹ 자형	34	3	4	41
기타	2	-	1	3
확인불가	1	1	5	7
합계	181	92	888	1,161

[경상북도 영덕군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 영덕군 한옥 1,161채 중 팔작지붕 형태가 84.0%(975채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 13.3%(154채), 맞배지붕 5.3%(61채) 순으로 사용됨
- 모든 등급의 한옥에서 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타났음
- 팔작지붕인 한옥은 A등급 한옥에서 86.2%(156채), B등급 한옥에서 97.8%(90채), C등급 한옥에서 82.1%(729채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임

[경상북도 영덕군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	22	1	5	28
우진각지붕	2	1	151	154
팔작지붕	156	90	729	975
기타	1	-	1	2
확인불가	-	-	2	2
합계	181	92	888	1,161

[경상북도 영덕군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 영덕군 한옥 1,161채 중 지붕재료로 조립식패널을 가장 많이 사용(44.9%, 521채)
 - 조립식패널(521채) > 전통기와(328채) > 슬레이트(133채) > 금속기와(83채) 순으로 조사됨
 - A등급 한옥과 B등급 한옥에는 전통기와가 가장 많이 사용되었으나, C등급 한옥에서는 조립식패널을 가장 많이 사용

[경상북도 영덕군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	177	61	90	328
시멘트기와(한식)	1	1	48	50
시멘트기와(일식)	-	2	38	40
금속기와	1	1	81	83
조립식패널	-	26	495	521
슬레이트	-	1	132	133
초가/나무	2	-	1	3
기타	-	-	2	2
확인불가	-	-	1	1
합계	181	92	888	1,161

[경상북도 영덕군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 영덕군 한옥 1,161채 중 외벽재료로 흙을 가장 많이 사용(49.0%, 569채)
- A등급 한옥과 B등급 한옥에서는 흙을 외벽재료로 가장 많이 사용했으나, C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 외벽이 가장 많음

[경상북도 영덕군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	9	1	23	33
시멘트/콘크리트	24	39	440	503
철재/금속재	-	-	1	1
흙	147	52	370	569
돌	-	-	-	-
벽돌	-	-	45	45
기타	-	-	5	5
확인불가	1	-	4	5
합계	181	92	888	1,161

[경상북도 영덕군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 영덕군 한옥 1,161채 중 대문이 없는 경우가 대부분(72.4%, 841채)
 - 대문이 있는 경우, 대문재료로 철재를 가장 많이 사용(18.3%, 212채)
 - 하지만 A등급 한옥에서는 목재를 사용한 한옥이 97채로 가장 많으며, B등급 한옥에서는 목재 대문과 철재 대문을 사용한 한옥이 각각 10채로 그 수가 같음

[경상북도 영덕군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	83	10	14	107
철재	12	10	190	212
기타	-	-	1	1
대문없음	86	72	680	838
확인불가	-	-	3	3
합계	181	92	888	1,161

[경상북도 영덕군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 영덕군 한옥 1,161채 중 담장재료로 벽돌을 가장 많이 사용함(46.1%, 535채)
- 하지만 A등급의 경우 흙을 사용한 한옥의 비율이 가장 높음(40.3%, 73채)

[경상북도 영덕군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	-	1	1	2
돌	20	15	53	88
시멘트/콘크리트	6	3	172	181
흙	73	13	19	105
벽돌	23	33	479	535
기와	24	1	-	25
기타	1	-	9	10
담장없음	34	26	154	214
확인불가	-	-	1	1
합계	181	92	888	1,161

[경상북도 영덕군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 영덕군 한옥은 1930년대~1960년대에 지어진 한옥이 많음
 - 1950년대 지어진 한옥이 200채(17.2%)로 가장 많았으며, 그 다음으로 1960년대에 지어진 한옥이 158채(13.6%), 1940년대가 150채(12.9%)를 차지
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 전체의 절반 이상(74.1%, 860채)을 차지

[경상북도 영덕군 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	12	5	17	34
1900년대	11	1	19	31
1910년대	9	6	28	43
1920년대	7	9	81	97
1930년대	10	6	125	141
1940년대	2	8	146	156
1950년대	8	13	179	200
1960년대	7	7	144	158
1970년대	1	4	35	40
1980년대	1	1	7	9
1990년대	10	3	36	49
2000년대	15	5	20	40
2010년대 이후	10	5	7	22
미가입	78	19	44	141
합계	181	92	888	1,161

[경상북도 영덕군 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 영덕군 한옥 1,161채 중 사용하지 않고 비어있는 한옥은 304채(26.2%)
 - 각 등급별 공가의 현황을 살펴보면, A등급 한옥 42.5%(77채), B등급 한옥 33.7%(31채), C등급 한옥 22.1%(196채)로 A등급 한옥에서 공가가 큰 비율을 차지하고 있다는 점이 주목할 만함

[경상북도 영덕군 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	77	31	196	304
공가아님	104	61	688	853
확인불가	-	-	4	4
합계	181	92	888	1,161


[경상북도 영덕군 한옥 공가 현황]



[경상북도 영덕군 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
강구면	2	0	17	19
남정면	2	2	21	25
달산면	5	5	29	39
병곡면	5	1	31	37
영덕읍	9	4	22	35
영해면	15	4	10	29
지품면	14	1	27	42
창수면	16	8	21	45
축산면	9	6	18	33
합계	77	31	196	304


[경상북도 영덕군 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 영덕군에서 한옥이 밀집하여 분포하고 있는 지역은 영덕읍 남석리 일대, 창수면 인량리 일대로 조사됨

[경상북도 영덕군 한옥 밀집도]




나. 경상북도 영덕군 한옥밀집지역 1 : 영덕읍 남석리 일대

[경상북도 영덕군 한옥밀집지역 : 영덕읍 남석리 일대]



다. 경상북도 영덕군 한옥밀집지역 : 창수면 인량리 일대

[경상북도 영덕군 한옥밀집지역 : 창수면 인량리 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계
| 영덕군, 영양군, 울진군, 청송군 |

경상북도 영양군 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 영양군에 분포하고 있는 한옥은 총 923채

- 영양군 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하고 있는 곳은 영양읍(27.7%, 569채)
 - 영양군의 유일한 읍 단위인 영양읍은 569채의 한옥이 분포
 - 면 단위에서 한옥은 일월면(453채) > 입암면(393채) > 석보면(318채) 순으로 조사됨

[경상북도 영양군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
석보면	89	45	184	318
수비면	29	66	169	264
영양읍	80	138	351	569
일월면	85	128	240	453
입암면	66	58	269	393
청기면	19	11	26	56
합계	368	446	1,239	2,053


[경상북도 영양군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 368채, B등급 한옥 446채, C등급 한옥 1,239채

- A등급 한옥은 368채로 전체 한옥의 17.9%
 - 석보면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(89채)하고 있으며, 영양군 A등급 한옥의 24.2%가 석보면에 분포
 - 석보면 외 A등급 한옥이 많은 지역은 일월면(85채) > 영양읍(80채) > 입암면(66채) > 수비면(29채) 순으로 조사됨
- B등급 한옥은 446채로 전체 한옥의 21.7%
 - 영양읍에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(138채)하고 있으며, 영양군 B등급 한옥의 30.9%가 영양읍에 분포
 - 영양읍 외 B등급 한옥이 많은 지역은 일월면(128채) > 수비면(66채) > 입암면(58채) > 석보면(45채) 순으로 조사됨
- C등급 한옥은 1,239채로 전체 한옥의 60.4%
 - 영양읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(351채)하고 있으며, 영양군 C등급 한옥의 28.3%가 영양읍에 분포
 - 영양읍 외 C등급 한옥이 많은 지역은 입암면(269채) > 일월면(240채) > 석보면(184채) > 수비면(169채) 순으로 조사됨

[경상북도 영양군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 영양군 한옥 2,053채 중 —자형 평면이 가장 많이 분포
 - 모든 등급의 한옥에서 —자형 평면이 가장 많이 나타났음
 - 자형 평면으로 지어진 한옥은 A등급에서 87.2%(321채), B등급 한옥에서 75.6%(337채), C등급 한옥에서 83.5%(1,034채)로 모든 등급에서 높은 비율을 보임
 - 다음으로 ㄱ자형 한옥이 전체의 15.9%(327채)로 두 번째로 높은 비율을 보임

[경상북도 영양군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
— 자형	321	337	1,034	1,692
ㄱ 자형	23	107	197	327
ㄴ 자형	5	1	2	8
ㄹ 자형	17	1	2	20
기타	1	-	2	3
확인불가	1	-	2	3
합계	368	446	1,239	2,053

[경상북도 영양군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 영양군 한옥 2,053채 중 팔작지붕 형태가 92.5%(1,898채)로 대부분을 차지했으며, 우진각지붕 3.7%(76채), 우진각지붕 3.4%(70채) 순으로 사용됨
 - 모든 등급의 한옥에서 팔작지붕 형태가 가장 많이 나타났음
 - 팔작지붕인 한옥은 A등급 한옥에서 82.3%(303채), B등급 한옥에서 93.5%(417채), C등급 한옥에서 95.1%(1,178채)로 모든 등급에서 매우 높은 비율을 보임

[경상북도 영양군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
맞배지붕	43	8	19	70
우진각지붕	16	21	39	76
팔작지붕	303	417	1,178	1,898
기타	2	-	-	2
확인불가	4	-	3	7
합계	368	446	1,239	2,053

[경상북도 영양군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 영양군 한옥 2,053채 중 가장 많이 사용되는 지붕재료는 금속기와로 전체의 47.1%(966채)
- 금속기와(966채) > 슬레이트(400채) > 조립식패널(294채) > 일식 시멘트기와(187채) 순으로 조사됨
- A등급 한옥은 전통기와를 가장 많이 사용하지만, B등급 한옥과 C등급 한옥에서는 금속기와를 가장 많이 사용

[경상북도 영양군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	126	7	2	135
시멘트기와(한식)	18	25	15	58
시멘트기와(일식)	15	63	109	187
금속기와	83	177	706	966
조립식패널	37	52	205	294
슬레이트	84	121	195	400
초가/나무	1	-	-	1
기타	1	-	3	4
확인불가	3	1	4	8
합계	368	446	1,239	2,053

[경상북도 영양군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 영양군 한옥 2,053채 중 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용(52.6%, 1,079채)
- 하지만 A등급 한옥에서는 대부분이 흙을 외벽재료로 사용하고 있음(64.4%, 237채)

[경상북도 영양군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	17	9	52	78
시멘트/콘크리트	107	263	709	1,079
철재/금속재	-	3	151	154
흙	237	161	39	437
돌	1	-	5	6
벽돌	2	5	142	149
기타	2	3	137	142
확인불가	2	2	4	8
합계	368	446	1,239	2,053

[경상북도 영양군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 영양군 한옥 2,053채 중 대부분의 한옥의 대문이 없음(80.2%, 1,646채)
 - 대문이 있는 경우, 대문재료로 철재를 가장 많이 사용(15.5%, 318채)
 - A등급 한옥 368채 중 59채(16.0%)의 한옥이 목재 대문을 사용
 - 하지만 B등급과 C등급 한옥에서는 철재 대문의 비율이 더 큼(B등급 16.1%, C등급 17.8%)

[경상북도 영양군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	59	10	14	83
철재	25	72	221	318
기타	1	1	4	6
대문없음	283	362	998	1,641
확인불가	1	2	2	5
합계	368	446	1,239	2,053

[경상북도 영양군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 영양군 한옥 2,053채 중 담장이 없는 한옥은 581채(28.3%)
 - 담장이 있는 경우 담장재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용(52.1%, 1,071채)
 - A등급 한옥에서는 돌담을 사용하는 비율이 높음(34.5%, 127채)
 - B등급과 C등급 한옥에서는 시멘트/콘크리트 담장을 가장 많이 사용함(B등급, 49.3%, C등급 58.9%)

[경상북도 영양군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	3	2	17	22
돌	127	57	86	270
시멘트/콘크리트	121	220	730	1,071
흙	7	1	4	12
벽돌	-	3	12	15
기와	1	-	-	1
기타	7	21	53	81
담장없음	101	141	331	573
확인불가	1	1	6	8
합계	368	446	1,239	2,053

[경상북도 영양군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 영양군 한옥은 1940년대~1970년대에 지어진 한옥이 많음
 - 1960년대 지어진 한옥이 318채(15.5%)로 가장 많았으며, 그 다음으로 1950년대에 지어진 한옥이 247채(12.0%), 1970년대가 243채(11.8%)를 차지
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 전체의 절반 이상(53.8%, 1,105채)을 차지

[경상북도 영양군 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	4	2	8	14
1900년대	21	19	35	75
1910년대	11	14	23	48
1920년대	18	22	65	105
1930년대	17	14	72	103
1940년대	28	32	135	195
1950년대	40	45	162	247
1960년대	36	78	204	318
1970년대	19	50	173	242
1980년대	8	22	42	72
1990년대	6	14	18	38
2000년대	23	8	8	39
2010년대 이후	16	4	5	25
미가입	121	122	289	532
합계	368	446	1,239	2,053

[경상북도 영양군 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 영양군 한옥 2,053채 중 사용하지 않고 비어있는 한옥이 419채(20.4%)
 - 각 등급별 공가의 현황을 살펴보면, A등급 한옥 29.3%(108채), B등급 한옥 30.0%(134채), C등급 한옥 14.3%(62채)

[경상북도 영양군 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	108	134	177	419
공가아님	259	308	1,057	1,624
확인불가	1	4	5	10
합계	368	446	1,239	2,053


[경상북도 영양군 한옥 공가 현황]



[경상북도 영양군 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
석보면	12	9	14	35
수비면	11	36	39	86
영양읍	35	40	52	127
일월면	32	32	45	109
입암면	12	14	25	51
청기면	6	3	2	11
합계	108	134	177	419


[경상북도 영양군 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역


- 가. 경상북도 영양군에서 한옥이 밀집하여 분포하고 있는 지역은 영양읍 서부리·동부리 일대로 그 밀집도가 매우 높은 편임

[경상북도 영양군 한옥 밀집도]



나. 경상북도 영양군 한옥밀집지역 : 영양읍 서부리·동부리 일대

[경상북도 영양군 한옥밀집지역 : 영양읍 서부리·동부리 일대]



경상북도 한옥현황 및 통계
| 영덕군, 영양군, 울진군, 청송군 |

경상북도 울진군 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 울진군에 분포하고 있는 한옥은 총 2,056채

- 울진군 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 울진읍으로, 울진군 전체 한옥의 16.4%(2,056채 중 337채)가 울진읍에 분포
- 울진군 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 울진읍(16.4%, 337채)이며, 이어서, 기성면(14.8%, 304채), 근남면(13.0%, 268채), 매화면(12.1%, 249채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 울진군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
근남면	7	8	253	268
금강송면	1	2	45	48
기성면	8	16	280	304
매화면	4	4	241	249
북면	5	4	214	223
온정면	9	19	199	227
울진읍	15	7	315	337
죽변면	3	1	104	108
평해읍	13	6	162	181
후포면	-	3	108	111
합계	65	70	1,921	2,056


[경상북도 울진군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 65채, B등급 한옥 70채, C등급 한옥 1,921채

- A등급 한옥은 65채로 전체 한옥의 3.2%
 - 울진읍에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(15채)하였으며, 이는 울진군 A등급 한옥의 23.1%임
 - 울진읍 외에 평해읍(20.0%, 13채) > 온정면(13.8%, 9채) > 기성면(12.3%, 8채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 70채로 전체 한옥의 3.4%
 - 온정면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(19채)하였으며, 이는 울진군 B등급 한옥의 27.1%임
 - 온정면 외에 기성면(22.9%, 16채) > 근남면(11.4%, 8채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 1,921채로 전체 한옥의 93.4%
 - 울진읍에 가장 많은 C등급 한옥이 분포(315채)하였으며, 이는 울진군 C등급 한옥의 16.4%임
 - 울진읍 외에 기성면(14.6%, 280채) > 근남면(13.2%, 253채) > 매화면(12.5%, 241채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 울진군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 울진군 한옥 2,056채 중 —자형 평면이 92.0%(1,892채)로 가장 많이 분포함
- A등급 한옥의 90.8%(59채), B등급 한옥의 84.3%(59채), C등급 한옥의 92.3%(1,774채)가 —자형 평면으로 조사되어, 울진군 대부분의 한옥이 —자형 평면으로 나타남
- 다음으로, ㄱ자형 평면이 전체 5.8%인 119채로 많았으며, 특히 B등급 한옥이 8.6%로 다른 등급 한옥에 비해 높은 비율을 보임

[경상북도 울진군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
—자형	59	59	1,774	1,892
ㄱ자형	4	6	109	119
ㄷ자형	1	3	14	18
ㄹ자형	1	-	12	13
기타	-	2	2	4
확인불가	-	-	10	10
합계	65	70	1,921	2,056

[경상북도 울진군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 울진군 한옥 2,056채 중 팔작지붕 형태가 94.7%(1,947채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 3.8%(79채), 맞배지붕 1.0%(20채)의 순으로 조사됨
- A등급 한옥의 83.1%(65채 중 54채), B등급 한옥의 94.3%(70채 중 66채), C등급 한옥의 95.1%(1,921채 중 1,827채)가 팔작지붕 형태로, 울진군 한옥의 대부분이 팔작지붕 형태임
- 팔작지붕에 이어서, A등급 한옥은 맞배지붕(16.9%)이, B등급 한옥과 C등급 한옥은 우진각 지붕(B등급 한옥 4.3%, C등급 한옥 4.0%)이 많이 사용됨

[경상북도 울진군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
팔작지붕	54	66	1,827	1,947
맞배지붕	11	-	9	20
우진각지붕	-	3	76	79
기타	-	1	5	6
확인불가	-	-	4	4
합계	65	70	1,921	2,056

[경상북도 울진군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 울진군 한옥의 지붕재료로 조립식패널을 사용한 한옥은 2,056채 중 56.2%인 1,156채로 가장 많이 사용됨
- 조립식패널 외에 슬레이트(24.8%, 509채) > 전통기와(7.4%, 152채) 등의 순으로 지붕재료가 사용됨
- 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 전통기와가 93.8%로 대부분의 A등급 한옥이 지붕재료로 전통기와를 사용하였으며, B등급 한옥도 전통기와(47.1%, 33채)를 가장 많이 사용하고, 그 다음으로 조립식패널(40.0%, 28채)을 지붕재료로 많이 사용함
- 반면, C등급 한옥은 조립식패널(58.7%, 1,127채)을 절반이상 사용하였으며, 다음으로 슬레이트(26.4%, 508채)를 많이 사용한 것으로 조사됨

[경상북도 울진군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	61	33	58	152
금속기와	1	2	51	54
조립식패널	1	28	1,127	1,156
초가/나무	-	1	-	1
슬레이트	-	1	508	509
시멘트기와(일식)	-	1	32	33
시멘트기와(한식)	1	4	136	141
기타	-	-	4	4
확인불가	1	-	5	6
합계	65	70	1,921	2,056

[경상북도 울진군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 울진군 한옥 2,056채 중 64.5%(1,326채)가 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용함
 - 시멘트/콘크리트 외에 흙 22.4%(461채) > 벽돌 7.4%(152채) 등이 외벽재료로 사용됨
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥의 외벽재료는 흙이 84.6%(65채 중 55채)로 가장 많이 사용되었으며, 이어서 시멘트/콘크리트가 10.8%로 많이 사용됨
 - 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 대부분이 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용하였으며(B등급 한옥 47.1%, C등급 한옥 66.9%), 이어서 흙(B등급 한옥 32.9%, C등급 한옥 19.9%)을 외벽재료로 많이 사용됨

[경상북도 울진군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	3	2	65	70
시멘트/콘크리트	7	33	1,286	1,326
철재/금속재	-	-	4	4
흙	55	23	383	461
돌	-	-	3	3
벽돌	-	10	142	152
기타	-	2	21	23
확인불가	-	-	17	17
합계	65	70	1,921	2,056

[경상북도 울진군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 울진군 한옥 2,056채 중 91.1%인 1,873채가 대문이 없으며, 대문이 있는 경우 대문 재료로 철재를 많이 사용함
 - 울진군 한옥은 대부분 대문이 없으며, 대문이 있는 경우에는 대문재료로 철재(6.6%, 135채)를 가장 많이 사용함
 - 한편, A등급 한옥은 대문이 있을 경우, 다른 등급과 다르게 대문재료로 목재(38.5%, 65채 중 25채)를 많이 사용함

[경상북도 울진군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	25	1	19	45
철재	1	3	131	135
기타	-	1	2	3
대문없음	37	65	1,754	1,856
확인불가	2	-	15	17
합계	65	70	1,921	2,056

[경상북도 울진군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 울진군 한옥 2,056채 중 33.4%(687채)가 담장이 없었으며, 담장이 있는 경우, 담장재료로 벽돌(30.1%, 619채)를 가장 많이 사용함
- 울진군 한옥은 담장이 있는 경우, 벽돌(30.1%, 619채) 다음으로 시멘트/콘크리트(23.3%, 479채)를 담장재료로 많이 사용함
- A등급 한옥은 담장재료로 돌(23.1%)을 사용하는 경우가 가장 많았으며, 이어서 흙(16.9%), 기와(12.3%)를 담장재료 사용하는 비중이 높게 나타남
- 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 담장재료로 벽돌을 사용하는 비중이 가장 높게 조사됨(B등급 한옥 30.0%, C등급 한옥 30.9%)

[경상북도 울진군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	3	1	14	18
돌	15	14	174	203
시멘트/콘크리트	6	8	465	479
흙	11	-	-	11
벽돌	5	21	593	619
기와	8	3	3	14
기타	1	1	23	25
담장없음	16	22	637	675
확인불가	-	-	12	12
합계	65	70	1,921	2,056

[경상북도 울진군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 울진군 한옥은 1920년대~1960년대에 지어진 한옥이 대부분임(60.6% 1,246채)
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 울진군 한옥의 절반 이상(68.2%, 1,402채)이며, 특히 1930년대(14.3%) > 1960년대(12.4%) > 1940년대(11.6%) 순으로 비중이 높음
 - A등급 한옥의 경우 2000년대 이후 지어진 한옥이 23.1%로 다른 지역에 비해 상대적으로 많았으며, 다른 등급 한옥은 상대적으로 1990년대 지어진 비중이 높았음

[경상북도 울진군 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	3	3	38	44
1900년대	3	3	60	66
1910년대	2	4	40	46
1920년대	2	9	207	218
1930년대	1	9	284	294
1940년대	3	8	228	239
1950년대	3	5	233	241
1960년대	2	4	248	254
1970년대	1	5	161	167
1980년대	4	-	70	74
1990년대	5	8	200	213
2000년대	9	3	35	47
2010년대 이후	6	1	1	8
미가입	21	8	116	145
합계	65	70	1,921	2,056

[경상북도 울진군 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 울진군 한옥 2,056채 중 17.9%(368채)가 공가인 것으로 조사됨
 - 한옥 등급별로 공가현황을 살펴보면, A등급 한옥의 41.5%(65채 중 27채)가 공가로 나타나 공가 비율이 거의 절반에 가깝게 나타남
 - B등급 한옥은 21.4%(15채), C등급 한옥은 17.0%(326채)가 공가로 파악됨

[경상북도 울진군 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	27	15	326	368
공가아님	38	54	1,583	1,675
확인불가	-	1	12	13
합계	65	70	1,921	2,056


[경상북도 울진군 한옥 공가 현황]



[경상북도 울진군 읍면동별 한옥 공사 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
근남면	4	1	32	37
금강송면	-	-	6	6
기성면	6	4	68	78
매화면	2	1	40	43
북면	2	-	31	33
온정면	3	5	55	63
울진읍	5	1	28	34
죽변면	-	-	7	7
평해읍	5	2	41	48
후포면	-	1	18	19
합계	27	15	326	368


[경상북도 울진군 한옥 공사 분포현황]



5. 한옥밀집지역

- 가. 경상북도 울진군에서 한옥은 대부분 산포되어 분포하고 있으나, 근남면 구산리 일대에서 다소 한옥이 밀집하여 분포하고 있음

[경상북도 울진군 한옥 밀집도]



경상북도 한옥현황 및 통계
| 영덕군, 영양군, 울진군, 청송군 |

경상북도 청송군 한옥현황

1. 총 한옥 수 및 한옥등급별 현황


가. 경상북도 청송군에 분포하고 있는 한옥은 총 1,845채

- 청송군 중 한옥이 가장 많이 분포하는 지역은 파천면으로, 청송군 전체 한옥의 18.5%(1,845채 중 341채)가 파천면에 분포
- 청송군 한옥 중 가장 많은 수의 한옥이 분포하는 곳은 파천면(18.5%, 341채)이며, 이어서, 부남면(14.7%, 272채), 진보면(14.7%, 271채), 안덕면(13.6%, 250채)에 많은 수의 한옥이 분포

[경상북도 청송군 읍면동별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
부남면	26	75	171	272
부동면	50	24	88	162
안덕면	69	26	155	250
진보면	54	56	161	271
청송읍	48	35	117	200
파천면	79	43	219	341
현동면	18	92	28	138
현서면	47	21	143	211
합계	391	372	1,082	1,845


[경상북도 청송군 읍면동별 한옥 수]



나. A등급 한옥 391채, B등급 한옥 372채, C등급 한옥 1,082채

- A등급 한옥은 391채로 전체 한옥의 21.2%
 - 파천면에 가장 많은 A등급 한옥이 분포(79채)하였으며, 이는 청송군 A등급 한옥의 20.2%임
 - 파천면 외에 안덕면(17.6%, 69채) > 진보면(13.8%, 54채) > 부동면(12.8%, 50채) 등의 순으로 분포함
- B등급 한옥은 372채로 전체 한옥의 20.2%
 - 현동면에 가장 많은 B등급 한옥이 분포(92채)하였으며, 이는 청송군 B등급 한옥의 24.7%임
 - 현동면 외에 부남면(20.2%, 75채) > 진보면(15.1%, 56채) > 파천면(11.6%, 43채) 등의 순으로 분포함
- C등급 한옥은 1,082채로 전체 한옥의 58.6%
 - 파천면에 가장 많은 C 등급 한옥이 분포(219채)하였으며, 이는 청송군 C등급 한옥의 20.2%임
 - 파천면 외에 부남면(15.8%, 171채) >진보면(14.9%, 161채) > 안덕면(14.3%, 155채) 등의 순으로 조사됨

[경상북도 청송군 한옥등급별 분포현황]



2. 한옥형태별 현황


가. 평면형태별 한옥현황

- 경상북도 청송군 한옥 1,845채 중 —자형 평면이 85.1%(1,571채)로 가장 많이 분포함
 - A등급 한옥의 89.0%(348채), B등급 한옥의 80.1%(298채), C등급 한옥의 85.5%(925채)가 —자형 평면으로 조사되어, 청송군 대부분의 한옥이 —자형 평면으로 나타남
 - 다음으로, ㄱ자형 평면이 전체 12.6%인 233채로 많았으며, 특히 B등급 한옥의 17.7%(66채)로 조사됨

[경상북도 청송군 평면형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
— 자형	348	298	925	1,571
ㄱ 자형	28	66	139	233
ㄴ 자형	5	2	3	10
ㄷ 자형	6	1	1	8
기타	4	1	2	7
확인불가	-	4	12	16
합계	391	372	1,082	1,845

[경상북도 청송군 평면형태별 한옥현황]




나. 지붕형태별 한옥현황

- 경상북도 청송군 한옥 1,845채 중 팔작지붕 형태가 88.1%(1,626채)로 가장 많았으며, 우진각지붕 6.6%(122채), 맞배지붕 4.3%(79채)의 순으로 사용됨
- A등급 한옥의 80.1%(313채), B등급 한옥의 86.3%(321채), C등급 한옥의 91.7%(992채)가 팔작지붕 형태로, 청송군 한옥의 가장 많은 지붕형태임
- 팔작지붕에 이어서, A등급 한옥은 맞배지붕(11.3%, 44채), B등급 한옥·C등급 한옥은 우진각지붕(B등급 한옥 10.2%, C등급 한옥 4.8%)이 지붕형태로 많이 사용됨

[경상북도 청송군 지붕형태별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
팔작지붕	313	321	992	1,626
맞배지붕	44	7	28	79
우진각지붕	32	38	52	122
기타	-	1	1	2
확인불가	2	5	9	16
합계	391	372	1,082	1,845

[경상북도 청송군 지붕형태별 한옥현황]



3. 한옥재료별 현황


가. 지붕재료별 한옥현황

- 경상북도 청송군 한옥의 지붕재료로 금속기와를 사용한 한옥은 1,845채 중 40.5%인 747채로 가장 많이 사용됨
- 금속기와 외에 조립식 패널(19.0%, 350채) > 슬레이트(18.5%, 342채) > 시멘트기와(일식)(10.8%, 199채) 등의 순서로 사용됨
- 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥은 전통기와(29.4%)가 가장 많이 사용되었고, 다음으로 금속기와(22.5%), 슬레이트(19.2%) 등이 지붕재료로 사용됨
- 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 금속기와(B등급 한옥 39.2%, C등급 한옥 47.4%)의 지붕형태가 가장 많았으며, 이어서 B등급 한옥은 슬레이트(22.6%)가, C등급 한옥은 조립식패널(22.4%)이 많은 것으로 조사됨

[경상북도 청송군 지붕재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
전통기와	115	10	1	126
금속기와	88	146	513	747
조립식패널	44	64	242	350
초가/나무	11	-	-	11
슬레이트	75	84	183	342
시멘트기와(일식)	41	49	109	199
시멘트기와(한식)	15	10	21	46
기타	-	2	3	5
확인불가	2	7	10	19
합계	391	372	1,082	1,845

[경상북도 청송군 지붕재료별 한옥현황]




나. 외벽재료별 한옥현황

- 경상북도 청송군 한옥 1,845채 중 39.4%(727채)가 외벽재료로 시멘트/콘크리트를 사용함
 - 시멘트/콘크리트 외에 흙 29.9%(551채) > 철재/금속재 12.6%(233채) 등이 외벽재료로 많이 사용됨
 - 세부 등급별로 살펴보면, A등급 한옥의 86.4%(338채), B등급 한옥의 50.3%(187채)가 외벽재료로 흙 (86.4%, 338채)을 사용하는 비율이 가장 높게 나타남
 - 반면, C등급 한옥은 시멘트/콘크리트가 49.7%(538채)로 가장 많이 사용됨

[경상북도 청송군 외벽재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	15	10	26	51
시멘트/콘크리트	33	156	538	727
철재/금속재	-	-	233	233
흙	338	187	26	551
돌	1	2	6	9
벽돌	2	4	33	39
기타	1	9	204	214
확인불가	1	4	16	21
합계	391	372	1,082	1,845

[경상북도 청송군 외벽재료별 한옥현황]




다. 대문재료별 한옥현황

- 경상북도 청송군 한옥 1,845채 중 77.4%인 1,428채가 대문이 없었으며, 대문이 있는 경우, 전체 한옥의 17.9%(331채)가 대문재료로 철재를 많이 사용함
 - A등급 한옥의 72.9%(285채), B등급 한옥의 78.2%(291채), C등급 한옥의 78.7%(852채)가 대문이 없는 경우로 모든 등급에서 절반이상이 대문이 없는 것으로 조사됨
 - 대문이 있는 경우, A등급 한옥은 대문재료로 목재(14.8%, 58채)를 많이 사용하는 반면, B등급 한옥과 C등급 한옥은 대문재료로 철재를 많이 사용하는 것으로 조사됨(B등급 한옥 18.0%, C등급 한옥 20.0%)

[경상북도 청송군 대문재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	58	14	12	84
철재	48	67	216	331
기타	-	-	2	2
대문없음	284	289	850	1,423
확인불가	1	2	2	5
합계	391	372	1,082	1,845

[경상북도 청송군 대문재료별 한옥현황]




라. 담장재료별 한옥현황

- 경상북도 청송군 한옥 1,845채 중 56.3%(1,039채)가 담장재료로 시멘트/콘크리트를 사용함
 - A등급 한옥의 42.5%(166채), B등급 한옥의 54.3%(202채), C등급 한옥의 62.0%(671채)가 담장재료로 시멘트/콘크리트를 가장 많이 사용함
 - 이어서, 담장이 있는 경우 돌(11.2%, 207채)이 많이 사용되었으며, 특히 A등급 한옥이 21.0%(82채)로 다른 등급에 비해 비율이 높게 조사됨

[경상북도 청송군 담장재료별 한옥현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
목재	4	2	3	9
돌	82	49	76	207
시멘트/콘크리트	166	202	671	1,039
흙	3	-	5	8
벽돌	3	2	2	7
기와	2	-	1	3
기타	2	8	38	48
담장없음	127	106	274	507
확인불가	2	3	12	17
합계	391	372	1082	1,845

[경상북도 청송군 담장재료별 한옥현황]



4. 기타 현황


가. 건축시기별 한옥현황

- 경상북도 청송군 한옥은 1940년대~1970년대에 지어진 한옥이 대부분임(52.4% 966채)
 - 지어진지 50년 이상 경과한 한옥이 청송군 한옥의 절반 이상(60.7%,1,119채)이며, 특히 1960년대 323채 (17.5%) > 1950년대 282채(15.3%) > 1940년대(10.9%) 순으로 높은 비중을 차지함

[경상북도 청송군 건축시기별 한옥현황]

건축시기	A등급	B등급	C등급	합계
1900년대 이전	20	3	15	38
1900년대	14	8	25	47
1910년대	12	7	37	56
1920년대	9	21	42	72
1930년대	12	26	61	99
1940년대	37	28	137	202
1950년대	34	58	190	282
1960년대	57	67	199	323
1970년대	24	30	105	159
1980년대	7	19	45	71
1990년대	11	16	26	53
2000년대	16	9	10	35
2010년대 이후	35	2	-	37
미가입	103	78	190	371
합계	391	372	1,082	1,845

[경상북도 청송군 건축시기별 한옥현황]




나. 한옥 공가 현황

- 경상북도 청송군 한옥 1,845채 중 20.4%(377채)가 공가인 것으로 조사됨
 - 한옥 등급별로 공가현황을 살펴보면, A등급 한옥의 40.2%(157채)가 공가로 다른 등급에 비해 공가 비율이 높게 나타남
 - B등급 한옥의 22.0%(82채), C등급 한옥의 12.8%(138채)도 공가인 것으로 파악됨

[경상북도 청송군 한옥 공가 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
공가	157	82	138	377
공가아님	232	280	939	1,451
확인불가	2	10	5	17
합계	391	372	1,082	1,845


[경상북도 청송군 한옥 공가 현황]



[경상북도 청송군 읍면동별 한옥 공개 현황]

구 분	A등급	B등급	C등급	합계
부남면	7	17	35	59
부동면	5	6	15	26
안덕면	38	13	18	69
진보면	22	11	21	54
청송읍	16	6	10	32
파천면	35	9	17	61
현동면	11	14	3	28
현서면	23	6	19	48
합계	157	82	138	377


[경상북도 청송군 한옥 공개 분포현황]



5. 한옥밀집지역

가. 경상북도 청송군에서 한옥이 밀집하여 분포하고 있는 지역은 진보면 진안리·이촌리 일대로 조사됨

[경상북도 청송군 한옥 밀집도]



나. 경상북도 청송군 한옥밀집지역 : 진보면 진안리·이촌리 일대

[경상북도 청송군 한옥 밀집도]

